

EXTRA-WIDE SPRING STEEL - BROWNELLS 1" EXTRA-WIDE SPRING STEEL STOCK ASSORTMENT 4 PACK

[Zbrojářské nářadí](#) > [Drobné kovové prvky](#) > [Velká balení pružin](#)

Dvě šířky a tři tloušťky pro zakázkové pružiny a díly

Dostatečně velké na výrobu širokých pružin pro nové i staré předovky, dvojité pušky a brokovnice; také díly.



Atributy

- Název: [BROWNELLS 1" EXTRA-WIDE SPRING STEEL STOCK ASSORTMENT 4 PACK](#)
- Výrobce: [BROWNELLS](#)
- Produkt č.: 080038000
- Výrob. č.:
- Length: 16 v
- Množství: 4
- Dodací hmotnost: 0.635kg
- Výška přepravy: 5mm
- Šířka přepravy: 74mm
- Délka přepravy: 439mm
- UPC: 050806011991

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro používání EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK ASSORTMENT 4 PACK](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro používání EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK ASSORTMENT 4 PACK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK ASSORTMENT 4 PACK. Tento produkt je navržen tak, aby splňoval vysoké standardy bezpečnosti a kvality. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlené účely.
- Před použitím výrobku zkontrolujte, zda není poškozen.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte všechny pokyny a doporučení uvedené v této příručce.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo problémů se obraťte na příslušné orgány.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při práci s pružinovým ocelovým materiálem noste ochranné brýle a rukavice.
- Vyhněte se kontaktu s ostrými hranami, které mohou způsobit zranění.
- Při zahřívání oceli dodržujte bezpečnostní pokyny pro manipulaci s vysokými teplotami.
- Při kalení v oleji dodržujte pokyny pro bezpečné používání oleje a zamezte vzniku požáru.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava materiálu:

- Zkontrolujte, zda je materiál čistý a bez nečistot.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení pro práci.

2. Zahřívání:

- Zahřejte ocel na teplotu 1450°1500° F (787°815° C).
- Používejte vhodné ochranné vybavení při manipulaci s vysokými teplotami.

3. Kalení:

- Po zahřátí ponořte ocel do oleje pro kalení.
- Ujistěte se, že je olej na bezpečné vzdálenosti od zdrojů vznícení.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte stav oceli a provádějte údržbu podle potřeby.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužívaný nebo poškozený materiál likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zajistěte, aby byly ostré části řádně zabaleny, aby nedošlo k úrazu při manipulaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na příslušné orgány nebo odborníky v oblasti bezpečnosti výrobků.

Děkujeme, že jste si přečetli naše bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost je naší prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz