

EXTRA-WIDE SPRING STEEL - BROWNELLS 1"X1/16" EXTRA-WIDE SPRING STEEL STOCK 4 PACK

[Zbrojářské nářadí](#) > [Drobné kovové prvky](#) > [Velká balení pružin](#)

Dvě šířky a tři tloušťky pro vlastní pružiny a díly

Dostatečně velké na výrobu širokých pružin pro nové i staré předovky, dvojité pušky a brokovnice; také díly.



Atributy

- Název: [BROWNELLS 1"X1/16" EXTRA-WIDE SPRING STEEL STOCK 4 PACK](#)
- Výrobce: [BROWNELLS](#)
- Produkt č.: 080038116
- Výrob. č.:
- Length: 16 v
- Množství: 4
- Dodací hmotnost: 0.522kg
- Výška přepravy: 10mm
- Šířka přepravy: 84mm
- Délka přepravy: 478mm
- UPC: 050806012011

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro použití EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1"X1/16" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 4 PACK](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro použití EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1"X1/16" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 4 PACK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS. Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace pro správné použití, instalaci a likvidaci produktu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že používáte produkt v souladu s jeho určením.
- Zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a bez vad.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při práci s kovovými materiály používejte vhodné ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a brýle.
- V případě nehody nebo zranění okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při zahřívání oceli na 1450°1500° F používejte ochranné rukavice a brýle.
- Ujistěte se, že pracujete v dobře větraném prostoru, abyste se vyhnuli inhalaci škodlivých výparů.
- Při kalení v oleji dodržujte všechny bezpečnostní předpisy pro práci s hořlavými látkami.
- Nikdy nezapomínejte na bezpečné uložení a manipulaci s nástroji a materiály.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a ochranné pomůcky.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a uspořádaný.

2. Zahřívání:

- Zahřejte ocel na požadovanou teplotu (1450°1500° F) pomocí vhodné pece nebo zařízení.
- Používejte teploměr pro přesné měření teploty.

3. Kalení:

- Po dosažení správné teploty ponořte ocel do oleje pro kalení.
- Dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s olejem, který může být velmi horký.

4. Údržba:

- Po použití důkladně vyčistěte pracovní plochu a nástroje.
- Uložte produkt na bezpečné a suché místo.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dbejte na místní předpisy a normy pro nakládání s odpady.
- Kovové zbytky mohou být recyklovány; ověřte si, zda je vaše místní recyklační středisko přijímá.
- Nikdy nevyhazujte nebezpečné materiály do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebné podpory se obraťte na příslušný orgán nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny informace o produktu, včetně jeho názvu a čísla šarže.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny a přispíváte k bezpečnému používání našich produktů.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz