

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 7/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

MEC Charge Bars vám umožňují nastavit vaši dávku náboje a umožňují vám vytvořit požadovanou směs. Jsou zaměnitelné s dávkovací tyčí, která je součástí vaší lisovací stanice. K dispozici v obou variantách, olověné a ocelové, pro jednoúčelové a progresivní lisy.



Atributy

- Název: [MEC RELOADING 7/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Výrobce: [MEC RELOADING](#)
- Produkt č.: 749009374
- Výrob. č.: 10030278
- Size: 7/8 oz
- Dodací hmotnost: 0.249kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 25mm
- Délka přepravy: 160mm
- UPC: 098489014342

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BARS](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BARS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BARS pro jednoúčelové a progresivní lisy. Tento produkt byl navržen tak, aby vám pomohl při přebíjení nábojů s maximální bezpečností a efektivitou. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a správné používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte MEC LEAD CHARGE BARS v souladu s pokyny výrobce.
- Zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený před použitím.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Dodržujte místní zákony a předpisy týkající se přebíjení nábojů.
- Při práci s olovem dodržujte hygienické normy, abyste se vyhnuli jeho požití nebo inhalaci.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že je lisovací stanice správně nastavena a zabezpečena.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před možnými zraněními a kontaminací.
- Nikdy nenechávejte lisovací stanici bez dozoru, když je v provozu.
- Nepoužívejte produkt, pokud máte pochybnosti o jeho funkčnosti nebo bezpečnosti.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a materiály.
2. **Instalace:**
 - Odpojte lisovací stanici od zdroje napájení.
 - Vyměňte dávkovací tyč za MEC LEAD CHARGE BAR podle pokynů výrobce.
 - Zkontrolujte, zda je bar správně upevněn a zajištěn.
3. **Použití:**
 - Nastavte požadovanou dávku náboje podle vašich potřeb.
 - Spusťte lisovací stanici a sledujte proces plnění.
 - Po dokončení práce důkladně vyčistěte pracovní prostor a zařízení.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte MEC LEAD CHARGE BARS v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozený nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo jeho použití se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si vybrali MEC LEAD CHARGE BARS. Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz