

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 1-1/2OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

MEC Charge Bars vám umožňují nastavit vaši dávku náboje a umožňují vám vytvořit požadovanou směs. Jsou zaměnitelné s dávkovací tyčí, která je součástí vaší lisovací stanice. K dispozici v obou variantách, olověné a ocelové, pro jednoúčelové a progresivní lisy.



Atributy

- Název: MEC RELOADING 1-1/2OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR
- Výrobce: MEC RELOADING
- Produkt č.: 749019403
- Výrob. č.: 302112
- Size: 1-1/2 oz
- Dodací hmotnost: 0.238kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 25mm
- Délka přepravy: 165mm
- UPC: 098489011051

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod pro bezpečné používání MEC LEAD CHARGE BARS](#)
- [O nás](#)

Návod pro bezpečné používání MEC LEAD CHARGE BARS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC Lead Charge Bars pro jednoúčelové lisy. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečnosti, používání a likvidaci vašeho produktu. Je důležité se řídit těmito pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte pokyny výrobce uvedené v tomto dokumentu.
- Před použitím produktu se ujistěte, že je v dobrém stavu a neobsahuje žádné poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze pro jeho určený účel.
- Při práci s olovem dodržujte bezpečnostní opatření, abyste se vyhnuli vystavení toxickým látkám.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že máte na sobě vhodné ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranné brýle.
- Při manipulaci s olovem buďte obzvlášť opatrní. Umyjte si ruce po každém použití.
- Zamezte kontaktu olova s potravinami a nápoji.
- V případě, že zjistíte jakékoli poškození produktu, přestaňte ho používat a kontaktujte výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Před instalací se ujistěte, že je vaše lisovací stanice vypnutá.
- Odstraňte stávající dávkovací tyč a nahradte ji MEC Lead Charge Bar.
- Ujistěte se, že je Charge Bar správně zajištěn a nehybný.

2. Použití:

- Nastavte požadovanou dávku náboje podle vašich potřeb.
- Při lisování vždy dbejte na to, abyste měli správnou pozici a stabilní základnu.
- Po dokončení procesu lisování důkladně vyčistěte pracovní plochu a zařízení.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužívané nebo poškozené produkty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt vyroben z olova, zkontrolujte, zda je možné ho recyklovat, a v případě potřeby se obraťte na specializované zařízení pro likvidaci nebezpečných materiálů.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici sériové číslo produktu a další relevantní informace.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání MEC Lead Charge Bars. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám úspěšné přebíjení.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz