

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 1/2OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

MEC Charge Bars vám umožňují nastavit vaši dávku náboje a umožňují vám vytvořit požadovanou směs. Jsou zaměnitelné s dávkovací tyčí, která je součástí vaší lisovací stanice. K dispozici v obou variantách, olověné a ocelové, pro jednoúčelové a progresivní lisy.



Atributy

- Název: MEC RELOADING 1/2OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR
- Výrobce: MEC RELOADING
- Produkt č.: 749019404
- Výrob. č.: 30212
- Size: 1/2 oz
- Dodací hmotnost: 0.252kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 25mm
- Délka přepravy: 165mm
- UPC: 098489012546

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BARS](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BARS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BARS pro jednoúčelové lis. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl přesně dávkovat olovené náboje při přebíjení. Aby bylo zajištěno bezpečné používání, je důležité dodržovat následující bezpečnostní pokyny a pokyny k použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a pochopte všechny pokyny.
- Zajistěte, aby děti a zranitelné osoby neměly přístup k produktu.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
- Při manipulaci s olovenými náboji používejte ochranné rukavice a brýle.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozen nebo nekompletní.
- Při práci s olovenými náboji dodržujte bezpečnostní pokyny pro manipulaci s olovem.
- Nikdy nezapomínejte na bezpečnostní opatření při používání lisovací stanice.
- Při použití produktu vždy dodržujte doporučené dávkování.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Zkontrolujte, zda je lisovací stanice vypnutá a odpojená od elektrického zdroje.

2. Instalace:

- Odstraňte stávající dávkovací tyč z lisovací stanice.
- Nainstalujte MEC LEAD CHARGE BAR podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je bar správně upevněn a stabilní.

3. Použití:

- Naplňte bar olovenými náboji dle požadovaného dávkování.
- Spusťte lisovací stanici a sledujte proces přebíjení.
- Po dokončení práce důkladně vyčistěte pracovní plochu a nástroje.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Olovené náboje a komponenty mohou vyžadovat speciální zacházení. Kontaktujte místní úřady pro pokyny.
- Nikdy nezhazujte olovené komponenty do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti produktu nebo pokud máte otázky, prosím, kontaktujte příslušný úřad nebo organizaci v EU. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz