

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 1-3/4OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

MEC Charge Bars vám umožňují nastavit vaši dávku náboje a umožňují vám vytvořit požadovanou směs. Jsou zaměnitelné s dávkovací tyčí, která je součástí vaší lisovací stanice. K dispozici v obou variantách, olověné a ocelové, pro jednoúčelové a progresivní lisy.



Atributy

- Název: MEC RELOADING 1-3/4OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR
- Výrobce: MEC RELOADING
- Produkt č.: 749019406
- Výrob. č.: 302134
- Size: 1-3/4 oz
- Dodací hmotnost: 0.234kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 25mm
- Délka přepravy: 165mm
- UPC: 098489015554

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BARS](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BARS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BARS pro jednoúčelové lisy. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl přesně dávkovat olovené náboje při přebíjení. Abychom zajistili vaši bezpečnost a spokojenost, vytvořili jsme následující bezpečnostní pokyny v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že výrobek používáte pouze k zamýšlenému účelu.
- Před použitím si přečtěte všechny pokyny a varování v této příručce.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte výrobek na poškození před každým použitím. Pokud je poškozen, nepoužívejte ho.
- Při používání výrobku dodržujte bezpečnostní pokyny a doporučení výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při manipulaci s olovem dodržujte bezpečnostní pokyny pro práci s toxickými materiály.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, abyste se vyhnuli kontaktu s olovem.
- Zajistěte adekvátní ventilaci v pracovním prostoru, abyste minimalizovali vdechování prachu a výparů.
- Při práci s výrobkem se vyhněte jakýmkoli nebezpečným situacím, jako je sklouznutí nebo pády.
- Neprovádějte žádné úpravy nebo změny na výrobku, které nejsou schváleny výrobcem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení pro instalaci.
- Zkontrolujte, zda je vaše lisovací stanice kompatibilní s MEC LEAD CHARGE BARS.

2. Instalace

- Odpojte lisovací stanici od elektrického zdroje před instalací.
- Vyměňte původní dávkovací tyč za MEC LEAD CHARGE BAR podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je dávkovací tyč správně zajištěna a na svém místě.

3. Použití

- Nastavte požadovanou dávku náboje podle pokynů výrobce.
- Při plnění dávkovací tyče používejte pouze doporučené materiály.
- Sledujte proces přebíjení a pravidelně kontrolujte funkčnost zařízení.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje olovo nebo jiné nebezpečné materiály.
- Zkontrolujte, zda jsou k dispozici programy pro recyklaci nebo specializované sběrné místa pro nebezpečné odpady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů. V případě jakýchkoli dotazů nebo obav nás neváhejte kontaktovat.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz