

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 1-3/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

MEC Charge Bars vám umožňují nastavit vaši dávku náboje a umožňují vám vytvořit požadovanou směs. Jsou zaměnitelné s dávkovací tyčí, která je součástí vaší lisovací stanice. K dispozici v obou variantách, olověné a ocelové, pro jednoúčelové a progresivní lisy.



Atributy

- Název: MEC RELOADING 1-3/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR
- Výrobce: MEC RELOADING
- Produkt č.: 749019407
- Výrob. č.: 302138
- Size: 1-3/8 oz
- Dodací hmotnost: 0.243kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 25mm
- Délka přepravy: 165mm
- UPC: 098489011174

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MEC LEAD CHARGE BARS
- O nás

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MEC LEAD CHARGE BARS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BARS pro vaše přebíjecí lisy. Tento produkt vám umožňuje nastavit dávku náboje, což vám dává flexibilitu při vytváření požadované směsi olovené nebo ocelové náplně. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání tohoto produktu, sepsali jsme následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu před každým použitím.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo vykazuje známky opotřebení.
- Ujistěte se, že používáte produkt pouze v souladu s jeho určením.
- Při online nákupu se ujistěte, že nakupujete od autorizovaných prodejců.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s olovenými nebo ocelovými komponenty noste ochranné rukavice.
- Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima; v případě kontaktu důkladně opláchněte vodou.
- Pracujte v dobře větraném prostoru, aby se minimalizovala expozice prachu a výparům.
- Pokud zaznamenate jakékoli neobvyklé zvuky nebo chování během používání, okamžitě přestaňte používat produkt a zkontrolujte jej.
- Při používání produktu se ujistěte, že máte vhodné ochranné brýle.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je váš lisovací stroj vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Odstraňte stávající dávkovací tyč.
- Nainstalujte MEC Charge Bar podle pokynů výrobce, ujistěte se, že je pevně uchycena.
- Zkontrolujte, zda je Charge Bar správně umístěn a zajištěn před použitím.

2. Použití:

- Nastavte požadovanou dávku náboje pomocí nastavovacích mechanismů na Charge Bar.
- Ujistěte se, že je vše správně nastaveno před zahájením procesu přebíjení.
- Sledujte proces a pravidelně kontrolujte, zda nedochází k únikům nebo jiným problémům.
- Po dokončení práce důkladně vyčistěte pracovní plochu a zařízení.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte olovené nebo ocelové komponenty do běžného odpadu.
- Zajistěte, aby byly všechny nebezpečné materiály řádně zlikvidovány v souladu s ekologickými normami.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu, prosím, kontaktujte svého prodejce nebo výrobce. V případě potřeby můžete také zkontrolovat aktualizace a informace o stažení produktů na platformě Safety Gate EU.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by sloužit jako užitečný zdroj informací pro bezpečné používání výrobku MEC LEAD CHARGE BARS. Vaše bezpečnost je naší prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz