

# MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 3/4OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

MEC Charge Bars vám umožňují nastavit vaši dávku náboje a umožňují vám vytvořit požadovanou směs. Jsou zaměnitelné s dávkovací tyčí, která je součástí vaší lisovací stanice. K dispozici v obou variantách, olověné a ocelové, pro jednoúčelové a progresivní lisy.



## Atributy

- Název: MEC RELOADING 3/4OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR
- Výrobce: MEC RELOADING
- Produkt č.: 749019412
- Výrob. č.: 30234
- Size: 3/4 oz
- Dodací hmotnost: 0.249kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 25mm
- Délka přepravy: 165mm
- UPC: 098489016933

## Detail produktů

Made in USA

# Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BARS](#)
- [O nás](#)

# Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BARS

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BARS pro vaši lisovací stanici. Tento produkt je navržen tak, aby vám umožnil snadno nastavit dávku náboje a vytvořit požadovanou směs pro vaše potřeby. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání výrobku.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Ujistěte se, že výrobek používáte pouze pro určené účely.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození výrobku jej okamžitě přestaňte používat a kontaktujte autorizovaného prodejce.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že je lisovací stanice správně sestavena a zajištěna.
- Používejte ochranné brýle a rukavice při manipulaci s olověnými a ocelovými komponenty.
- Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima; pokud dojde k zasažení, okamžitě opláchněte vodou.
- Neprovádějte údržbu zařízení, pokud je zapnuto nebo v provozu.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní předpisy a zákony týkající se manipulace s olovem.

## Pokyny pro instalaci a použití

### 1. Instalace:

- Před instalací se ujistěte, že je lisovací stanice vypnutá.
- Odstraňte stávající dávkovací tyč a nahraďte ji MEC LEAD CHARGE BAR.
- Ujistěte se, že je tyč bezpečně upevněna a správně umístěna.

### 2. Použití:

- Nastavte požadovanou dávku náboje podle pokynů výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je vše správně nastaveno a zajištěno.
- Po dokončení práce důkladně vyčistěte pracovní plochu a zařízení.

## Pokyny pro likvidaci

- Výrobek a jeho komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu; zjistěte, zda je k dispozici recyklační program pro olověné a ocelové materiály.

## Kontakt pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o produktu a jeho bezpečnostních pokynech.

## Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání MEC LEAD CHARGE BARS. Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy, neváhejte vyhledat odbornou pomoc. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.

# O nás

## Brownells Česká republika

**Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.**

[www.brownells.cz](http://www.brownells.cz)