

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING 1-1/4OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Přebíjení](#) > [Přebíjecí lis](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

MEC Charge Bars vám umožňují nastavit vaši dávku střelného prachu a vytvořit požadovanou náplň. Vyměnitelné s dávkovací tyčí, která je součástí vaší přebíjecí lis. K dispozici v provedení z olova a oceli pro jednorázové a progresivní lis. Ocelové dávkovací tyče jsou k dispozici na zvláštní objednávku.



Atributy

- Název: MEC RELOADING 1-1/4OZ LEAD SHOT CHARGE BAR
- Výrobce: MEC RELOADING
- Produkt č.: 749019416
- Výrob. č.: 502114
- Size: 1-1/4 oz
- Dodací hmotnost: 0.239kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 25mm
- Délka přepravy: 165mm
- UPC: 098489013864

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- Úvodní stránka
- Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS
- O nás

Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl efektivně a bezpečně dávkovat olovené náplně pro přebíjení. Před použitím si prosím pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné používání a minimalizovali rizika spojená s jeho použitím.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně prostudujte všechny pokyny a doporučení výrobce.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s určením a v souladu s pokyny pro instalaci a použití.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoliv nejasností nebo problémů se obraťte na odborníka nebo autorizovaný servis.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části výrobku v dobrém stavu a správně namontovány.
- Vyhnete se kontaktu s pokožkou a očima, když manipulujete s olovenými náplněmi.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, abyste minimalizovali riziko zranění.
- Pracujte v dobře větraném prostoru, aby se snížila expozice prachu a výparům.
- Nikdy nepoužívejte produkt s poškozenými nebo nekompatibilními součástmi.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace

- Ujistěte se, že je přebíjecí lis odpojen od elektrické sítě.
- Odstraňte starou dávkovací tyč a nahraďte ji novou MEC LEAD CHARGE BAR.
- Zajistěte, aby byla tyč správně upevněna a zkontrolujte, zda není volná.

2. Použití

- Nastavte požadovanou dávku olovené náplně podle pokynů výrobce.
- Při plnění dbajte na to, abyste nepřekročili maximální kapacitu dávkovací tyče.
- Po každém použití výrobek důkladně vyčistěte a zkontrolujte, zda nedošlo k poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Všechny komponenty, které již nejsou použitelné, likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Akumulátorové a elektrické součásti likvidujte na sběrných místech určených pro elektronický odpad.
- Olovené náplně a další nebezpečné materiály likvidujte v souladu s místními ekologickými normami.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte se obrátit na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu a jeho sériovém čísle pro rychlejší vyřízení.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Vždy se informujte o aktuálních pokynech a doporučeních výrobce a nezapomeňte na důležitost bezpečnosti při práci s přebíjecími zařízeními.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz