

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #11 POWDER BUSHING

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

Nabízíme široký výběr MEC prachových objímek. Každá objímka má unikátní objem, což vám umožňuje upravit dávku prachu pro vaše náboje. Vždy se doporučuje použít váhu k ověření hmotnosti prachu pro přesnost. Nabízíme jednotlivé objímky od #7 do #13 a od #16 do #38. Pro doporučené objímky a výchozí bod pro váš specifický prach navštivte prosím webové stránky MEC na www.mecreloaders.com.



Atributy

- Název: [MEC RELOADING #11 POWDER BUSHING](#)
- Výrobce: [MEC RELOADING](#)
- Produkt č.: 749019447
- Výrob. č.: 5011
- Size: -
- Dodací hmotnost: 0.016kg
- Výška přepravy: 19mm
- Šířka přepravy: 114mm
- Délka přepravy: 186mm
- UPC: 098489013437

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro použití MEC prachových objímek](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro použití MEC prachových objímek

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC prachové objímky. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání produktu, abyste zajistili jeho správné a bezpečné použití. Prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou na objímkách žádné viditelné poškození.
- Uchovávejte prachové objímky mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si nejste jisti, jak správně používat produkt, vyhledejte odbornou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy používejte váhu k ověření hmotnosti prachu pro zajištění přesnosti.
- Při manipulaci s prachem dodržujte doporučené postupy pro bezpečné zacházení.
- Nikdy nepoužívejte objímky, které nesouhlasí s vaším typem prachu nebo náboje.
- Při použití prachových objímek se vyvarujte jakýchkoliv zdrojů otevřeného ohně nebo vysokých teplot.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a materiály.
- Zkontrolujte, zda je váš reloading press správně nastaven a v dobrém stavu.

2. Instalace:

- Vyberte správnou prachovou objímku podle doporučení výrobce.
- Nainstalujte objímku na váš reloading press podle pokynů výrobce.

3. Použití:

- Naplňte objímku prachem podle doporučení výrobce.
- Použijte váhu k ověření hmotnosti prachu.
- Spusťte proces přebíjení podle pokynů výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Po použití prachových objímek je důležité je správně zlikvidovat.
- Pokud jsou objímky poškozené nebo již nejsou použitelné, zlikvidujte je v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nikdy nezapomeňte na bezpečné zacházení s jakýmkoliv zbytky prachu.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na výrobce nebo navštivte webové stránky MEC. Ujistěte se, že vždy máte k dispozici aktuální kontaktní informace pro případ potřeby.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů. Dodržováním těchto pokynů přispějete k bezpečnému a efektivnímu používání MEC prachových objímek.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz