

TIX FLUX - ALLIED MFG. CORP. 1/2 OZ TIX FLUX

[Zbrojářské nářadí](#) > [Obecné puškařské nástroje](#) > [Pájky a tavný materiál](#)

Tix Flux je speciálně navržen pro práci s Tix Solder, pájkou na bázi olova/cínu s nízkým bodem tavení. S bodem tavení Tix Solder pouze 275*, je důležité mít flux, který se taví při mnohem nižší teplotě, a tento produkt je ideální volba. Tix Flux lze použít téměř s jakoukoliv měkkou pájkou a snadno se čistí vodou.



Atributy

- Název: [ALLIED MFG. CORP. 1/2 OZ TIX FLUX](#)
- Výrobce: [ALLIED MFG. CORP.](#)
- Produkt č.: 030002050
- Výrob. č.: NONE
- Container Size: 1/2 oz
- Váha: 1/2 oz.
- Dodací hmotnost: 0.045kg

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [TIX FLUX Bezpečnostní pokyny](#)
- [O nás](#)

TIX FLUX Bezpečnostní pokyny

Úvod

Vítejte v průvodci bezpečnostními pokyny pro TIX FLUX. TIX Flux je navržen speciálně pro použití s Tix Solder, což poskytuje ideální řešení pro aplikace měkkého pájení. Tento průvodce má za cíl zajistit vaši bezpečnost při používání TIX Flux a dodržet nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte TIX Flux v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli inhalaci výparů.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima. Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou rukavice a ochranné brýle.
- Skladujte TIX Flux na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.
- Nepolykejte TIX Flux. V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Zlikvidujte TIX Flux podle místních předpisů, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Ujistěte se, že všechny povrchy jsou čisté a suché před aplikací TIX Flux.
- Vyhněte se používání TIX Flux v blízkosti otevřeného ohně nebo vysokých teplot, protože může být hořlavý.
- Nemíchejte TIX Flux s jinými chemikáliemi, pokud to není uvedeno výrobcem.
- Pokud během používání TIX Flux zazijete jakékoliv nepříznivé reakce, okamžitě přestaňte používat a konzultujte to s lékařem.
- Používejte TIX Flux pouze pro zamýšlený účel, jak je popsáno v tomto průvodci.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně Tix Solder a TIX Flux.
- Ujistěte se, že máte na sobě vhodné OOP.

2. Aplikace:

- Aplikujte TIX Flux na oblast, která má být pájena. Použijte štětec nebo aplikátor pro rovnoměrné rozložení.
- Ujistěte se, že flux je aplikován před zahřátím pájky.

3. Pájení:

- Zahřejte pájecí hrot na vhodnou teplotu (275°F nebo 135°C).
- Jakmile je pájecí hrot horký, aplikujte pájku na spojovou oblast, kde byl aplikován TIX Flux.
- Nechte pájku, aby se roztavila a spojila s povrchy.

4. Po aplikaci:

- Po pájení vyčistěte oblast vodou, abyste odstranili zbytky fluxu.
- Ujistěte se, že jsou všechny nástroje vypnuté a bezpečně uloženy po použití.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakýkoliv nepoužitý nebo prošlý TIX Flux v souladu s místními předpisy o likvidaci nebezpečného odpadu.
- Nepouštějte TIX Flux do odpadu ani ho nevyhazujte do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně používání TIX Flux se prosím odvolejte na obal produktu nebo webové stránky výrobce pro další informace a podporu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání TIX Flux. Děkujeme, že jste si vybrali TIX FLUX.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz