

CRYO-TREATED DOVETAIL CUTTER - BROWNELLS CRYO-TREATED DOVETAIL CUTTER 60° X 0.290

[Zbrojářské nářadí](#) > [Elektrické nástroje a příslušenství](#) > [Frézovací nože](#)

Delší životnost řezání; Snižuje náklady na výměnu

Naše nejpopulárnější frézy na drážky jsme podrobili kryogenické úpravě, abychom vám poskytli nástroj, který dokáže řezat i ten nejtvrdší materiál a vydrží déle, čímž šetří čas a zvyšuje vaši produkci. Naše nástroje s kryoúpravou byly hluboce upraveny na -320°F, aby se změnila molekulární struktura slitin kovu, což je činí hustšími a odstraňuje napětí vedoucí k únavě nástroje. Nástroje s kryoúpravou nevypadají jinak než neupravené nástroje, proto jsme přidali dva prstence blízko pracovního konce, abychom je odlišili od našich běžných fréz. Nepřekračujte 700 RPM, jinak dojde k poškození fréz.



Atributy

- Název: [BROWNELLS CRYO-TREATED DOVETAIL CUTTER 60° X 0.290](#)
- Výrobce: [BROWNELLS](#)
- Produkt č.: 080000273
- Výrob. č.:
- Degree: 60
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 3mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 050806005884

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Pokyny pro bezpečné používání frézy CRYOTREATED DOVETAIL CUTTER BROWNELLS 60° X 0.290](#)
- [O nás](#)

Pokyny pro bezpečné používání frézy CRYOTREATED DOVETAIL CUTTER BROWNELLS 60° X 0.290

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili frézu CRYOTREATED DOVETAIL CUTTER BROWNELLS 60° X 0.290. Tento nástroj je navržen tak, aby splňoval vysoké standardy bezpečnosti a výkonu. V této příručce najdete důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci vašeho nového nástroje.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby všechny osoby, které budou frézu používat, byly seznámeny s těmito pokyny.
- Před použitím nástroje si důkladně přečtěte tuto příručku.
- Používejte frézu pouze pro účely, pro které je určena.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
- Noste vždy vhodné osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Ujistěte se, že fréza je správně upevněna a stabilní před zahájením práce.
- Nepoužívejte frézu, pokud je poškozená nebo opotřebovaná.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte doporučenou rychlost otáčení 700 RPM, jinak hrozí poškození frézy.
- Vyvarujte se kontaktu s pohyblivými částmi nástroje během provozu.
- Při výměně frézy nebo jejím nastavení vždy odpojte nástroj od elektrické sítě.
- Při práci s frézou se vyhněte nošení volného oblečení, které by se mohlo zachytit.
- Pokud se fréza přehřívá, přestaňte ji používat a nechte ji vychladnout.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití:

- Zkontrolujte, zda je fréza čistá a bez poškození.
- Ujistěte se, že máte správné upevnění pro frézu.

2. Instalace frézy:

- Odpojte nástroj od elektrické sítě.
- Otevřete držák frézy a vložte frézu do držáku.
- Zajistěte frézu pevně podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je fréza správně upevněna.

3. Použití frézy:

- Nastavte požadovanou rychlost otáčení na stroji.
- Ujistěte se, že pracovní oblast je volná od překážek.
- Pomalu a rovnoměrně přitlačte frézu na materiál, který chcete opracovat.
- Po dokončení práce vypněte stroj a odpojte frézu.

Pokyny pro likvidaci

- Frézu a její obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se o recyklaci nebo opětovné použití poškozených nebo opotřebovaných fréz.
- Zajistěte, že nebezpečné materiály budou zlikvidovány v souladu s platnými zákony a předpisy.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na místní prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte při kontaktu k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Děkujeme, že se staráte o bezpečnost při používání našeho produktu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání frézy CRYOTREATED DOVETAIL CUTTER BROWNELLS 60° X 0.290.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz