

PURE TIN (99.9%) BULLET CASTING METAL - BROWNELLS PURE TIN CASTING METAL, 1 LB

[Přebíjecí vybavení](#) > [Broky](#) > [Olověná slitina](#)

Brownells Pure Tin Bullet Casting Metal. Kousky cínu mají přibližně 1/2" na délku a 1/2" v průměru. V každém sáčku je přibližně 1 libra cínu. Cín se snadno taví a je skvělý pro výrobu vlastních slitin pro odlévání nebo pro míchání s jinými slitinami za účelem zvýšení tvrdosti. Jako základní pravidlo platí, že na každé 1% cínu přidaného do olova můžete očekávat Brinellovu tvrdost 0.3. Prodává se po sáčcích, hmotnosti jsou přibližné.



Atributy

- Název: [BROWNELLS PURE TIN CASTING METAL, 1 LB](#)
- Výrobce: [BROWNELLS](#)
- Produkt č.: 080001508
- Výrob. č.: TIN5LB
- Dodací hmotnost: 0.522kg
- Výška přepravy: 127mm
- Šířka přepravy: 51mm
- Délka přepravy: 127mm
- UPC: 050806011755

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro Brownells Pure Tin Bullet Casting Metal](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro Brownells Pure Tin Bullet Casting Metal

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Brownells Pure Tin Bullet Casting Metal. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte celý průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy uchovávejte produkt na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby se předešlo náhodnému požití nebo zneužití.
- Při manipulaci s produktem používejte vhodné osobní ochranné pomůcky (PPE), jako jsou rukavice a ochranné brýle.
- Zajistěte správnou ventilaci ve vašem pracovním prostoru, abyste se vyhnuli vdechování jakýchkoliv výparů během tavení nebo odlévání.
- Buďte si vědomi teploty tání cínu (přibližně 232°C nebo 450°F) a manipulujte s ním opatrně, abyste se vyhnuli popáleninám nebo zraněním.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Cín je těžký kov a může být škodlivý, pokud je požit.
 - Tavení cínu může produkovat výpary, které mohou být škodlivé při vdechování.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Nejezte, nepijte ani nekuřte při manipulaci s produktem.
 - Zajistěte, aby veškeré vybavení používané pro tavení a odlévání bylo čisté a bez kontaminantů.
 - Nemíchejte cín s nekompatibilními materiály, které by mohly způsobit nebezpečné reakce.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Příprava:**
 - Shromážděte všechny potřebné materiály a nástroje před zahájením procesu odlévání.
 - Zajistěte, aby váš pracovní prostor byl čistý a uspořádaný.
- **Proces tavení:**
 - Umístěte cín do vhodného taviče.
 - Pomalu zahřívejte tavič pomocí spolehlivého zdroje tepla.
 - Pečlivě sledujte teplotu, abyste se vyhnuli přehřátí.
- **Odlévání:**
 - Jakmile se cín roztaví, opatrně nalijte cín do požadované formy.
 - Nechte cín úplně vychladnout a ztuhnout, než s ním manipulujete.
- **Údržba po použití:**
 - Okamžitě po použití vyčistěte veškeré nástroje a vybavení, abyste předešli kontaminaci.
 - Uložte jakýkoliv nepoužitý cín v jeho původním obalu na bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakýkoliv odpad podle místních předpisů.
- Nevyhazujte cín do domácího odpadu.
- Zkontrolujte u místních úřadů vhodné metody likvidace těžkých kovů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se prosím obraťte na kontaktní místo se sídlem v EU, které je uvedeno na obalu produktu, nebo navštivte oficiální webové stránky pro více informací.

Závěrečná poznámka

Vždy dávejte přednost bezpečnosti při používání Brownells Pure Tin Bullet Casting Metal. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek z odlévání. Pokud narazíte na jakékoli nebezpečné situace nebo nehody, hlase je příslušným úřadům a zkontrolujte aktualizace o stažení produktu na platformě Safety Gate EU. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz