

# SILVALOY 355 SILVER SOLDER - BROWNELLS SILVALOY 355 SILVER SOLDER 1/2OZ 0.005 WIDE RIBBON 37" LONG

[Zbrojářské nářadí](#) > [Obecné puškařské nástroje](#) > [Pájky a tavný materiál](#)

**Nyní barva ladí s nerezovou ocelí; 56% stříbra; bezkadmiová**

SILVALOY 355 SILVER SOLDER Svařovací materiál Brownells Silvaloy 355 Silver Solder je vysoce kvalitní, bezkadmiový pájecí materiál určený pro spojování různých kovů, včetně oceli, nerezové oceli, mědi, niklu a drahých kovů. S obsahem stříbra 56% nabízí vynikající tokové vlastnosti a nízkou teplotu tání, což jej činí ideálním pro přesné aplikace, jako je instalace mířidel a ramp na nerezových zbraních. Pájecí materiál taje při 1145°F a teče při 1205°F, což zajišťuje silné a spolehlivé spoje. Pro optimální výsledky se doporučuje používat tento pájecí materiál s Ultra Flux®. Klíčové vlastnosti: Vysoký obsah stříbra: 56% stříbrného složení pro vynikající spojení. Nízká teplota tání: Taje při 1145°F a teče při 1205°F pro přesné aplikace. Bez kadmia: Bezpečný pro různé aplikace bez nebezpečného kadmia. Univerzální použití: Vhodný pro spojování široké škály kovů, včetně nerezové oceli, s téměř bílou barvou, která krásně ladí s nerezovou ocelí. Specifikace: Teplota tání: 1145°F. Teplota toku: 1205°F. Obsah stříbra: 56%. Doporučený flux: Ultra Flux®. Začlenění pájecího materiálu Brownells Silvaloy 355 Silver Solder do vašich gunsmithing projektů zajišťuje trvanlivé a esteticky příjemné spoje, zejména při práci s komponenty z nerezové oceli.



## Atributy

- Název: **BROWNELLS SILVALOY 355 SILVER SOLDER 1/2OZ 0.005 WIDE RIBBON 37" LONG**
- Výrobce: **BROWNELLS**
- Produkt č.: 080538405
- Výrob. č.:
- Color: Silver
- Container Size: 1/2 oz
- Model Number: Wide Ribbon
- Váha: 1/2 oz.
- Dodací hmotnost: 0.018kg
- Výška přepravy: 20mm
- Šířka přepravy: 76mm
- Délka přepravy: 132mm
- UPC: 050806102828

## Detail produktů

Made in USA

# Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [SILVALOY 355 Silver Solder Bezpečnostní Pokyny](#)
- [O nás](#)

# SILVALOY 355 Silver Solder Bezpečnostní Pokyny

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SILVALOY 355 Silver Solder od společnosti Brownells. Tento průvodce poskytuje zásadní bezpečnostní pokyny k zajištění bezpečného a efektivního používání tohoto produktu. Před použitím pájky si prosím pečlivě přečtete tento dokument, abyste porozuměli potenciálním rizikům a jak se jim vyhnout.

## Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Zajistěte bezpečné manipulace a používání SILVALOY 355 Silver Solder dodržováním těchto pokynů:
  - Vždy pracujte v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování výparů.
  - Držte pájku mimo dosah dětí a domácích zvířat.
  - Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou rukavice a ochranné brýle.
  - Skladujte pájku na chladném, suchém místě, mimo zdroje tepla a přímé sluneční světlo.
  - Dodržujte místní předpisy pro likvidaci pájek a materiálů na bázi fluxu.

## Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Při používání SILVALOY 355 Silver Solder dodržujte následující opatření:
  - Nepoužívejte pájku v blízkosti otevřeného ohně nebo vysokoteplotních zdrojů.
  - Vyvarujte se kontaktu plynoucí pájky a fluxu se pokožkou, abyste předešli podráždění.
  - Pokud dojde ke kontaktu pájky nebo fluxu s pokožkou nebo očima, okamžitě opláchněte velkým množstvím vody a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
  - Buďte opatrní ohledně teplot tání a toku pájky (1145°F a 1205°F), abyste předešli popáleninám.
  - Používejte Ultra Flux® podle doporučení k zajištění optimálních výsledků a bezpečnosti.

## Pokyny pro Instalaci a Použití

- Pro zajištění správného použití SILVALOY 355 Silver Solder dodržujte tyto kroky:
  1. Připravte povrchy, které mají být spojeny, důkladným čištěním, abyste odstranili jakékoliv nečistoty, tuky nebo oxidaci.
  2. Aplikujte Ultra Flux® na vyčištěné povrchy, aby se podpořilo přilnutí.
  3. Zahřejte oblast spoje pomocí vhodného zdroje tepla, dokud nedosáhne teploty tání pájky (1145°F).
  4. Jakmile je oblast zahřátá, aplikujte SILVALOY 355 Silver Solder na spoj. Pájka se při správném zahřátí dostane do spoje.
  5. Nechte spoj přirozeně vychladnout. Nepoužívejte vodu k ochlazení, protože to může způsobit napětí ve spoji.
  6. Po vychladnutí zkontrolujte spoj pro rovnoměrnost a pevnost.

## Pokyny pro Likvidaci

- Správná likvidace SILVALOY 355 Silver Solder a souvisejících materiálů je důležitá:
  - Likvidujte veškerou nepoužitou pájku a flux podle místních předpisů.
  - Nepoužívejte pájku v běžném domácím odpadu.
  - V případě potřeby kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro pokyny k likvidaci nebezpečného odpadu.

## Kontaktní Informace pro Další Podporu

- Pro další podporu nebo dotazy ohledně SILVALOY 355 Silver Solder se prosím obraťte na svého místního distributora nebo navštivte webové stránky produktu pro další zdroje.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání SILVALOY 355 Silver Solder. Vždy upřednostňujte bezpečnost a správné manipulační praktiky, abyste dosáhli nejlepších výsledků ve svých projektech.

# O nás

## Brownells Česká republika

**Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.**

[www.brownells.cz](http://www.brownells.cz)