

1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER - BROWNELLS CARBIDE LO-MOUNT SIGHT BASE CUTTER

[Zbrojářské nářadí](#) > [Elektrické nástroje a příslušenství](#) > [Frézovací nože](#)

65° rameno x .495"

Tyto frézy jsou speciálně navrženy námi a vyrobeny podle našich specifikací pro vyřezání drážky pro montáž mířidel Wichita a Novak Lo-Mount na pistole 1911 Auto. Použijte ¼" karbidovou frézu k odstranění většiny materiálu (viz výkres výše) a poté proveďte konečné frézování drážky. Konečný řez do dolní zadní části závěru se provádí pomocí frézy a není součástí řezu drážky pro mířidlo. Je vyrobena mírně poddimenzovaná, aby kompenzovala variace v základnách mířidel a tolerancích frézování při instalaci. S rostoucí popularitou zakázkových pistolí 1911 Auto je tato fréza jednou z těch, které budete často používat ve své zakázkové práci. UPOZORNĚNÍ: Pouze pro použití na frézovacím stroji. Mnohem tvrdší a trvanlivější než HSS fréza. Použití na zpevněných závěrech Colt. Pevný karbid, délka 2" (5 cm). Řez o průměru .495". Hřídel o průměru ½" (12,7 mm). 65° rameno.



Atributy

- Název: **BROWNELLS CARBIDE LO-MOUNT SIGHT BASE CUTTER**
- Výrobce: **BROWNELLS**
- Produkt č.: 080621965
- Výrob. č.: 800004950002
- Degree: 65
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 15mm
- Šířka přepravy: 74mm
- Délka přepravy: 224mm
- UPC: 050806019867

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím frézy si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte frézu pouze na frézovacím stroji.
- Zajistěte, že máte na sobě vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při obsluze frézy.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, abyste se vyhnuli nehodám.
- Neprovádějte obsluhu frézy, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog či alkoholu.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby ostatní lidé byli v bezpečné vzdálenosti, zatímco používáte frézu.
- Dodržujte pokyny výrobce pro obsluhu frézovacího stroje, abyste předešli zranění.
- Pravidelně kontrolujte frézu na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte poškozenou frézu.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- **UPOZORNĚNÍ:** Fréza je mnohem tvrdší a trvanlivější než HSS frézy. Zacházejte s ní opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Používejte frézu pouze pro její zamýšlený účel: vyřezávání drážky pro montáž mířidel Wichita a Novak LoMount na pistole 1911 Auto.
- Zajistěte, že je fréza správně upevněna ve frézovacím stroji před použitím.
- Použijte 1/4" karbidovou frézu k odstranění většiny materiálu před provedením konečného frézování drážky.
- Konečný řez do dolní zadní části závěru by měl být proveden pomocí frézy a není součástí řezu drážky pro mířidlo.
- Fréza je vyrobena mírně poddimenzovaná, aby kompenzovala variace v základnách mířidel a tolerancích frézování. Zajistěte správné uchycení při instalaci.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a ochranné vybavení.
- Ujistěte se, že frézovací stroj je v dobrém provozním stavu.
- Zkontrolujte, zda je fréza kompatibilní s frézovacím strojem.

2. Nastavení:

- Upevněte frézovací stroj v stabilní poloze.
- Nainstalujte frézu do frézovacího stroje podle pokynů výrobce.
- Nastavte parametry frézovacího stroje pro konkrétní řezací operaci.

3. Řezací proces:

- Začněte použitím 1/4" karbidové frézy k odstranění většiny materiálu z drážky pro mířidlo.
- Jakmile je většina materiálu odstraněna, pokračujte v provádění konečného frézování drážky pomocí 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER.
- Pečlivě sledujte proces řezání, abyste zajistili přesnost a bezpečnost.

4. Po operaci:

- Po dokončení řezací operace vypněte frézovací stroj a odstraňte frézu.
- Vyčistěte frézu a pracovní prostor, abyste udrželi bezpečnost a funkčnost.
- Po použití zkontrolujte frézu na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte frézu v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
- Nepokládejte frézu do běžného odpadu, protože může představovat bezpečnostní riziko.
- Pokud je fréza poškozená nebo již není použitelná, kontaktujte místní úřad pro nakládání s odpady pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, podporu produktu nebo hlášení nebezpečných produktů prosím kontaktujte příslušné úřady nebo vašeho místního distributora.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek při používání 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte uvedené pokyny. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz