

HI-FORCE 44™ SOLDER - BROWNELLS HI-FORCE 44 SOLDER 1OZ WIRE

[Zbrojářské nářadí](#) > [Obecné puškařské nástroje](#) > [Pájky a tavný materiál](#)

28 000 PSI - Taje při 475\ F. Nejlepší univerzální pájka pro zbrojře

Svařovací materiál Brownells Hi-Force 44 je slitina obsahující 4% stříbra a 96% cínu. Vynikající pro ocel, nerezovou ocel, nikl, mosaz a měď. Naprosto netoxický. Plynule a hladce teče při přibližně 475° F., což výrazně zkracuje čas ohřevu. Není potřeba obtížné oxyacetylenové zařízení. Zabraňuje vzniku černého oxidu, což zkracuje čas úklidu. Poskytuje pevnost v tahu od 14,000 do 28,000 PSI. Nepraská pod stresem, jako jiné materiály pro pájení při nízkých teplotách. A velké plus . . . zákazníci hlásí, že části spojené s Hi-Force 44 Solder neprokázaly žádné účinky při ponoření do horkých modřících nádrží! Použijte #4 Comet Flux.



Atributy

- Název: [BROWNELLS HI-FORCE 44 SOLDER 1OZ WIRE](#)
- Výrobce: [BROWNELLS](#)
- Produkt č.: 080649001
- Výrob. č.: NONE
- Container Size: 1 oz
- Váha: 1.0 oz
- Dodací hmotnost: 0.023kg
- Výška přepravy: 10mm
- Šířka přepravy: 102mm
- Délka přepravy: 180mm
- UPC: 050806016811

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Pokyny pro bezpečné používání HIFORCE 44™ SOLDER](#)
- [O nás](#)

Pokyny pro bezpečné používání HIFORCE 44™ SOLDER

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili HIFORCE 44™ SOLDER od společnosti Brownells. Tento produkt je určen pro pájení a spojování různých kovových materiálů. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v dobře větraném prostoru.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je výrobek nepoškozený před použitím.
- Pokud dojde k jakémukoli úrazu nebo nehodě, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při použití HIFORCE 44 SOLDER se vyhněte přímému kontaktu s pokožkou a očima. V případě kontaktu důkladně opláchněte vodou.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, abyste předešli zraněním.
- Udržujte výrobek daleko od zdrojů tepla a otevřeného ohně.
- Při pájení se vyvarujte vdechování výparů a kouře. Použijte vhodný respirátor, pokud je to nutné.
- Nenechávejte pájku bez dozoru během používání.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před použitím si přečtete pokyny výrobce a ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení.
- Pájku zahřejte na přibližně 475° F. Ujistěte se, že používáte vhodné zařízení pro ohřev.
- Aplikujte #4 Comet Flux na spoje, které chcete pájet.
- Pájku nanášejte rovnoměrně a plynule, aby se zajistilo dobré spojení.
- Po dokončení pájení nechte spoj vychladnout na pokojovou teplotu.

Pokyny pro likvidaci

- Nevyhazujte zbytky pájky do běžného odpadu. Zkontrolujte místní předpisy o likvidaci nebezpečných odpadů.
- Zbytky pájky a obalové materiály likvidujte v souladu s platnými ekologickými předpisy.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti a používání produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání HIFORCE 44™ SOLDER. Dodržováním těchto pokynů přispějete k bezpečnému a efektivnímu používání tohoto produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz