

HI-FORCE 44™ SOLDER - BROWNELLS HI-FORCE 44 SOLDER 1/4LB WIRE

[Zbrojářské nářadí](#) > [Obecné puškařské nástroje](#) > [Pájky a tavný materiál](#)

28,000 PSI - Teče při 475\ F. Nejlepší univerzální pájka pro gunsmithing

Svařovací materiál Brownells Hi-Force 44 je slitina obsahující 4% stříbra a 96% cínu. Vynikající pro ocel, nerezovou ocel, nikl, mosaz a měď. Naprosto netoxický. Plynule a hladce teče při přibližně 475° F., což výrazně zkracuje čas ohřevu. Není potřeba obtížné oxyacetylenové zařízení. Zabraňuje vzniku černého oxidu, což zkracuje čas úklidu. Poskytuje pevnost v tahu od 14,000 do 28,000 PSI. Nepraská pod stresem, jako jiné materiály pro pájení při nízkých teplotách. A velké plus . . . zákazníci hlásí, že části spojené s Hi-Force 44 Solder neprokázaly žádné účinky při ponoření do horkých modřících nádrží! Použijte #4 Comet Flux.



Atributy

- Název: [BROWNELLS HI-FORCE 44 SOLDER 1/4LB WIRE](#)
- Výrobce: [BROWNELLS](#)
- Produkt č.: 080649250
- Výrob. č.: NONE
- Container Size: 1/4 lb
- Váha: 1/4 lb.
- Dodací hmotnost: 0.068kg
- Výška přepravy: 28mm
- Šířka přepravy: 74mm
- Délka přepravy: 56mm
- UPC: 050806016873

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro použití HIFORCE 44™ SOLDER](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro použití HIFORCE 44™ SOLDER

Úvod

Tato příručka poskytuje důležité informace o bezpečném použití a manipulaci s výrobkem HIFORCE 44™ SOLDER od společnosti Brownells. Je určena pro zajištění bezpečnosti uživatelů a dodržení evropských bezpečnostních standardů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných skupin.
- Před použitím si přečtěte všechny pokyny a varování na obalu.
- Pravidelně kontrolujte, zda výrobek neprošel žádnými změnami, které by mohly ovlivnit jeho bezpečnost.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Pracujte v dobře větraném prostoru, aby se minimalizovalo vdechování jakýchkoli výparů.
- Používejte ochranné brýle a rukavice při manipulaci s pájkou.
- Dbejte na to, abyste se nedotýkali horkých částí zařízení, které se používají k pájení.
- Neprovádějte pájení v blízkosti hořlavých materiálů.
- Před použitím se ujistěte, že je zařízení správně nastaveno a funguje bezpečně.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Před použitím HIFORCE 44™ SOLDER zkontrolujte, zda je materiál v dobrém stavu a zda není poškozen.
2. Připravte si pracovní plochu a ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a ochranné pomůcky.
3. Na pracovní plochu aplikujte #4 Comet Flux pro zajištění optimálního spojení.
4. Zahřejte pájené části na teplotu přibližně 475° F (245° C), dokud se pájka nezačne tát.
5. Aplikujte HIFORCE 44™ SOLDER na spoje a nechte materiál plynule a hladce protéct.
6. Po dokončení práce nechte všechny části vychladnout a ujistěte se, že jsou bezpečné na dotek.

Pokyny pro likvidaci

- Po použití výrobku se ujistěte, že je likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte zbytky pájky a fluxu do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují speciální sběrné místa pro nebezpečné odpady.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla šarže a data výroby.

Tato příručka je navržena tak, aby zajistila bezpečné používání HIFORCE 44™ SOLDER a aby splňovala evropské normy pro bezpečnost produktů. Dodržováním těchto pokynů přispějete k bezpečnosti sebe i ostatních.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz