

HI-TEMP HI-FORCE 44™ SOLDER - BROWNELLS HIGH TEMP HI-FORCE 44 SOLDER 1LB WIRE

[Zbrojářské nářadí](#) > [Obecné puškařské nástroje](#) > [Pájky a tavný materiál](#)

38 000 PSI;Taje při 650\ F. Nejvyšší obsah stříbra dostupný v pájce bez zinku

Vyšší pevnost v tahu pro silnější spojení na spojích, které jsou vystaveny vysokému zatížení nebo vibracím. Obsahuje 95% kadmia a 5% stříbra, které volně teče při 640° až 650° F. (maximální teplota 740° F.). Rychle se spojuje se všemi typy oceli včetně nerezové oceli. Není ovlivněno horkými, žíravými modřicemi roztoky nebo pečením po aplikaci sprejového povrchu. Používejte s Copper Bond Flux a zajistěte adekvátní ventilaci.



Atributy

- Název: [BROWNELLS HIGH TEMP HI-FORCE 44 SOLDER 1LB WIRE](#)
- Výrobce: [BROWNELLS](#)
- Produkt č.: 080649590
- Výrob. č.:
- Container Size: 1 lbs
- Váha: 1 lb
- Dodací hmotnost: 0.476kg
- Výška přepravy: 30mm
- Šířka přepravy: 112mm
- Délka přepravy: 157mm
- UPC: 050806016996

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro použití HITEMP HIFORCE 44™ SOLDER](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro použití HITEMP HIFORCE 44™ SOLDER

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili HITEMP HIFORCE 44™ Solder. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vysokou pevnost a spolehlivé spojení pro aplikace vystavené vysokému zatížení a vibracím. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte návod k použití a bezpečnostní pokyny.
- Ujistěte se, že pracujete v dobře větraném prostoru, abyste minimalizovali expozici výparům.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou rukavice a ochranné brýle, abyste se vyhnuli kontaktu s pokožkou a očima.
- V případě kontaktu s pokožkou nebo očima okamžitě vypláchněte postiženou oblast velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při používání produktu se vyhněte otevřenému ohni a jiným zdrojům zapálení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- HITEMP HIFORCE 44™ Solder má pracovní teplotu 640° až 650° F. (maximální teplota 740° F.). Dbejte na to, abyste se vyhnuli popáleninám.
- Nepoužívejte v kombinaci s jinými chemikáliemi, pokud nejsou výslovně doporučeny.
- Před použitím produktu se ujistěte, že je povrch čistý a suchý.
- Používejte Copper Bond Flux pro zajištění optimálního spojení.
- Po aplikaci sprejového povrchu neprovádějte žádné další procesy, které by mohly ovlivnit spojení.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava pracovního prostoru

- Zajistěte si dostatečné osvětlení a větrání.
- Připravte si všechny potřebné nástroje a materiály.

2. Aplikace HITEMP HIFORCE 44™ Solder

- Zahřejte spojovaný materiál na požadovanou teplotu.
- Aplikujte Copper Bond Flux na spojované plochy.
- Pomocí HITEMP HIFORCE 44™ Solder naneste pájku na spoj.
- Ujistěte se, že pájka rovnoměrně pokrývá spoj.

3. Po aplikaci

- Nechte spoj ochladit na pokojovou teplotu.
- Zkontrolujte, zda je spoj pevný a bez trhlin.

Pokyny pro likvidaci

- Zbytky pájky a obaly likvidujte podle místních předpisů o nebezpečných odpadech.
- Nikdy nevyhazujte do běžného odpadu nebo do vody.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého dodavatele nebo výrobce produktu. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně názvu, výrobce a čísla šarže.

Tyto pokyny byly vytvořeny s ohledem na bezpečnost a ochranu spotřebitelů v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). V případě jakýchkoli problémů nebo nejasností neváhejte kontaktovat odpovědné úřady nebo příslušné orgány.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz