

LONG FORCING CONE CHAMBER REAMER - BROWNELLS L.F.C. REAMER, 410 GA.

[Zbrojářské nářadí](#) > [Nástroje na opracování hlavní](#) > [Výstružníky](#) > [Výstružníky pro brokovnice](#)

Zvětšete kužely pro zlepšení vzorů, snížení zpětného rázu

Reamery pro dvojí použití prodlužují krátké komory na moderní standardní nebo magnum délky a současně vyřezávají nový dlouhý forcing cone - NEBO - vyřezávají dlouhý forcing cone bez prodlužování komory pro zbrojře, který hledá zlepšení výkonnosti střelby pro svého zákazníka. Umístění drážek, úlevy a úhly jsou navrženy tak, aby poskytovaly co nejlepší výsledky na všech typech oceli hlavně (kromě samozřejmě hlavní s chromovaným povrchem!). Dlouhý forcing cone o délce 1½" (přibližně) je výkonnostně osvědčený a poskytuje optimální výsledky v jakékoli délce komory. (Pro úplné instrukce viz níže náš podrobný, ilustrovaný brožura, Měření a přestavba komor brokovnic.) Reamery jsou vyrobeny výhradně pro nás z vysoce kvalitní nástrojové oceli jedním z nejstarších a nejuznávanějších výrobců reamerů ve Spojených státech. Navíc hexový pohon umožňuje použití zásuvky a T-rukojeti, když rukojeti na kladivo nebudou fungovat. Nastavení soustruhu není vyžadováno.



Atributy

- Název: [BROWNELLS L.F.C. REAMER, 410 GA.](#)
- Výrobce: [BROWNELLS](#)
- Produkt č.: 080661410
- Výrob. č.: 50410
- Náboje: .410 Bore
- Style: Long Forcing Cone
- Dodací hmotnost: 0.091kg
- Výška přepravy: 5mm
- Šířka přepravy: 53mm
- Délka přepravy: 188mm
- UPC: 736681504109

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro LONG FORCING CONE CHAMBER REAMER BROWNELLS L.F.C. REAMER, 410 GA.](#)
- [O nás](#)

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro LONG FORCING CONE CHAMBER REAMER BROWNELLS L.F.C. REAMER, 410 GA.

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili LONG FORCING CONE CHAMBER REAMER BROWNELLS L.F.C. REAMER, 410 GA. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vašeho brokovnice a zajistil bezpečné a efektivní použití. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod, abyste zajistili bezpečnost a správné použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a nepoškozený.
- Používejte ochranné brýle a rukavice při práci s reamerem.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
- Nenechávejte produkt na dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo problémů se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím reameru zajistěte, aby byla brokovnice vybitá a bezpečná.
- Používejte reamer pouze na komory určené pro 10 Gauge Magnum Shotgun.
- Vyhněte se použití reameru v komorách 27/8" (7.3 cm) nebo jiných komorách 10 Gauge.
- Při práci s reamerem se vyhněte jakémukoli kontaktu s pokožkou nebo očima.
- Pokud dojde k poškození reameru, přestaňte ho používat a obraťte se na výrobce.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Před použitím reameru se ujistěte, že máte správné nástroje a vybavení.
2. Nasadte reamer na vhodný pohon (např. zásuvku nebo Trukojet).
3. Ujistěte se, že je reamer správně upevněn a stabilní.
4. Pomalu a opatrně začněte s reamováním, abyste zajistili rovnoměrný a bezpečný řez.
5. Pravidelně kontrolujte pokrok a stav reameru během používání.
6. Po dokončení práce důkladně vyčistěte reamer a uložte ho na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Reamer a jeho části likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je reamer poškozen, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.
- Nikdy nevyhazujte reamer do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali LONG FORCING CONE CHAMBER REAMER BROWNELLS L.F.C. REAMER, 410 GA. Přejeme vám úspěšné a bezpečné používání!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz