

SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND - BROWNELLS SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND 800 GRIT

[Zbrojářské nářadí](#) > [Příprava a barvení kovů](#) > [Brusné prostředky](#) > [Lapovací pasty](#)

Ostré Kousky Samoolejovacího Křemíkového Karbidu na Petrolejové Bázi

Nejlepší brusná hmota pro "tvrdé přizpůsobení" dvou kusů oceli. Odolává i pokračujícímu přizpůsobení na kalené a tepelně zpracované oceli. Zrno křemíku karbidu kombinované s hustým, dlouhotrvajícím lubrikantem se rozpadá na menší a menší ostré částice, které udržují řezání déle než sloučeniny oxidu hliníku. Pouze pro použití na oceli. Odstraňte rozpouštědlem.



Atributy

- Název: [BROWNELLS SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND 800 GRIT](#)
- Výrobce: [BROWNELLS](#)
- Produkt č.: 083045800
- Výrob. č.: 5A51804
- Grit: 800
- Dodací hmotnost: 0.136kg
- Výška přepravy: 41mm
- Šířka přepravy: 89mm
- Délka přepravy: 89mm
- UPC: 050806103122

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro brusnou hmotu křemíku karbidu](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro brusnou hmotu křemíku karbidu

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali brusnou hmotu křemíku karbidu Brownells 800 Grit. Tento produkt je navržen pro "tvrdé přizpůsobení" dvou kusů oceli a je vhodný pro použití na kalené a tepelně zpracované oceli. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte tento produkt v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování prachu.
- Noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou rukavice, ochranné brýle a respirátor, abyste minimalizovali expozici abrazivním částicím.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Skladujte hmotu na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a tepelné zdroje.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace týkající se bezpečnosti produktu a stažení z trhu na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima. V případě kontaktu okamžitě opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud podráždění přetrvává.
- Neužívejte hmotu vnitřně. Pokud je spolknuta, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Buďte opatrní na prach, který vzniká během používání. Používejte systém odsávání prachu nebo mokré metody, abyste minimalizovali prach.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl bez hořlavých materiálů, protože hmota může představovat požární nebezpečí, pokud je vystavena tepelným zdrojům.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že povrchy, které mají být přizpůsobeny, jsou čisté a bez jakýchkoli nečistot.
- Před použitím důkladně protřepejte nádobu, aby se zajistilo správné promíchání hmoty.

2. Aplikace:

- Naneste tenkou vrstvu brusné hmoty na povrchy, které vyžadují přizpůsobení.
- Použijte vhodný nástroj nebo metodu k přizpůsobení dvou kusů oceli, přičemž aplikujte stálý tlak.
- Pečlivě sledujte proces přizpůsobení, abyste se vyhnuli nadměrnému odstranění materiálu.

3. Po použití:

- Po dosažení požadovaného přizpůsobení odstraňte jakékoli přebytečné hmoty pomocí rozpouštědla.
- Důkladně vyčistěte pracovní prostor, abyste odstranili jakýkoli zbytkový prach nebo hmotu.

Pokyny pro likvidaci

- Jakýkoli nevyužitý nebo přebytečný produkt likvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
- Nepouštějte hmotu do kanalizace ani ji nevyhazujte do běžného domácího odpadu.
- Zajistěte, aby byly jakékoli nádoby zcela prázdné před recyklací nebo likvidací.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo produktu se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené na obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání brusné hmoty křemíku karbidu Brownells 800 Grit. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz