

MX FINISHING WHEELS - BROWNELLS 1/2" X 1/2" MX WHEEL 320 GRIT 3 PACK

[Zbrojářské nářadí](#) > [Elektrické nástroje a příslušenství](#) > [Tvrdé brusné nástroje](#) > [Tvrdé dolešťovací kotouče](#)

Dlouhá životnost, oblíbené zrnitosti pro leštění a tvarování

Nekovové, bavlněné vlákno, spojeno s abrazivem z oxidu hliníku, si dobře udržuje svůj tvar a je ideální pro dokončování, leštění, konečné tvarování a odstraňování škrábanců. Nepřetěžuje se; skvěle funguje na hliníku a mosazi. Startovací sada obsahuje jedno kolo každé zrnitosti zabalené v oddělené sadě. Náhradní balení obsahují tři kola jedné zrnitosti. 1/8" stopka se hodí pro ruční, vysokorychlostní rotační nástroje.



Atributy

- Název: [BROWNELLS 1/2" X 1/2" MX WHEEL 320 GRIT 3 PACK](#)
- Výrobce: [BROWNELLS](#)
- Produkt č.: 084000026
- Výrob. č.:
- Dodací hmotnost: 0.018kg
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 050806021655

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro MX Finishing Wheels](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro MX Finishing Wheels

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MX Finishing Wheels od společnosti Brownells. Tyto nekovové, bavlněné vlákno kotouče jsou navrženy pro různé dokončovací úkoly, včetně leštění a konečného tvarování. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, pečlivě si přečtěte a dodržujte tento bezpečnostní pokyn.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a prachových masek, abyste se chránili před prachem a úlomky.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez nepořádku, abyste předešli nehodám.
- Zkontrolujte, zda je nástroj, který používáte, kompatibilní se stopkou 1/8" MX Finishing Wheels.
- Pravidelně kontrolujte kotouče na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nepoužívejte kotouče na materiálech, pro které nejsou určeny, jako jsou tvrdé kovy, které by mohly způsobit nadměrné opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte kotouče při doporučené rychlosti, abyste předešli přehřátí a poškození.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku při používání kotoučů, abyste předešli jejich zlomení.
- Nepřekračujte maximální provozní rychlost rotačního nástroje.
- Zajistěte, aby byl pracovní kus bezpečně upnut nebo držen, aby se předešlo pohybu během používání.
- Nenoste volné oblečení ani šperky, které by se mohly zachytit v rotujícím nástroji.
- Držte ruce a jiné části těla daleko od rotujícího kotouče během provozu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je rotační nástroj odpojen nebo vypnut před instalací.
- Vložte stopku 1/8" MX Finishing Wheel do kolíku rotačního nástroje.
- Pevně utáhněte kolík, aby kotouč držel na místě.
- Zkontrolujte, zda je kotouč správně nainstalován a nekolísá.

2. Používání:

- Zapněte nebo zapněte rotační nástroj.
- Začněte nástroj na nízké rychlosti a postupně zvyšujte na požadovanou rychlost.
- Aplikujte kotouč na pracovní kus jemně, s použitím mírného tlaku.
- Pohybuje kotoučem po povrchu v konzistentním pohybu pro dosažení nejlepších výsledků.
- Zastavte nástroj a nechte kotouč zcela zastavit, než jej odstraníte z pracovního kusu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité MX Finishing Wheels v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nepořádejte kotouče do běžného domácího odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.
- Zvažte možnosti recyklace, kde jsou k dispozici, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo související s výrobkem, prosím, kontaktujte výrobce nebo se podívejte na obal výrobku pro další informace.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečnější a efektivnější používání vašich MX Finishing Wheels. Děkujeme za vaši pozornost k těmto pokynům.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz