

LASER BORESIGHTER - SIGHTMARK 30-06 SPRINGFIELD BORESIGHTER

[Zbrojářské nářadí](#) > [Nástroje pro instalaci mířidel a optiky](#) > [Rektifikační laser](#)

Laser namontovaný v komoře vám pomůže zaměřit pušku nebo pistoli bez výstřelu

Jednoduchý a samostatný systém pro boresighting se vejde do komory vašeho pušky nebo pistole a promítá silný červený laserový paprsek zarovnaný s osou vývrtu pro zaměřování na místo záměru bez výstřelu. Funguje se zaměřovači, holografickými červenými tečkovými zaměřovači a „železnými“ mířidly. Odolné, opracované mosazné pouzdro vypadá jako nábojnice, ale ve skutečnosti obsahuje celý laserový systém a baterie. Vložte baterie a utáhněte víčko na pouzdro pro zapnutí laseru; vyjměte baterie pro vypnutí. Vložte celou sestavu do komory, jemně zavřete závěr a zaměřte se na cíl 20-30 yardů daleko. Upravte windage a elevaci zaměřovače nebo mířidel tak, aby místo záměru bylo nulováno na tečku, kompenzujte odchylku záměru, aby se zabránilo vysokému výstřelu. Jděte na střelnici pro zkušební výstřely a konečné úpravy míření. Uložte boresighter do přiloženého nylonového obalu, který se snadno vejde do kapsy, nářadového kufříku nebo tašky na střelnici. K dispozici v různých rážích, uvedených níže.



Atributy

- Název: [SIGHTMARK 30-06 SPRINGFIELD BORESIGHTER](#)
- Výrobce: [SIGHTMARK](#)
- Produkt č.: 100004013
- Výrob. č.: SM39003
- Náboje: 270 Winchester, 25-06 Remington, 30-06 Springfield
- Dodací hmotnost: 0.091kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 130mm
- Délka přepravy: 216mm
- UPC: 810119010025

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro laserový boresighter Sightmark 3006 Springfield](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro laserový boresighter Sightmark 3006 Springfield

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali laserový boresighter Sightmark 3006 Springfield. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a pokyny k použití, aby se zajistil bezpečný a efektivní zážitek s vaším výrobkem. Před použitím si prosím důkladně přečtěte informace.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Vždy manipulujte s palnými zbraněmi opatrně a ujistěte se, že jsou namířeny bezpečným směrem.
- Držte boresighter mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte boresighter na jakékoli poškození před použitím.
- Nepokoušejte se boresighter rozebrat nebo upravit.
- Používejte pouze doporučené baterie, abyste se vyhnuli poškození nebo poruše.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se palných zbraní a příslušenství.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy se ujistěte, že je palná zbraň vybitá před vložením boresighteru.
- Používejte boresighter pouze v kontrolovaném prostředí, jako je střelnice.
- Vyhněte se přímému očnímu kontaktu s laserovým paprskem; může způsobit vážné zranění očí.
- Nikdy nesměrujte laserový paprsek na nikoho nebo na odrazné povrchy.
- Pokud se laser nezapne, zkontrolujte instalaci baterií a v případě potřeby je vyměňte.
- Vyhněte se používání boresighteru za vlhkých nebo mokrých podmínek, aby se předešlo elektrickým nebezpečím.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava boresighteru

- Vložte dodané AG5 knoflíkové baterie do těla boresighteru.
- Ujistěte se, že jsou baterie nainstalovány správně, podle polarit uvedené na zařízení.

2. Aktivace laseru

- Přitáhněte víčko na těle, abyste zapnuli laser.
- Chceteli laser vypnout, vyjměte baterie.

3. Vložení do palné zbraně

- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá.
- Jemně vložte celou sestavu boresighteru do komory palné zbraně.
- Opatrně zavřete závěr, ujistěte se, že nezasahuje do boresighteru.

4. Zamíření na cíl

- Zaměřte palnou zbraň na cíl vzdálený 2030 yardů.
- Upravte windage a elevaci vašeho zaměřovače nebo mířidel, dokud se místo záměru nezarovná s laserovým bodem.

5. Konečné úpravy

- Po zarovnání mířidel jděte na střelnici a proveďte zkušební výstřely.
- Proveďte jakékoli konečné úpravy podle potřeby, abyste zajistili přesnost.

6. Úložné pokyny

- Po použití uložte boresighter do přiloženého nylonového obalu.
- Udržujte obal na suchém a bezpečném místě, jako je kapsa, nářadový kufřík nebo taška na střelnici.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte boresighter a baterie podle místních předpisů.
- Nepokládejte baterie do domácího odpadu; odneste je na určené recyklační místo.
- Zajistěte, aby byly jakékoli nepoužité nebo poškozené výrobky bezpečně likvidovány, aby se předešlo nehodám.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo problémů s výrobkem se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené na obalu nebo na webových stránkách výrobce.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s vaším laserovým boresighterem Sightmark 3006 Springfield. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné zacházení s palnými zbraněmi.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz