

LASER BORESIGHTER - SIGHTMARK 308 WINCHESTER BORESIGHTER

[Zbrojářské nářadí](#) > [Nástroje pro instalaci mířidel a optiky](#) > [Rektifikační laser](#)

Laser namontovaný v komoře vám pomůže zaměřit pušku nebo pistoli bez výstřelu

Jednoduchý a samostatný systém pro boresighting se vejde do komory vašeho pušky nebo pistole a promítá silný červený laserový paprsek zarovnaný s osou vývrtu pro zaměřování na místo záměru bez výstřelu. Funguje se zaměřovači, holografickými červenými tečkovými zaměřovači a „železnými“ mířidly. Odolné, opracované mosazné pouzdro vypadá jako nábojnice, ale ve skutečnosti obsahuje celý laserový systém a baterie. Vložte baterie a utáhněte víčko na pouzdru pro zapnutí laseru; vyjměte baterie pro vypnutí. Vložte celou sestavu do komory, jemně zavřete závěr a zaměřte se na cíl 20-30 yardů daleko. Upravte windage a elevaci zaměřovače nebo mířidel tak, aby místo záměru bylo nulováno na tečku, kompenzujte odchylku záměru, aby se zabránilo vysokému výstřelu. Jděte na střelnici pro zkušební výstřely a konečné úpravy míření. Uložte boresighter do přiloženého nylonového obalu, který se snadno vejde do kapsy, nářadového kufříku nebo tašky na střelnici. K dispozici v různých rážích, uvedených níže.



Atributy

- Název: [SIGHTMARK 308 WINCHESTER BORESIGHTER](#)
- Výrobce: [SIGHTMARK](#)
- Produkt č.: 100004015
- Výrob. č.: SM39005
- Náboje: 308 Winchester
- Dodací hmotnost: 0.113kg
- Výška přepravy: 23mm
- Šířka přepravy: 130mm
- Délka přepravy: 216mm
- UPC: 810119010049

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 308 WINCHESTER BORESIGHTER](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 308 WINCHESTER BORESIGHTER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 308 WINCHESTER BORESIGHTER. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a informace o používání, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby boresighter používali pouze osoby, které jsou obeznámeny se střelnými zbraněmi a jejich ovládáním.
- Vždy zacházejte s boresighterem, jako by to byla nabitá střelná zbraň.
- Uchovávejte boresighter mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Používejte boresighter v bezpečném prostředí, daleko od hořlavých materiálů a v kontrolovaném prostředí.
- Pravidelně kontrolujte boresighter na jakékoliv známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Pokud dojde k jakékoli poruše nebo problému s boresighterem, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Vyhněte se přímému očnímu kontaktu:** Nedívejte se přímo do laserového paprsku. Laser může způsobit zranění očí.
- **Zkontrolujte kompatibilitu:** Ujistěte se, že boresighter je kompatibilní s ráží vaší střelné zbraně před použitím.
- **Používejte na kontrolované ploše:** Vždy používejte boresighter na určené střelnici nebo bezpečné oblasti, abyste se vyhnuli nehodám.
- **Zabezpečte střelnou zbraň:** Ujistěte se, že je střelná zbraň zabezpečená a směřuje bezpečným směrem při vkládání boresighteru.
- **Odstraňte baterie, když se nepoužívá:** Aby se předešlo náhodné aktivaci, odstraňte baterie z boresighteru, když se nepoužívá.
- **Dodržujte místní zákony:** Bud'te si vědomi a dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání laserových zařízení a střelných zbraní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Vložení baterií:

- Otevřete víčko pouzdra boresighteru.
- Vložte přiložené AG5 knoflíkové baterie podle polaritty uvedené na zařízení.
- Pevně utáhněte víčko zpět, aby se aktivoval laser.

2. Vložení do komory:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a směřuje bezpečně.
- Jemně vložte boresighter do komory střelné zbraně.
- Opětovně zavřete závěr střelné zbraně opatrně.

3. Zamíření na cíl:

- Zaměřte střelnou zbraň na cíl umístěný 2030 yardů daleko.
- Sledujte tečku vytvořenou laserem na cíli.

4. Úprava mířidel:

- Upravte nastavení windage a elevace vašeho zaměřovače nebo mířidel, dokud se místo záměru nevyrovná s laserovou tečkou.
- Upravte odchylku míření, abyste zajistili přesné střelby.

5. Zkušební výstřely:

- Po úpravách se vydejte na střelnici k provedení zkušebních výstřelů.
- Provedte jakékoliv potřebné finální úpravy na základě výsledků zkušebních výstřelů.

6. Skladování:

- Po použití uložte boresighter do přiloženého nylonového obalu.
- Ujistěte se, že je obal uložen na chladném a suchém místě, aby se předešlo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte boresighter a baterie v souladu s místními předpisy.
- Nedávejte baterie do běžného domácího odpadu; místo toho použijte určené zařízení pro recyklaci baterií.
- Pokud je boresighter poškozený nebo již není v použití, zvažte jeho vrácení výrobci nebo recyklačnímu centru, které přijímá elektronický odpad.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 308 WINCHESTER BORESIGHTER, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz