

LASER BORESIGHTER - SIGHTMARK 40 S&W BORESIGHTER

[Zbrojářské nářadí](#) > [Nástroje pro instalaci mířidel a optiky](#) > [Rektifikační laser](#)

Laser namontovaný v komoře vám pomůže zaměřit pušku nebo pistoli bez výstřelu

Jednoduchý a samostatný systém pro boresighting se vejde do komory vašeho pušky nebo pistole a promítá silný červený laserový paprsek zarovnaný s osou vývrtu pro zaměřování na místo záměru bez výstřelu. Funguje se zaměřovači, holografickými červenými tečkovými zaměřovači a „železnými“ mířidly. Odolné, opracované mosazné pouzdro vypadá jako nábojnice, ale ve skutečnosti obsahuje celý laserový systém a baterie. Vložte baterie a utáhněte víčko na pouzdru pro zapnutí laseru; vyjměte baterie pro vypnutí. Vložte celou sestavu do komory, jemně zavřete závěr a zaměřte se na cíl 20-30 yardů daleko. Upravte windage a elevaci zaměřovače nebo mířidel tak, aby místo záměru bylo nulováno na tečku, kompenzujte odchylku záměru, aby se zabránilo vysokému výstřelu. Jděte na střelnici pro zkušební výstřely a konečné úpravy míření. Uložte boresighter do přiloženého nylonového obalu, který se snadno vejde do kapsy, nářadového kufříku nebo tašky na střelnici. K dispozici v různých rážích, uvedených níže.



Atributy

- Název: [SIGHTMARK 40 S&W BORESIGHTER](#)
- Výrobce: [SIGHTMARK](#)
- Produkt č.: 100004017
- Výrob. č.: SM39016
- Náboje: 40 S&W
- Dodací hmotnost: 0.091kg
- Výška přepravy: 23mm
- Šířka přepravy: 130mm
- Délka přepravy: 216mm
- UPC: 810119011220

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 40 S&W BORESIGHTER](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 40 S&W BORESIGHTER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 40 S&W BORESIGHTER. Tento návod poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny k použití, které zajistí bezpečné používání a údržbu vašeho boresighteru. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento manuál.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze podle zamýšleného účelu a v souladu s těmito pokyny.
- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi s respektem a dodržujte standardní bezpečnostní postupy.
- Držte boresighter mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte boresighter na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Ukládejte boresighter na bezpečné a zabezpečené místo, když se nepoužívá.
- Zodpovědně likvidujte baterie a boresighter v souladu s místními předpisy.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepořádejte laserový paprsek na oči někoho jiného nebo na reflexní plochy.
- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá před vložením boresighteru.
- Vždy mířte palnou zbraní v bezpečném směru při používání boresighteru.
- Nepoužívejte boresighter, když je palná zbraň v pohybu nebo pokud není akce zajištěna.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby nikdo nebyl v zorném poli při používání boresighteru.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je palná zbraň zcela vybitá. Zkontrolujte komoru a zásobník.
- Shromážděte potřebné položky: LASER BORESIGHTER, baterie a cíl.

2. Instalace baterií

- Otevřete kryt pouzdra boresighteru.
- Vložte (2) AG5 knoflíkové baterie do pouzdra, přičemž dbejte na správnou polaritu.
- Šroubujte víčko zpět na pouzdro, aby se zapnul laser.

3. Vložení boresighteru

- Vložte celou sestavu boresighteru do komory palné zbraně.
- Jemně zavřete akci palné zbraně, aniž byste ji nutily.

4. Míření na cíl

- Mířte palnou zbraní na cíl umístěný 2030 yardů daleko.
- Pozorujte červenou tečku, kterou laser promítá na cíl.

5. Úprava mířidel

- Upravte nastavení windage a elevation vašich zaměřovačů nebo mířidel tak, aby byl bod záměru zarovnaný s laserovou tečkou.
- Tato úprava kompenzuje jakékoli odchylky míření, aby se zajistilo přesné střelení.

6. Konečné kontroly

- Po úpravách vyjměte boresighter z komory.
- Uložte boresighter do přiloženého nylonového obalu.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte použité baterie v souladu s místními předpisy pro likvidaci baterií.
- Pokud boresighter již nefunguje nebo není potřebný, dodržujte místní pokyny pro likvidaci elektronického odpadu.
- Nepokládejte boresighter do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 40 S&W BORESIGHTER se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznické podpory.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vaším LASER BORESIGHTER. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a zodpovědnému používání palných zbraní.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz