

LASER BORESIGHTER - SIGHTMARK 22 LONG RIFLE BORESIGHTER

[Zbrojářské nářadí](#) > [Nástroje pro instalaci mířidel a optiky](#) > [Rektifikační laser](#)

Laser namontovaný v komoře vám pomůže zaměřit pušku nebo pistoli bez výstřelu

Jednoduchý a samostatný systém pro boresighting se vejde do komory vašeho pušky nebo pistole a promítá silný červený laserový paprsek zarovnaný s osou vývrtu pro zaměřování na místo záměru bez výstřelu. Funguje se zaměřovači, holografickými červenými tečkovými zaměřovači a „železnými“ mířidly. Odolné, opracované mosazné pouzdro vypadá jako nábojnice, ale ve skutečnosti obsahuje celý laserový systém a baterie. Vložte baterie a utáhněte víčko na pouzdru pro zapnutí laseru; vyjměte baterie pro vypnutí. Vložte celou sestavu do komory, jemně zavřete závěr a zaměřte se na cíl 20-30 yardů daleko. Upravte windage a elevaci zaměřovače nebo mířidel tak, aby místo záměru bylo nulováno na tečku, kompenzujte odchylku záměru, aby se zabránilo vysokému výstřelu. Jděte na střelnici pro zkušební výstřely a konečné úpravy míření. Uložte boresighter do přiloženého nylonového obalu, který se snadno vejde do kapsy, nářadového kufříku nebo tašky na střelnici. K dispozici v různých rážích, uvedených níže.



Atributy

- Název: [SIGHTMARK 22 LONG RIFLE BORESIGHTER](#)
- Výrobce: [SIGHTMARK](#)
- Produkt č.: 100009804
- Výrob. č.: SM39021
- Náboje: 22 Long Rifle
- Dodací hmotnost: 0.181kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 140mm
- Délka přepravy: 234mm
- UPC: 810119014528

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 22 LONG RIFLE BORESIGHTER Bezpečnostní pokyny](#)
- [O nás](#)

LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 22 LONG RIFLE

BORESIGHTER Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 22 LONG RIFLE BORESIGHTER. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a provozní pokyny k zajištění bezpečného používání tohoto produktu. Před použitím boresighteru si prosím tuto příručku pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby boresighter používali pouze jednotlivci, kteří jsou obeznámeni se střelnými zbraněmi a jejich obsluhou.
- Vždy zacházejte s boresighterem a jakoukoli střelnou zbraní, jako by byly nabitě a připravené k výstřelu.
- Uchovávejte boresighter a všechny střelné zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte boresighter na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poruchy nebo poškození boresighteru, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte boresighter způsobem, který není uveden v této příručce.
- Vždy se ujistěte, že je střelná zbraň namířena bezpečným směrem při vkládání nebo vyjímání boresighteru.
- Vyhněte se přímému pohledu do laserového paprsku, protože to může způsobit zranění očí.
- Používejte boresighter pouze v dobře osvětlených oblastech, aby byla zajištěna viditelnost laserové tečky.
- Zajistěte, aby byla cílová oblast volná od lidí a překážek před zaměřením střelné zbraně.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Vložení baterií:

- Otevřete mosazné pouzdro odšroubováním víčka.
- Vložte (2) AG5 knoflíkové baterie podle polarit uvedené uvnitř pouzdra.
- Znovu přišroubujte víčko na pouzdro, aby se laser zapnul.

2. Příprava střelné zbraně:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá.
- Otevřete závěr střelné zbraně.

3. Vložení boresighteru:

- Opětovně vložte celou sestavu boresighteru do komory střelné zbraně.
- Jemně zavřete závěr střelné zbraně bez násilí.

4. Zamíření na cíl:

- Zaměřte se na cíl umístěný 2030 yardů daleko.
- Sledujte laserovou tečku promítanou na cíli.

5. Úprava mířidel:

- Upravte windage a elevaci zaměřovače nebo mířidel tak, aby se bod zaměření shodoval s laserovou tečkou.
- Kompenzujte jakoukoliv odchylku míření, abyste předešli vysokému výstřelu.

6. Testování:

- Po úpravách vezměte střelnou zbraň na střelnici k testovacím výstřelům a konečným úpravám míření.

7. Vypnutí boresighteru:

- Vyjměte baterie z pouzdra, aby se laser vypnul, když se nepoužívá.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte boresighter a jeho součásti v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte baterie do domácího odpadu. Dodržujte místní pokyny pro likvidaci nebo recyklaci baterií.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 22 LONG RIFLE BORESIGHTER se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu nebo v uživatelské příručce.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 22 LONG RIFLE BORESIGHTER. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a odpovědnému zacházení se střelnými zbraněmi. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz