

PERFECT POWDER MEASURE - LEE PRECISION PERFECT POWDER MEASURE

[Přebíjení](#) > [Manipulace s prachem](#) > [Odměrky a dávkovače prachu](#)

Nejlepší pro přebíjení nábojů do pušek, lze také použít pro náboje do pistolí. Vytváří dávky od 2 do více než 100 grainů. Součástí je pevný ocelový stojan pro montáž na stůl. Mikrometricky nastavitelný.



Atributy

- Název: [LEE PRECISION PERFECT POWDER MEASURE](#)
- Výrobce: [LEE PRECISION](#)
- Produkt č.: 100010145
- Výrob. č.: 90058
- Dodací hmotnost: 0.408kg
- Výška přepravy: 84mm
- Šířka přepravy: 130mm
- Délka přepravy: 244mm
- UPC: 734307900588

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro ODMEŘOVAČ PRÁŠKU PERFECT POWDER MEASURE od LEE PRECISION](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro ODMEŘOVAČ PRÁŠKU PERFECT POWDER MEASURE od LEE PRECISION

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ODMEŘOVAČ PRÁŠKU PERFECT POWDER MEASURE od LEE PRECISION. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho odměřovače prachu. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro bezpečné používání.
- Před použitím zkontrolujte odměřovač prachu na případné poškození.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze k jeho zamýšlenému účelu – přebíjení nábojů pro pušky a pistole.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté, dobře osvětlené a bez rozptýlení.
- Při manipulaci s prachy a materiály pro přebíjení noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Buďte si vědomi svého okolí a vyhněte se používání produktu v přeplněném nebo uzavřeném prostoru.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepřekračujte doporučené hmotnosti náplně, jak je uvedeno v příručce pro přebíjení.
- Ujistěte se, že je odměřovač prachu pevně připevněn k montážnímu stojanu před použitím.
- Nikdy nenechávejte odměřovač prachu bez dozoru během provozu.
- Vyhněte se přímému kontaktu s prachy a zajistěte, aby jakékoliv rozlití bylo okamžitě uklizeno.
- Nepoužívejte odměřovač prachu, pokud jste pod vlivem drog nebo alkoholu.
- Pokud pocítíte jakékoliv nepohodlí nebo nežádoucí reakce během používání produktu, okamžitě přestaňte a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Vyberte stabilní a rovný povrch pro montáž odměřovače prachu.
- Použijte dodaný pevný ocelový stojan k bezpečné montáži odměřovače prachu na váš pracovní stůl.
- Ujistěte se, že je odměřovač prachu v rovině a stabilní před pokračováním.

2. Použití:

- Nastavte mikrometr na požadovanou hmotnost náplně podle vašich specifikací pro přebíjení.
- Naplňte zásobník prachu vhodným prachem, ujistěte se, že je čistý a bez vlhkosti.
- Umístěte prázdný náboj pod výpustný otvor odměřovače prachu.
- Aktivujte odměřovač, aby vypustil hmotnost náplně do náboje.
- Zkontrolujte hmotnost náplně pomocí spolehlivé váhy, abyste zajistili přesnost.
- Opakujte proces podle potřeby a zajistěte, že dodržujete všechna bezpečnostní opatření.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakýkoliv nepoužitý prach a materiály podle místních předpisů pro nebezpečný odpad.
- Nepořádejte prachy do běžného odpadu nebo do kanalizace.
- Dodržujte místní pokyny pro bezpečnou likvidaci materiálů pro přebíjení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně používání ODMEŘOVAČE PRÁŠKU PERFECT POWDER MEASURE se prosím obraťte na oficiální webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a příjemné přebíjení s vaším ODMEŘOVAČEM PRÁŠKU PERFECT POWDER MEASURE od LEE PRECISION. Vždy upřednostňujte bezpečnost a buďte informováni o osvědčených postupech v přebíjení.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz