

PRO 4-20 LEAD MELTER - LEE PRECISION LEE PRO 4-20 LEAD MELTER 110V

[Přebíjení](#) > [Výroba střel](#) > [Tavení olova a příslušenství](#)

Velký průměr s vysokou kapacitou, pojme přibližně 20 liber olova. Generózní 3 3/4" palce prostoru pod výpustí přijímá všechny značky odlévacích forem a většinu forem na olověné zátky. Zahrnuje také nastavitelného průvodce formou pro rychlé a přesné umístění jakékoli formy pro odlévání. Tento design druhé generace zahrnuje slavný patentovaný design Lee s vysokou účinností a spolehlivý termostat s dálkovým snímáním, nyní v prachotěsném pouzdře. Dlouhá životnost 700-wattového trubicového topného elementu zajišťuje rychlé tavení a rychlou obnovu. Nový mikro nastavitelý ventil pro kontrolu toku se okamžitě nastaví otočením šroubováku. Ventilový výpust umístěný vpředu s nízkou údržbou umožňuje okamžité opětovné usazení otočením šroubováku. Tento tavidlo dosáhne teploty mezi 450 a 900 stupni Fahrenheita. Odlévejte při nejnižší teplotě, která zajistí dobré vyplnění. 650 stupňů je dobrý výchozí bod.



Atributy

- Název: [LEE PRECISION LEE PRO 4-20 LEAD MELTER 110V](#)
- Výrobce: [LEE PRECISION](#)
- Produkt č.: 100010153
- Výrob. č.: 90947
- Dodací hmotnost: 1.928kg
- Výška přepravy: 267mm
- Šířka přepravy: 173mm
- Délka přepravy: 239mm
- UPC: 734307909475

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro PRO 420 tavidlo olova](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro PRO 420 tavidlo olova

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali tavidlo olova PRO 420 od společnosti Lee Precision. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny, které zajistí bezpečné používání produktu. Před použitím tavidla olova si prosím pozorně přečtěte tento manuál, abyste předešli nehodám a zraněním.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte tavidlo olova v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování výparů.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez nepořádku, abyste minimalizovali riziko nehod.
- Ujistěte se, že je tavidlo olova umístěno na stabilním, tepelně odolném povrchu.
- Vyhněte se nošení volného oblečení nebo doplňků, které by mohly přijít do kontaktu s topným prvkem.
- Při používání tavidla olova vždy používejte ochranné pomůcky, včetně ochranných brýlí a teplu odolných rukavic.
- Nenechávejte tavidlo olova bez dozoru během používání.
- Držte děti a domácí zvířata daleko od pracovního prostoru během provozu.
- Pravidelně kontrolujte napájecí kabel na poškození. Nepoužívejte tavidlo, pokud je kabel opotřebovaný nebo poškozený.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Vysoké teploty:** Tavidlo olova může dosáhnout teplot mezi 450 a 900 stupni Fahrenheita. Zachovávejte extrémní opatrnost, abyste se vyhnuli popáleninám.
- **Horké olovo:** S tekutým olovem zacházejte opatrně. Může způsobit vážné popáleniny v případě rozlití.
- **Správná ventilace:** Zajistěte, aby byla dostatečná ventilace pro rozptýlení jakýchkoli výparů vznikajících během tavení.
- **Správné používání forem:** Používejte pouze formy, které jsou kompatibilní s tavidlem olova. Ověřte, že jsou formy čisté a suché před použitím.
- **Ventil pro kontrolu toku:** Nastavte ventil pro kontrolu toku pouze tehdy, když je tavidlo vypnuto a vychladlé. Použijte šroubovák pro bezpečné provedení úprav.
- **Elektrická bezpečnost:** Ujistěte se, že je tavidlo připojeno k řádně uzemněné elektrické zásuvce. Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- **Nouzové postupy:** V případě nouze okamžitě odpojte tavidlo a dodržujte příslušné bezpečnostní postupy.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nastavení tavidla:

- Umístěte tavidlo olova na stabilní, tepelně odolný povrch.
- Ujistěte se, že je napájecí kabel zapojen do uzemněné elektrické zásuvky.
- Zapněte tavidlo a nastavte požadovanou teplotu.

2. Používání tavidla:

- Nechte tavidlo předehřát na požadovanou teplotu (650 stupňů Fahrenheita je dobrý výchozí bod).
- Připravte si formy na náboje nebo zátky tím, že se ujistíte, že jsou čisté a suché.
- Jakmile je olovo roztaveno, použijte nastavitelného průvodce formou k přesnému umístění formy pod výpustí.
- Opatrně otevřete ventil pro kontrolu toku, abyste nalili tekuté olovo do formy.
- Po nalití zavřete ventil a nechte olovo vychladnout a ztuhnout.

3. Po použití:

- Vypněte tavidlo olova a odpojte ho od elektrické zásuvky.
- Nechte tavidlo zcela vychladnout před manipulací nebo čištěním.
- Čistěte vnější část tavidla vlhkým hadříkem. Neponořujte tavidlo do vody.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli nepoužité olovo a odpadové materiály podle místních předpisů.
- Nepořádejte olovo do běžného odpadu. Kontaktujte místní správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo obavy ohledně tavidla olova PRO 420 se prosím obraťte na výrobce nebo se obraťte na místní bezpečnostní úřad. Pravidelně kontrolujte aktualizace týkající se stažení produktu nebo bezpečnostních oznámení.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s vaším tavidlem olova PRO 420. Vždy upřednostňujte bezpečnost a zůstaňte informováni o osvědčených postupech při používání tohoto zařízení.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz