

COMPETITION MODEL 10X POWDER MEASURE - REDDING

COMPETITION MODEL 10X POWDER MEASURE

[Přebíjení](#) > [Manipulace s prachem](#) > [Odměrky a dávkovače prachu](#)

Kapacita a přesnost pro pistolové a malé puškové náboje

Měřič Competition 10x byl navržen speciálně pro přesné dávkování lehkých prachových náplní pro menší náboje. Model 10x si zachovává všechny vlastnosti Reddingova měřiče BR-30, ale s zmenšeným měřicím mechanismem pro větší přesnost u prachových náplní v rozmezí 1 až 25 grainů. Mezi další funkce patří mikrometrické nastavení proti zpětnému chodu, pozitivní zámek měřicí komory a nastavitelný prachový baffle. Měřič je snadno přizpůsobitelný pro použití levou nebo pravou rukou a může být dokonce použit na některých progresivních lisech nebo namontován na stůl s přiloženým držákem. Specializovaný design s nižší kapacitou a ultra-přesnými mikrometrickými nastaveními činí tento měřič ideálním pro sestavování přesných ručně nabíjených nábojů v menších pistolových pouzdrech a .223, .221 Fireball nebo .17 Hornet.



Atributy

- Název: **REDDING COMPETITION MODEL 10X POWDER MEASURE**
- Výrobce: **REDDING**
- Produkt č.: 100010787
- Výrob. č.: 03400
- Dodací hmotnost: 1.383kg
- Výška přepravy: 97mm
- Šířka přepravy: 79mm
- Délka přepravy: 264mm
- UPC: 611760034008

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro Redding Competition Model 10X Powder Measure](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro Redding Competition Model 10X Powder Measure

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Redding Competition Model 10X Powder Measure. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím měřiče pečlivě si přečtěte tento manuál, abyste se vyhnuli jakýmkoliv rizikům a zajistili si bezpečný zážitek.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl měřič používán v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte měřič mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte měřič na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Vždy používejte měřič v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování zbytků prachu.
- Neměňte měřič ani ho nepoužívejte k jiným účelům, než je zamýšleno.
- Ukládejte měřič na suchém a chladném místě, když se nepoužívá.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se manipulace a skladování vybavení a materiálů pro nabíjení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a respirátor, při používání měřiče.
- Ujistěte se, že je měřič bezpečně namontován nebo stabilizován před použitím.
- Vyhněte se přeplnění měřiče; dodržujte stanovené limity kapacity.
- Nikdy nenechávejte měřič bez dozoru, zatímco je v provozu.
- Držte ruce a jiné části těla mimo pohyblivé části během provozu.
- V případě rozlití prachu dodržujte správné postupy úklidu, abyste předešli uklouznutí a vdechování.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Výběr vhodného místa:** Zvolte stabilní a rovný povrch pro montáž měřiče.
2. **Montáž měřiče:**
 - Použijte přiložený držák k upevnění měřiče na pracovní stůl nebo lis na nabíjení.
 - Ujistěte se, že je měřič pevně připevněn a nehýbe se.
3. **Nastavení prachového baffle:**
 - Nastavte prachový baffle podle typu prachu, který používáte, abyste zajistili konzistentní tok.

Použití

1. **Nastavení měřiče:**
 - Před použitím nastavte požadovanou hmotnost dávky pomocí mikrometrického nastavení.
 - Zabezpečte měřicí komoru, aby nedošlo k žádnému pohybu během provozu.
2. **Nabíjení prachu:**
 - Opatrně nalijte prach do měřiče, přičemž dbejte na to, abyste nepřekročili maximální kapacitu.
 - Nechte prach usadit se před odebráním dávky.
3. **Vydávání dávek:**
 - Použijte páku k vydání dávky prachu do nábojnice.
 - Zkontrolujte hmotnost vydané dávky na váze, abyste zajistili přesnost.
4. **Údržba po použití:**
 - Po použití vyčistěte jakékoli zbytky prachu z měřiče, abyste udrželi jeho přesnost a funkčnost.
 - Uložte měřič na bezpečné a suché místo.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakýkoli nepoužitý nebo přebytečný prach v souladu s místními předpisy týkajícími se nebezpečných materiálů.
- Při likvidaci samotného měřiče dodržujte místní pokyny pro odpadové hospodářství týkající se elektronických a mechanických zařízení.
- Nevyhazujte měřič do běžného domácího odpadu.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, používání nebo podpory produktu se prosím obraťte na oficiální webové stránky výrobce nebo kanály zákaznického servisu. Je důležité mít přístup k profesionální pomoci pro jakékoli problémy, které mohou nastat.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho Redding Competition Model 10X Powder Measure. Vždy upřednostňujte bezpečnost a konzultujte tento průvodce podle potřeby. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz