

LOCK-N-LOAD BALANCE BEAM SCALE - HORNADY LOCK-N-LOAD BEAM SCALE

[Přebíjení](#) > [Manipulace s prachem](#) > [Váhy na prach](#)

Ručně nabíjející, kteří preferují tradiční analogovou váhu pro měření prášku, si zamilují váhu Hornady® Lock-N-Load® Beam Scale. Tato váha s vysokou tolerancí je konzistentní na 1/10 gránu. Váhu lze přesně nastavit k vyvážení nádoby na prášek a měření jsou snadno čitelná na laserem vyrytém nosníku. Vyrobeno v USA.



Atributy

- Název: [HORNADY LOCK-N-LOAD BEAM SCALE](#)
- Výrobce: [HORNADY](#)
- Produkt č.: 100012033
- Výrob. č.: 050109
- Dodací hmotnost: 0.522kg
- Výška přepravy: 64mm
- Šířka přepravy: 152mm
- Délka přepravy: 296mm
- UPC: 090255501094

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání váhy Hornady® LockNLoad® Beam Scale](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání váhy Hornady® LockNLoad® Beam Scale

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili váhu Hornady® LockNLoad® Beam Scale. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval přesné a spolehlivé měření pro ruční nabíjení. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte váhu mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zajistěte, aby byla váha používána pouze pro určený účel.
- Při používání výrobku dodržujte všechny pokyny a bezpečnostní opatření.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození nebo opotřebení.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- **Používejte na stabilním povrchu:** Ujistěte se, že je váha umístěna na rovné a stabilní ploše, aby se předešlo pádu nebo převrhnutí.
- **Ochrana proti přetížení:** Nepřetěžujte váhu nad její maximální kapacitu, aby nedošlo k poškození.
- **Přesné nastavení:** Ujistěte se, že váha je správně vyvážená před každým měřením.
- **Čistota:** Udržujte váhu v čistotě a suchu. Pravidelně ji otírejte, aby se zabránilo hromadění prachu nebo zbytků.
- **Dávejte pozor na ostré předměty:** Při manipulaci s váhou buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Umístění váhy:

- Vyberte si rovný a stabilní povrch, kde bude váha umístěna.
- Ujistěte se, že je váha chráněna před přímým slunečním světlem a vlhkostí.

2. Nastavení váhy:

- Použijte kalibrační závaží, abyste zajistili přesnost váhy.
- Nastavte váhu na nulu před každým použitím.

3. Měření prášku:

- Umístěte prázdnou nádobu na prášek na váhu.
- Pomalu přidávejte prášek, dokud se ukazatel nezastaví na požadované hodnotě.
- Po dokončení měření odstraňte nádobu a váhu znovu zkontrolujte.

Pokyny pro likvidaci

- Tento výrobek je možné likvidovat jako běžný odpad. Před likvidací se ujistěte, že je výrobek vyprázdněn a vyčištěn.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, zvažte ekologickou likvidaci v souladu s místními předpisy.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti výrobku nebo pokud máte nějaké dotazy, prosím, kontaktujte místního prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a používáte váhu Hornady® LockNLoad® Beam Scale bezpečně a efektivně.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz