

LASER BORESIGHTER - SIGHTMARK 300 AAC BLACKOUT BORESIGHTER

[Zbrojářské nářadí](#) > [Nástroje pro instalaci mířidel a optiky](#) > [Rektifikační laser](#)

Laser namontovaný v komoře vám pomůže zaměřit pušku nebo pistoli bez výstřelu

Jednoduchý a samostatný systém pro boresighting se vejde do komory vašeho pušky nebo pistole a promítá silný červený laserový paprsek zarovnaný s osou vývrtu pro zaměřování na místo záměru bez výstřelu. Funguje se zaměřovači, holografickými červenými tečkovými zaměřovači a „železnými“ mířidly. Odolné, opracované mosazné pouzdro vypadá jako nábojnice, ale ve skutečnosti obsahuje celý laserový systém a baterie. Vložte baterie a utáhněte víčko na pouzdro pro zapnutí laseru; vyjměte baterie pro vypnutí. Vložte celou sestavu do komory, jemně zavřete závěr a zaměřte se na cíl 20-30 yardů daleko. Upravte windage a elevaci zaměřovače nebo mířidel tak, aby místo záměru bylo nulováno na tečku, kompenzujte odchylku záměru, aby se zabránilo vysokému výstřelu. Jděte na střelnici pro zkušební výstřely a konečné úpravy míření. Uložte boresighter do přiloženého nylonového obalu, který se snadno vejde do kapsy, nářadového kufříku nebo tašky na střelnici. K dispozici v různých rážích, uvedených níže.



Atributy

- Název: [SIGHTMARK 300 AAC BLACKOUT BORESIGHTER](#)
- Výrobce: [SIGHTMARK](#)
- Produkt č.: 100014688
- Výrob. č.: SM39043
- Náboje: 300 AAC Blackout
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 22mm
- Šířka přepravy: 108mm
- Délka přepravy: 114mm
- UPC: 810119019448

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 300 AAC BLACKOUT BORESIGHTER](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 300 AAC BLACKOUT BORESIGHTER

Úvod

Děkujeme, že jste si zvolili LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 300 AAC BLACKOUT BORESIGHTER. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a pokyny k použití, které zajistí vaši bezpečnost a efektivní provoz vašeho boresighteru. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné použití boresighteru dodržováním všech pokynů uvedených v tomto průvodci.
- Buďte si vědomi potenciálních rizik spojených s laserovými zařízeními, včetně expozice očí.
- Vždy uchovávejte boresighter mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Hlaste jakékoli nebezpečné podmínky produktu nebo nehody příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte platformu EU Safety Gate a zůstávejte informováni o stažení produktu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Bezpečnost laseru:**
 - Vyhněte se přímé expozici laserovému paprsku do očí.
 - Nesměřujte laser na nikoho ani na odrazové plochy.
- **Správné zacházení:**
 - Vždy zacházejte s boresighterem, jako by to byla nabitá zbraň.
 - Nesměňte boresighter z komory, zatímco míříte na cíl.
- **Bezpečnost baterií:**
 - Používejte pouze specifikované AG5 knoflíkové baterie.
 - Zajistěte správnou instalaci baterií, aby se předešlo úniku nebo poškození.
 - Odstraňte baterie, když boresighter není používán po delší dobu.
- **Skladování:**
 - Uložte boresighter do přiloženého nylonového pouzdra, když není používán.
 - Uchovávejte produkt na chladném, suchém místě, daleko od přímého slunečního světla.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Vložení baterií:

- Otevřete víčko na pouzdru boresighteru.
- Vložte dvě AG5 knoflíkové baterie, přičemž dbejte na správnou polaritu.
- Pevně utáhněte víčko zpět, aby se laser zapnul.

2. Postup boresighting:

- Vložte celou sestavu boresighteru do komory vaší pušky nebo pistole.
- Jemně zavřete závěr zbraně.
- Mířte boresighterem na cíl vzdálený 2030 yardů.
- Upravte windage a elevaci vašeho zaměřovače nebo mířidel, dokud se místo záměru nezarovná s laserovým bodem.

3. Konečné úpravy:

- Jděte na střelnici a proveďte zkušební výstřely.
- Proveďte jakékoli konečné úpravy míření pro zajištění přesnosti.

4. Vypnutí laseru:

- Chceteli laser vypnout, vyjměte baterie z pouzdra.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte boresighter a baterie v souladu s místními předpisy pro elektronický odpad.
- Neličte baterie do domácího odpadu. Dodržujte správné recyklační postupy pro baterie.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti a používání LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 300 AAC BLACKOUT BORESIGHTER se obraťte na svého místního distributora nebo prodejce pro pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz