

PISTOL MAXIMUM CARTRIDGE GAUGES - LYMAN PISTOL MAXIMUM CARTRIDGE GAUGE - .40 S&W

[Přebíjení](#) > [Měřidla](#) > [Kalibr délky nábojnice a uzamykací vůle](#)

Měřiče maximálních nábojů Lyman kontrolují všechny kritické rozměry pistolové munice, aby zajistily správnou funkčnost. Tyto přesně vyrobené měřiče umožňují přebíječům zkontrolovat délku náboje, průměr a celkovou délku náboje pistolové munice. Tato kontrola je považována za povinnou nejlepšími závodními střelci, kteří vyžadují 100% spolehlivost pro svou závodní munici.



Atributy

- Název: [LYMAN PISTOL MAXIMUM CARTRIDGE GAUGE - .40 S&W](#)
- Výrobce: [LYMAN](#)
- Produkt č.: 100020155
- Výrob. č.: 7832332
- Náboje: 40 S&W
- Dodací hmotnost: 0.077kg
- Výška přepravy: 28mm
- Šířka přepravy: 66mm
- Délka přepravy: 127mm
- UPC: 011516723321

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [PISTOL MAXIMUM CARTRIDGE GAUGES Návod k bezpečnostním pokynům](#)
- [O nás](#)

PISTOL MAXIMUM CARTRIDGE GAUGES Návod k bezpečnostním pokynům

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Měřič nábojů Lyman Pistol Maximum Cartridge Gauge .40 S&W. Tento produkt je navržen tak, aby zajistil bezpečné a efektivní fungování vaší pistolové munice kontrolou kritických rozměrů. Před použitím si prosím pozorně přečtete tento návod k bezpečnostním pokynům, abyste zajistili správné používání a dodržování bezpečnostních standardů v souladu s Nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s měřičem nábojů opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Uchovávejte měřič mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte měřič na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Používejte měřič pouze k jeho zamýšlenému účelu, kterým je měření rozměrů nábojů .40 S&W.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání munice a příslušenství k palným zbraním.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím měřiče se ujistěte, že je prostor bez rozptýlení a nebezpečí.
- Nepoužívejte měřič, pokud jste pod vlivem drog nebo alkoholu.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí, při manipulaci s municí.
- Ujistěte se, že vaše ruce jsou čisté a suché před manipulací s měřičem a náboji.
- Nikdy se nepokoušejte měřit živou municí s měřičem; používejte pouze vyprázdňené náboje.
- Pokud během měření zaznamenáte jakékoli nepravidelnosti, přestaňte měřič používat a obraťte se na kvalifikovaného odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte čistý, rovný povrch na práci.
- Shromážděte své vyprázdňené náboje .40 S&W a měřič Lyman.

2. Použití měřiče:

- Držte měřič pevně v jedné ruce.
- Vložte náboj do měřiče a ujistěte se, že je plně usazen.
- Zkontrolujte následující rozměry:
 - Délka náboje
 - Průměr
 - Celková délka náboje
- Odkazujte na specifikace poskytnuté pro přijatelné měření.

3. Údržba po použití:

- Po měření vyjměte náboj z měřiče.
- Uložte měřič na bezpečné a suché místo, když se nepoužívá.
- Pravidelně čistěte měřič podle pokynů výrobce, abyste udrželi jeho přesnost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte měřič nábojů v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického a plastového odpadu.
- Ujistěte se, že všechny náboje použité s měřičem jsou likvidovány bezpečně a v souladu s místními zákony.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, používání nebo obav ohledně měřiče Lyman Pistol Maximum Cartridge Gauge, prosím, odkazujte na kontaktní údaje výrobce uvedené v balení produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vaším měřičem Lyman Pistol Maximum Cartridge Gauge. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti ve svých přebíjecích praktikách.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz