

PIGLITE CARBON FIBER SHOOTING TRIPOD - SHADOWTECH CARBON FIBER SHOOTING TRIPOD

[Optika a Montáže](#) > [Spektivy a příslušenství](#) > [Příslušenství](#)

Lehký stativ navržený pro lovce v divočině

PIGLite-CF4 Carbon Fiber Tripod je skvělou volbou pro outdoorové nadšence, kteří chtějí snížit hmotnost, když na váze záleží. S ohledem na backpackery a outdoorové nadšence, PIGlite-CF4 zachovává uživatelsky specifické funkce PIG0311-G Field Tripod, zatímco šetří hmotnost tam, kde je to důležité. Kompatibilní s oběma kulovými hlavami a přímým upevněním HOG Saddle nebo PIG Saddle, PIGlite-CF4 je skvělou možností stativu pro ty, kteří chtějí získat výhodu v terénu. Od pozorování svahů po práci v omezených prostorech, PIGlite-CF4 vyniká při vytváření stabilní střelecké platformy. Maximální výška: 53.5" Maximální nosnost: 24 lbs Minimální výška: 8.0" Hmotnost: 3.6 lbs PIGlite-CF4 Carbon Fiber Tripod má lehké hliníkové tělo, čtyři sekce 28mm karbonových nohou s nastavitelnými páčkami (8 vrstev karbonu). Krátký středový sloupek umožňuje střelci dostat se až do 8" ležící pozice. Odnímatelný, zatížení nesoucí hák byl přidán na dno středového sloupku pro zavěšení váhy, jako je batoh. Přidaná hmotnost výrazně zvýší stabilitu stativu. Středový sloupek může plně rotovat o 365°. To je skvělá funkce pro ty, kteří mají v úmyslu přímé upevnění PIG Saddle nebo HOG Saddle. Nožičky stativu zahrnují vyměnitelné gumové nebo hrotnaté nožičky (hrotnaté nožičky jsou součástí balení). PIGlite-CF4 Carbon Fiber Tripod má nosnost 24 lbs a je dokončen v matném OD Green nátěru.



Atributy

- Název: SHADOWTECH CARBON FIBER SHOOTING TRIPOD
- Výrobce: SHADOWTECH
- Produkt č.: 100039248
- Výrob. č.: PIGLITE-CF4
- Finish: O.D. Green
- Max Height: 53.5"
- Maximum Load Capacity: 24 lbs
- Min Height: 8"
- Váha: 3.6 lbs
- Dodací hmotnost: 2.504kg
- Výška přepravy: 140mm
- Šířka přepravy: 140mm
- Délka přepravy: 737mm
- UPC: 850008572050

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [PIGLITE CARBON FIBER SHOOTING TRIPOD NÁVOD K BEZPEČNOSTI](#)
- [O nás](#)

PIGLITE CARBON FIBER SHOOTING TRIPOD NÁVOD K BEZPEČNOSTI

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili PIGliteCF4 Carbon Fiber Tripod. Tento stativ je navržen tak, aby poskytoval stabilní a lehké řešení pro outdoorové nadšence. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím stativu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům.
- Zkontrolujte stativ na případné poškození před každým použitím.
- Používejte stativ pouze v souladu s jeho určením.
- Nezapomeňte, že stativ je navržen pro použití s maximální nosností 24 lbs.
- Udržujte stativ mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo neobvyklé chování, okamžitě přestaňte stativ používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při nastavování výšky stativu zajistěte, že všechny sekce nohou jsou správně zajištěny.
- Při používání stativu na nerovném terénu se ujistěte, že je stabilní a bezpečně umístěn.
- Při připevnění kulové hlavy nebo HOG Saddle/PIG Saddle se ujistěte, že je vše pevně zajištěno.
- Nepoužívejte stativ v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho stabilitu nebo funkčnost.
- Pokud používáte odnímatelný hák pro zavěšení váhy, ujistěte se, že je správně připevněn a že zátěž nepřesahuje doporučenou nosnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava stativu:

- Vyjměte stativ z obalu a zkontrolujte, zda nejsou žádné viditelné poškození.
- Rozložte nohy stativu a nastavte je do požadované výšky.

2. Nastavení výšky:

- Otočte páčky na nohou stativu, abyste uvolnili a nastavili požadovanou výšku.
- Po nastavení výšky je důležité páčky znovu utáhnout, aby se zajistila stabilita.

3. Připojení příslušenství:

- Připojte kulovou hlavu nebo HOG Saddle/PIG Saddle podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je vše pevně a bezpečně připevněno.

4. Použití stativu:

- Umístěte stativ na stabilní a rovný povrch.
- Při používání stativu dbejte na to, aby byl správně vyvážen, zejména pokud je na něm umístěna zátěž.

5. Údržba:

- Po každém použití stativ vyčistěte od nečistot a prachu.
- Pravidelně kontrolujte všechny části stativu na opotřebení a poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci stativu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je stativ poškozen nebo již není použitelný, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo pro další informace se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání PIGliteCF4 Carbon Fiber Tripod!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz