

IMPROVED POWDER MEASURE KIT - LEE PRECISION LEE POWDER MEASURE KIT

[Přebíjení](#) > [Manipulace s prachem](#) > [Odměrky a dávkovače prachu](#)

Sada měřičů prášku Lee obsahuje 15 graduovaných odměrek na prášek od 0,3cc do 4,3cc. Součástí balení je karta s tabulkou pro dávkování prášku.



Atributy

- Název: [LEE PRECISION LEE POWDER MEASURE KIT](#)
- Výrobce: [LEE PRECISION](#)
- Produkt č.: 100053443
- Výrob. č.: 90100
- Dodací hmotnost: 0.181kg
- Výška přepravy: 42mm
- Šířka přepravy: 140mm
- Délka přepravy: 434mm
- UPC: 734307901004

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro Sadu Měřičů Prášku](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro Sadu Měřičů Prášku

Úvod

Děkujeme, že jste zakoupili Sadu Měřičů Prášku od společnosti Lee Precision. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání produktu. Před použitím sady si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo nehodám.
- Před použitím zkontrolujte sadu na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud jsou některé komponenty poškozené.
- Okamžitě hlase jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.
- Sledujte aktualizace odvolání produktů a bezpečnostní informace prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že používáte správnou odměrku pro požadované množství prášku.
- Vyhněte se vdechování práškových částic. Používejte v dobře větrané oblasti.
- Nepoužívejte odměrky k jinému účelu, než je jejich zamýšlené použití.
- Manipulujte se všemi prášky opatrně a řiďte se bezpečnostními listy výrobce.
- Při manipulaci s prášky noste vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP), jako jsou rukavice a ochranné brýle.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Vybalení sady

- Pečlivě vyjměte sadu z obalu.
- Zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny komponenty: 15 graduovaných odměrek na prášek a karta s tabulkou pro dávkování prášku.

2. Výběr správné odměrky

- Zvolte odměrku podle požadovaného objemu prášku. Odměrky mají objem od 0,3cc do 4,3cc.
- Odkazujte na kartu pro pokyny ohledně vhodné velikosti odměrky pro vaše potřeby.

3. Měření prášku

- Naplňte vybranou odměrku práškem, přičemž zajistěte, aby byla na úrovni s vrcholem.
- Vyhněte se přeplnění, aby nedošlo k rozlití a zajištění přesnosti.

4. Dávkování prášku

- Opatrně nalijte naměřený prášek do požadované nádoby nebo zařízení pro nabíjení.
- Vyhněte se přímému kontaktu s práškem a zajistěte, že se nacházíte v bezpečném prostředí.

5. Údržba a čištění

- Po použití vyčistěte odměrky měkkým štětcem nebo hadříkem, abyste odstranili zbytky prášku.
- Sadu skladujte na chladném a suchém místě, aby nedošlo k poškození nebo kontaminaci.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužité nebo prošlé prášky v souladu s místními předpisy.
- Recyklujte obalové materiály, kde je to možné.
- Nepořádejte prášky nebo odměrky do běžného odpadu. Řiďte se pokyny pro likvidaci nebezpečného odpadu, pokud je to relevantní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo výkonu produktu se prosím obraťte na příslušný kontaktní bod v EU nebo zákaznický servis pro pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou a doufáme, že si používání Sady Měřičů Prášku užijete.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz