

# HEADSPACE GAUGES - GO - CLYMER 5.56X45MM NATO GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

[Zbrojářské nářadí](#) > [Měřidla](#) > [Kalibry uzamykací vůle](#)

## Absolutně nezbytné pro přesnou a bezpečnou práci s komorou

Jediný způsob, jak přesně měřit a testovat délku komory pušky. Nezbytné při osazování nového hlavně, aby byla zajištěna těsná, přesná a bezpečná komora. Kdykoli koupíte použitou zbraň, vždy zkontrolujte headspace před výstřelem. Měřidla jsou vyryta s označením "Go" nebo "No-Go" a názvem ráže/stylu pro snadnou identifikaci. Měřidla Forster a Clymer jsou vyrobená podle specifikací SAAMI.



## Atributy

- Název: [CLYMER 5.56X45MM NATO GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Výrobce: [CLYMER](#)
- Produkt č.: 184000035
- Výrob. č.: GO5.56NATO
- Náboje: 5.56 mm NATO
- Style: Go Gauge
- Dodací hmotnost: 0.005kg
- Výška přepravy: 18mm
- Šířka přepravy: 20mm
- Délka přepravy: 58mm

## Detail produktů

Made in USA

# Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod na bezpečné používání měřidel HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 5.56X45MM NATO GO GAUGE](#)
- [O nás](#)

# Návod na bezpečné používání měřidel HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 5.56X45MM NATO GO GAUGE

## Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání měřidel HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 5.56X45MM NATO GO GAUGE. Je nezbytné dodržovat pokyny, aby se zajistila bezpečnost a přesnost při měření a testování délky komory pušky.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že měřidlo je používáno pouze pro zamýšlený účel, tj. měření headspace u pušek ráže 5.56 mm NATO.
- Před použitím měřidla si důkladně přečtěte a porozumějte pokynům.
- Měřidlo uchovávejte mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání měřidla noste ochranné brýle, abyste ochránili oči před možnými úlomky nebo prachem.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození měřidla, přestaňte jej používat a obraťte se na odborníka.

## Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před měřením headspace se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně zajištěná.
- Používejte měřidlo pouze na čistém a suchém povrchu, aby se předešlo poškození měřidla nebo zbraně.
- Měřidlo je vyryto s označením "Go" a "NoGo". Používejte je správně podle pokynů.
- Při měření dodržujte doporučené postupy pro manipulaci se zbraněmi a měřidly.

## Pokyny pro instalaci a používání

- Před použitím měřidla zkontrolujte, zda je čisté a bez nečistot.
- Vložte měřidlo do komory pušky a jemně otáčejte, dokud se nezastaví.
- Pokud se měřidlo "Go" snadno zasune a "NoGo" se nezasune, komora je v pořádku.
- Po použití měřidlo důkladně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

## Pokyny pro likvidaci

- Měřidlo likvidujte podle místních předpisů o odpadech a recyklaci.
- Pokud je měřidlo poškozené nebo nefunkční, zvažte jeho vrácení výrobci nebo odborníkovi na bezpečné zpracování.

## Informace o dalším podpoře

- V případě dotazů nebo potřeby další podpory se obraťte na prodejce nebo výrobce produktu.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání měřidel HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 5.56X45MM NATO GO GAUGE.

# O nás

## Brownells Česká republika

**Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.**

[www.brownells.cz](http://www.brownells.cz)