

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 40 S&W HEADSPACE GAUGE STEEL

[Zbrojářské nářadí](#) > [Měřidla](#) > [Kalibry uzamykací vůle](#)

Absolutně nezbytné pro přesnou a bezpečnou práci s komorou

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES

Clymer No-Go Headspace Gauges jsou přesné nástroje navržené pro pomoc zbrojářům a nadšencům do střelných zbraní při ověřování, že komora střelné zbraně nepřekračuje maximální bezpečné rozměry headspace. Identifikací nadměrné délky komory tyto měřicí nástroje zabraňují potenciálním bezpečnostním rizikům, jako jsou prasknutí nábojnic nebo selhání výstřelu, a zajišťují, že zbraň funguje v rámci stanovených tolerancí. Jsou nezbytné při osazování nových hlavních, pravidelné údržbě nebo při posuzování použitých zbraní k nákupu.

Klíčové vlastnosti:

Precision Machining: Každý měřicí nástroj je vyroben z vysoce kvalitní oceli a zpracován podle přesných specifikací SAAMI, což zajišťuje přesné a spolehlivé měření.

Caliber Specificity: K dispozici v široké škále ráží, tyto měřicí nástroje vyhovují různým typům střelných zbraní a poskytují všestrannost pro zbrojáře pracující s různými platformami.

Durable Construction: Navrženo tak, aby odolalo opakovanému použití, konstrukce z kalené oceli zajišťuje dlouhou životnost a konzistentní výkon v náročném pracovním prostředí.

Specifikace:

Materiál: Kalená ocel

Rozměry: Velikost se liší podle ráže a stylu měřicího nástroje

Soulad: Vyrobeno podle specifikací SAAMI

Zákaznické názory: Zákazníci oceňují Clymer No-Go Headspace Gauges pro jejich přesnost a spolehlivost. Přesné zpracování a dodržování průmyslových standardů poskytují důvěru během montáže a inspekce zbraní. Uživatelé si cení široké škály dostupných ráží, což jim umožňuje vybrat si vhodný měřicí nástroj pro jejich specifické potřeby. Odolná konstrukce je často zdůrazňována, přičemž mnozí uvádějí, že měřicí nástroje si zachovávají svou přesnost i po rozsáhlém používání. Zařazení Clymer No-Go Headspace Gauges do vašeho zbrojářského nářadí zajišťuje, že komory vašich střelných zbraní jsou v rámci bezpečných provozních limitů, což zvyšuje jak bezpečnost, tak výkon.



Atributy

- Název: CLYMER NO GO 40 S&W HEADSPACE GAUGE STEEL
- Výrobce: CLYMER
- Produkt č.: 184100401
- Výrob. č.: NG40SW
- Color: Steel
- Height: 0.68"
- Length: 1.25"
- Material: Steel
- Model Number: NO GO 40 S&W
- Náboje: 40 S&W
- Style: No Go Gauge
- Váha: 0.02 lbs
- Šířka: 0.68"
- Dodací hmotnost: 0.014kg
- Výška přepravy: 18mm
- Šířka přepravy: 18mm
- Délka přepravy: 58mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES](#)
- [O nás](#)

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Clymer NoGo Headspace Gauges. Tento produkt je navržen tak, aby pomohl zbrojářům a nadšencům do střelných zbraní ověřit, že komora zbraně nepřekračuje maximální bezpečné rozměry headspace. Tento nástroj je nezbytný pro zajištění bezpečnosti a funkčnosti vaší zbraně.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte pouze Clymer NoGo Headspace Gauges podle pokynů uvedených v tomto manuálu.
- Ujistěte se, že nástroj je v dobrém stavu před každým použitím. Zkontrolujte, zda nejsou přítomny žádné poškozené nebo opotřebované části.
- Uchovávejte měřiče mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při práci se zbraněmi dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a zákony platné ve vaší zemi nebo regionu.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před použitím měřiče se ujistěte, že je zbraň zcela vybitá.
- Nikdy nepoužívejte měřič, pokud se domníváte, že je poškozený.
- Při měření komory zbraně se vyhněte jakémukoli tlaku na měřič, abyste předešli jeho poškození nebo zranění.
- Vždy měřte v dobře osvětleném prostoru, abyste zajistili přesnost a viditelnost.

Pokyny k instalaci a použití

1. Příprava zbraně:

- Zkontrolujte, zda je zbraň prázdná a bezpečná.
- Odstraňte všechny náboje a ujistěte se, že zbraň je v bezpečném stavu.

2. Použití měřiče:

- Vložte Clymer NoGo Headspace Gauge do komory zbraně.
- Zkontrolujte, zda gauge správně sedí a zda se dá snadno vyjmout.
- Pokud se gauge nevejde nebo se obtížně vyjímá, znamená to, že komora může být příliš dlouhá a je třeba provést údržbu nebo opravu.

3. Údržba měřiče:

- Po použití měřič důkladně vyčistěte a uložte na suché místo.
- Pravidelně kontrolujte měřič na známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci Clymer NoGo Headspace Gauges dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je měřič poškozený a nelze ho opravit, zlikvidujte ho jako nebezpečný odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít EUbased kontaktní místo pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že jste si vybrali Clymer NoGo Headspace Gauges. Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho nástroje.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz