

NO-GO HEADSPACE GAUGES - NO GO 7.62X54R HEADSPACE GAUGE STEEL

Absolutely Essential For Accurate, Safe, Chamber Work

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES The Clymer No-Go Headspace Gauges are precision tools designed to help gunsmiths and firearm enthusiasts verify that a firearm's chamber does not exceed the maximum safe headspace dimensions. By identifying excessive chamber length, these gauges prevent potential safety hazards such as case ruptures or misfires, ensuring the firearm operates within the specified tolerances. They are essential during the chambering of new barrels, routine maintenance, or when assessing used firearms for purchase. Key Features: Precision Machining: Each gauge is crafted from high-quality steel and machined to exact SAAMI specifications, ensuring accurate and reliable measurements. Caliber Specificity: Available in a wide range of calibers, these gauges cater to various firearm types, providing versatility for gunsmiths working with multiple platforms. Durable Construction: Built to withstand repeated use, the hardened steel construction ensures longevity and consistent performance in demanding workshop environments. Specifications: Material: Hardened steel Dimensions: Size varies with caliber and gauge style Compliance: Manufactured to SAAMI specifications Customer Insights: Customers value the Clymer No-Go Headspace Gauges for their precision and reliability. The accurate machining and adherence to industry standards provide confidence during firearm assembly and inspection processes. Users appreciate the wide range of available calibers, allowing them to select the appropriate gauge for their specific needs. The durable construction is frequently highlighted, with many noting that the gauges maintain their accuracy even after extensive use. Incorporating the Clymer No-Go Headspace Gauges into your gunsmithing toolkit ensures that your firearm chambers are within safe operational limits, enhancing both safety and performance.



Attributes

- Name: NO GO 7.62X54R HEADSPACE GAUGE STEEL
- Manufacturer: CLYMER
- Product no.: 184100501
- Mfr. No.: NG7.62X54R
- Cartridge: 7.62 x 54 mm Russian
- Color: Steel
- Height: 0.47"
- Length: 0.73"
- Material: Steel
- Model Number: NO GO 7.62x54R
- Style: No Go Gauge
- Weight: 0.1 lbs
- Width: 0.47"
- Delivery weight: 0.018kg
- Shipping height: 18mm
- Shipping width: 20mm
- Shipping length: 58mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES Sicherheitshinweise](#)
- [English: Clymer NoGo Headspace Gauges Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Medidores de Espacio de Cabezal NoGo Clymer](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les jauges de tête Clymer NoGo](#)
- [Italiano: CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER I CONSUMATORI](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES](#)
- [Suomi: CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES](#)

CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES

Sicherheitshinweise

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Clymer NoGo Headspace Gauges. Diese Präzisionswerkzeuge sind entscheidend für die Sicherheit und Leistung Ihrer Feuerwaffen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Clymer NoGo Headspace Gauges gemäß den Anweisungen verwenden.
- Halten Sie die Messgeräte außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Messgeräte auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie die Gauges nur für den vorgesehenen Zweck, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über die spezifischen Sicherheitsanforderungen für die von Ihnen verwendeten Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, wenn Sie mit Feuerwaffen arbeiten.
- Verwenden Sie die Messgeräte in einer gut beleuchteten und sicheren Umgebung.
- Achten Sie darauf, dass die Gauges nicht mit Wasser, Chemikalien oder anderen schädlichen Substanzen in Kontakt kommen.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Gauge für das spezifische Kaliber Ihrer Waffe geeignet ist.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Messgeräte.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Bereiten Sie einen sauberen Arbeitsplatz vor, um die Messgeräte zu verwenden.

2. Verwendung der NoGo Gauge:

- Setzen Sie die Clymer NoGo Headspace Gauge vorsichtig in die Kammer der Waffe ein.
- Überprüfen Sie, ob die Gauge ohne Widerstand oder Spiel in die Kammer passt.
- Wenn die Gauge nicht passt, bedeutet dies, dass der Headspace zu groß ist und die Waffe möglicherweise nicht sicher verwendet werden kann.

3. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie die Gauges nach jeder Verwendung, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand bleiben.
- Lagern Sie die Messgeräte an einem trockenen Ort, fern von extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr verwendbare Messgeräte gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall oder Werkzeugen.
- Stellen Sie sicher, dass die Entsorgung umweltfreundlich erfolgt und keine schädlichen Materialien freigesetzt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder Unterstützung zu den Clymer NoGo Headspace Gauges wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Schlussfolgerung

Die Clymer NoGo Headspace Gauges sind unverzichtbare Werkzeuge für jeden Gunsmith oder Waffenliebhaber. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Gauges sicher verwenden und die Leistung Ihrer Feuerwaffen optimieren. Bleiben Sie sicher und verantwortungsbewusst beim Umgang mit Ihren Werkzeugen.

Clymer NoGo Headspace Gauges Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Clymer NoGo Headspace Gauges. These precision tools are essential for verifying that your firearm's chamber does not exceed maximum safe headspace dimensions. This guide provides important safety instructions to ensure safe and effective use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the Clymer NoGo Headspace Gauge is used only for its intended purpose—checking the headspace of firearms.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm maintenance and use.
- Keep the gauge out of reach of children and individuals who may not understand its purpose.
- Regularly inspect the gauge for signs of wear or damage before each use. If any defects are found, do not use the gauge.
- Store the gauge in a safe and dry location to prevent damage and maintain its accuracy.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when using the gauge.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before performing any checks with the gauge.
- Use the gauge in a welllit area to ensure clear visibility and accurate measurements.
- Do not force the gauge into the chamber. If resistance is encountered, stop and assess the situation.
- Be aware of the gauge's specifications and limits; do not exceed the recommended use for your specific firearm caliber.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that your workspace is clean and free of obstructions.
- Gather all necessary tools and safety equipment.

2. Checking Headspace

- Confirm that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the bolt or breech block of the firearm, if applicable.
- Insert the Clymer NoGo Headspace Gauge into the chamber of the firearm.
- Gently close the bolt or breech block. The gauge should not allow the bolt to close completely.
- If the bolt closes, this indicates that the headspace is excessive and the firearm should not be used until corrected.

3. PostCheck Procedure

- Remove the gauge from the chamber carefully.
- Inspect the gauge for any signs of wear or damage after use.
- Clean the gauge according to the manufacturer's recommendations to maintain its precision.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn gauges in accordance with local regulations for metal waste.
- Do not throw the gauge into regular household waste.
- If the gauge is still functional but no longer needed, consider donating it to a local gunsmith or firearms training facility.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Clymer NoGo Headspace Gauges, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging or on the manufacturer's official website.

Thank you for prioritizing safety and precision in your firearms maintenance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Medidores de Espacio de Cabezal NoGo Clymer

Introducción

Los medidores de espacio de cabezal NoGo de Clymer son herramientas de precisión diseñadas para ayudar a los armeros y entusiastas de las armas a garantizar que la recámara de un arma de fuego cumpla con las dimensiones de seguridad. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para el uso, instalación y disposición de estos medidores, asegurando su uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Siempre utiliza los medidores de espacio de cabezal en un entorno seguro y controlado.
- **Supervisión:** Si eres nuevo en el uso de herramientas de armería, considera buscar la supervisión de un profesional experimentado.
- **Almacenamiento:** Guarda los medidores en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- **Inspección Regular:** Revisa los medidores regularmente en busca de daños o desgaste. No uses medidores dañados.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Verificación de Calibración:** Asegúrate de que el medidor esté calibrado correctamente antes de cada uso.
- **Uso de Protección:** Usa gafas de seguridad y guantes al manipular armas de fuego y herramientas de armería.
- **Evitar Distracciones:** Mantén el área de trabajo libre de distracciones y asegúrate de que solo haya personal autorizado presente.
- **Conocimiento del Producto:** Familiarízate con las especificaciones y características del medidor antes de usarlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en un estado seguro.
- Limpia el área de trabajo y organiza tus herramientas.

2. Uso del Medidor:

- Inserta el medidor NoGo en la recámara del arma de fuego.
- Si el medidor entra sin dificultad, la recámara puede ser demasiado larga y debe ser revisada por un armero calificado.
- Si el medidor no entra, la recámara está dentro de las especificaciones seguras.

3. Mantenimiento:

- Limpia el medidor después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.
- Almacena el medidor en su estuche original o en un lugar seguro para protegerlo de daños.

Instrucciones de Eliminación

- **Desecho Responsable:** Si el medidor está dañado o ya no es utilizable, deséchalo de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas de acero.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, considera reciclar el acero en lugar de desecharlo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad de los medidores de espacio de cabezal NoGo de Clymer, consulta con un profesional calificado o busca recursos en línea confiables.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes utilizar los medidores de espacio de cabezal NoGo de Clymer de manera efectiva y segura. Mantente informado sobre las mejores prácticas y asegúrate de que tus herramientas estén siempre en condiciones óptimas para el uso.

Guide de sécurité pour les jauges de tête Clymer NoGo

Introduction

Merci d'avoir choisi les jauges de tête Clymer NoGo. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Il est important de suivre ces recommandations pour éviter tout risque potentiel et assurer votre sécurité ainsi que celle des autres.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que les jauges de tête sont utilisées uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Vérifiez régulièrement l'état de la jauge avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si elle présente des signes d'usure ou de dommage.
- Gardez les jauges hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas la jauge de tête. Toute modification peut compromettre sa précision et sa sécurité.
- Respectez toujours les réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez la jauge de tête uniquement dans un environnement de travail bien éclairé et sécurisé.
- Ne placez pas vos mains ou d'autres objets près de la chambre de l'arme pendant l'utilisation de la jauge.
- Ne forcez pas la jauge dans la chambre. Si elle ne s'insère pas facilement, vérifiez la compatibilité de la jauge avec votre arme.
- Après utilisation, nettoyez la jauge pour éviter l'accumulation de résidus qui pourrait affecter sa précision.
- Évitez de toucher la jauge avec des mains humides ou grasses pour prévenir la corrosion.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation de l'arme :

- Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée.
- Vérifiez visuellement la chambre pour vous assurer qu'il n'y a pas de cartouche.

2. Utilisation de la jauge :

- Insérez doucement la jauge NoGo dans la chambre de l'arme.
- Si la jauge s'insère facilement, cela indique que la chambre est trop longue et que l'arme peut présenter des risques de sécurité.
- Si la jauge ne s'insère pas, cela signifie que la chambre est dans les limites de sécurité.

3. Après utilisation :

- Retirez la jauge de la chambre.
- Rangez la jauge dans un endroit sûr, loin de l'humidité et de la chaleur.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas les jauges usagées à la poubelle ordinaire. Consultez les réglementations locales pour l'élimination des déchets métalliques.
- Si la jauge est endommagée ou usée, contactez un professionnel pour obtenir des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou demande d'assistance concernant l'utilisation et la sécurité des jauges de tête Clymer NoGo, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE. Ils seront en mesure de vous fournir des informations et un soutien supplémentaires.

Remarque : En cas de produit défectueux ou dangereux, il est important de signaler tout incident aux autorités compétentes et de vérifier les mises à jour sur les rappels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER I CONSUMATORI

Introduzione

Le Clymer NoGo Headspace Gauges sono strumenti di precisione progettati per garantire la sicurezza e la funzionalità delle armi da fuoco. Questo manuale fornisce linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il gauge in un ambiente sicuro e controllato.
- Non utilizzare il gauge se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il gauge in un luogo asciutto e protetto da umidità e polvere.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il gauge lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il gauge solo per il calibro specificato, in questo caso 7.62 x 54 mm Russian.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di effettuare qualsiasi misurazione.
- Non forzare mai il gauge nella camera dell'arma; una misurazione errata può comportare rischi per la sicurezza.
- Esegui la misurazione in un'area ben illuminata per garantire la massima precisione.
- Segui sempre le procedure di sicurezza standard quando lavori con armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi eventuali munizioni dall'area di lavoro.

2. Utilizzo del Gauge:

- Inserisci il Clymer NoGo Headspace Gauge nella camera dell'arma.
- Verifica che il gauge si inserisca facilmente; non forzarlo.
- Se il gauge non si inserisce correttamente, potrebbe indicare un problema di headspace che necessita di ulteriori controlli da parte di un gunsmith qualificato.

3. Controllo della Misurazione:

- Dopo aver inserito il gauge, verifica che non ci sia resistenza.
- Se il gauge si inserisce senza problemi, l'headspace è entro i limiti accettabili.
- Se il gauge non si inserisce, è indicativo di un headspace eccessivo, e l'arma deve essere controllata.

4. Manutenzione:

- Pulisci il gauge con un panno asciutto dopo ogni uso per rimuovere polvere e umidità.
- Controlla regolarmente il gauge per segni di usura o danno.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Clymer NoGo Headspace Gauge in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il gauge nell'ambiente; considera il riciclo dei materiali metallici se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consulta il tuo rivenditore o cerca un contatto autorizzato nella tua area.

Queste istruzioni di sicurezza sono progettate per aiutarti a utilizzare il Clymer NoGo Headspace Gauge in modo sicuro ed efficace. Segui sempre le linee guida e le procedure di sicurezza per garantire la tua protezione e quella degli altri.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Clymer NoGo Headspace Gauges. Te precyzyjne narzędzia zostały zaprojektowane, aby pomóc rusznikarzom i entuzjastom broni w potwierdzeniu, że komora broni nie przekracza maksymalnych bezpiecznych wymiarów headspace. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera ważne informacje dotyczące użytkowania, instalacji oraz utylizacji produktu, a także wskazówki dotyczące bezpieczeństwa zgodne z regulacjami Unii Europejskiej.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj stan narzędzi; uszkodzone lub zużyte wskaźniki powinny być natychmiast wymienione.
- Przechowuj narzędzia w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas pracy z bronią.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Przed użyciem wskaźnika upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zawsze używaj wskaźników zgodnych z danym kalibrem broni.
- Nie używaj wskaźników, które wykazują oznaki uszkodzenia, takie jak pęknięcia lub wgniecenia.
- Nie stosuj siły podczas pomiarów; wskaźnik powinien wchodzić do komory płynnie.
- Jeśli masz wątpliwości co do użycia wskaźnika, skonsultuj się z doświadczonym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Sprawdź, czy wskaźnik jest odpowiedni dla danego kalibru.

2. Użytkowanie:

- Włóż wskaźnik do komory broni.
- Upewnij się, że wskaźnik wchodzi gładko i nie stawia oporu.
- Sprawdź, czy wskaźnik pasuje do komory. Jeśli wskaźnik nie wchodzi lub jest zbyt luźny, może to oznaczać, że komora jest poza bezpiecznymi tolerancjami headspace.

3. Po użyciu:

- Po zakończeniu pomiarów, wyjmij wskaźnik z komory.
- Przechowuj wskaźnik w odpowiednim miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj uszkodzone lub nieużywane wskaźniki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów metalowych.
- Nie wrzucaj wskaźników do ogólnych odpadów; skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

Zastosowanie się do powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z Clymer NoGo Headspace Gauges. Dziękujemy za dbałość o bezpieczeństwo i przestrzeganie zasad użytkowania.

CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES

Turvallisuusohjeet

Johdanto

CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES on tarkkuustyökalu, joka on suunniteltu aseiden korjaamiseen ja ampumaaseharrastukseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät mittaria vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista mittarin kunto ennen käyttöä. Vaurioitunut tai kulunut mittari voi antaa virheellisiä mittauksia.
- Säilytä mittari kuivassa ja puhtaassa ympäristössä, suojassa äärimmäisiltä lämpötiloilta ja kosteudelta.
- Älä käytä mittaria, jos se on vaurioitunut tai jos sen käyttöohjeita ei ole noudatettu.
- Pidä mittari lasten ulottumattomissa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä mittaria vain valmistajan suosittelemissa kaliipereissa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen mittarin käyttöä.
- Vältä painamasta liikaa mittaria, sillä se voi vaurioittaa mittarin tarkkuutta.
- Käytä suojakäsineitä, jos mittari on öljyinen tai likainen, jotta vältät liukastumisen.
- Jos mittarin käyttö aiheuttaa epäselvyyksiä tai ongelmia, keskeytä käyttö ja tarkista ohjeet.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.
- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.

2. Mittarin käyttö

- Valitse oikea Clymer NoGo Headspace Gauge mittari käyttämäsi kaliiperin mukaan.
- Aseta mittari patruunapesään varovasti.
- Varmista, että mittari istuu kunnolla paikoillaan.
- Tarkista mittarin lukemat ja varmista, että ne ovat hyväksyttävissä rajoissa.

3. Mittaustulosten tarkistus

- Jos mittari osoittaa, että patruunapesä ylittää sallitut rajoitukset, älä käytä asetta.
- Ota yhteys asiantuntevaan ammattilaiseen tai asekorjaajaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä mittari vastuullisesti, jos se on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen.
- Älä heitä mittaria tavallisten jätteiden joukkoon. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys valmistajaan tai asiantuntevaan ammattilaiseen.

Huomioitavaa

- Tuote on suunniteltu aikuisten käyttöön. Varmista, että lapset eivät pääse käsiksi mittariin tai muihin aseisiin.
- Tuotteen käyttöön liittyvät riskit on minimoitava noudattamalla kaikkia annettuja ohjeita ja varotoimia.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES mittarillesi.

Säkerhetsinstruktioner för CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES

Introduktion

Tack för att du valt CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES. Dessa precisionstillverkade verktyg är avgörande för att säkerställa att ditt vapen fungerar inom säkra driftgränser. Denna säkerhetsinstruktionsguide är utformad för att ge dig viktig information om säker användning, installation och avfallshantering av produkten, i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att undvika potentiella risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med mätverktyg.
- Kontrollera att det vapen du arbetar med är avstängt och ur funktion innan du använder mätarna.
- Använd endast CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES som är avsedda för den specifika kalibern.
- Undvik att använda mätarna om de är skadade eller missfärgade.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar när du hanterar vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att arbetsområdet är rent och väl upplyst.
- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du börjar.

2. Användning av CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES:

- Ta bort magasinet och kontrollera att vapnet är tomt.
- För in mätaren försiktigt i kammaren.
- Kontrollera att mätaren passar korrekt. Om den inte passar, kan det indikera överdriven kammarlängd.
- Dokumentera mätresultaten för framtida referens.

3. Underhåll:

- Rengör mätarna efter användning med en mjuk trasa för att ta bort smuts och olja.
- Förvara mätarna i en torr och säker miljö för att förhindra rost och skador.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Kontakta din lokala återvinningscentral för information om hur du korrekt kan återvinna eller kassera produkten.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare service.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES. Tack för att du prioriterar säkerheten och följer dessa riktlinjer.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Clymer NoGo Headspace Gauges. Tento produkt je navržen pro zajištění bezpečnosti a správného fungování vaší zbraně. Před použitím prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím měřiče se ujistěte, že je zbraň vyprázdněná a bezpečná.
- Měřiče používejte pouze podle pokynů výrobce.
- Udržujte měřiče mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte měřiče na poškození. Používejte pouze nepoškozené měřiče.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti o použití, obraťte se na kvalifikovaného odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Neprovádějte měření, pokud je zbraň v neznámém nebo podezřelém stavu.
- Měřiče používejte pouze s odpovídajícími rážemi a typy zbraní, jak je uvedeno v technických specifikacích.
- Při práci s měřiči noste ochranné brýle, abyste ochránili své oči před možnými úlomky.
- Při manipulaci s měřiči se vyhněte nadměrnému tlaku, abyste předešli poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava zbraně:

- Ujistěte se, že je zbraň vyprázdněná a bezpečná.

2. Použití měřiče:

- Vložte Clymer NoGo Headspace Gauge do komory zbraně.
- Pomalu zavřete závěr zbraně.
- Pokud závěr nezavře nebo se zavře s odporem, znamená to, že komora je v souladu s bezpečnými rozměry.

3. Údržba měřiče:

- Po každém použití měřiče jej důkladně vyčistěte a uložte na suchém místě.
- Kontrolujte měřiče pravidelně na známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Měřiče, které jsou poškozené nebo již nejsou použitelné, likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je to možné, recyklujte materiály měřiče.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Všichni výrobci musí mít kontaktní informace pro dotazy týkající se bezpečnosti.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání Clymer NoGo Headspace Gauges. Vaše bezpečnost je naší prioritou.