

HEADSPACE GAUGES - GO - CLYMER 20 GAUGE GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

[Zbrojářské nářadí](#) > [Měřidla](#) > [Kalibry uzamykací vůle](#)

Absolutně nezbytné pro přesnou a bezpečnou práci s komorou

Jediný způsob, jak přesně měřit a testovat délku komory pušky. Nezbytné při osazování nového hlavně, aby byla zajištěna těsná, přesná a bezpečná komora. Kdykoli koupíte použitou zbraň, vždy zkontrolujte headspace před výstřelem. Měřidla jsou vyryta s označením "Go" nebo "No-Go" a názvem ráže/stylu pro snadnou identifikaci. Měřidla Forster a Clymer jsou vyrobená podle specifikací SAAMI.



Atributy

- Název: [CLYMER 20 GAUGE GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Výrobce: [CLYMER](#)
- Produkt č.: 184110200
- Výrob. č.: G020
- Náboje: 20 Gauge
- Style: Go Gauge
- Dodací hmotnost: 0.068kg
- Výška přepravy: 28mm
- Šířka přepravy: 28mm
- Délka přepravy: 66mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 20 GAUGE GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [O nás](#)

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 20 GAUGE GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili měřidlo pro headspace Clymer 20 Gauge. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl přesně měřit a testovat délku komory pušky. Aby byla zajištěna bezpečnost a správná funkčnost vaší zbraně, je důležité dodržovat následující bezpečnostní pokyny a pokyny pro použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte měřidlo pouze podle pokynů výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte měřidlo na poškození nebo opotřebení.
- Udržujte měřidlo mimo dosah dětí a zranitelných skupin.
- Nepoužívejte měřidlo pro jiné účely, než pro které bylo určeno.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím měřidla se ujistěte, že je zbraň bezpečně vybitá.
- Vždy dodržujte zásady bezpečné manipulace se zbraněmi.
- Měřidla jsou vryta s označením "Go" nebo "NoGo". Používejte je podle pokynů pro zajištění správného headspace.
- Při měření se vyvarujte nadměrné síly, abyste nezpůsobili poškození měřidla nebo zbraně.
- Pokud zjistíte jakékoli abnormality při měření, přestaňte používat zbraň a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte čisté a suché pracovní prostředí.
2. **Kontrola zbraně:** Před měřením se ujistěte, že zbraň je vybitá a bezpečná.
3. **Měření:**
 - Vložte měřidlo "Go" do komory zbraně.
 - Zkontrolujte, zda se měřidlo snadno zasune. Pokud ano, headspace je v pořádku.
 - Vložte měřidlo "NoGo" do komory zbraně.
 - Pokud se měřidlo "NoGo" snadno zasune, je třeba provést údržbu nebo opravy zbraně.
4. **Údržba:** Po použití měřidlo důkladně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Měřidlo likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je měřidlo poškozené nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na likvidaci nebezpečných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o produktu a jeho bezpečnosti.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz