

PROTECTIVE COVERS - SCOPECOAT FOR EOTECH 557/517

[Optika a Montáže](#) > [Příslušenství pro optiku](#) > [Krytky a obaly na kolimátory](#)

Nylonem potažený, elastický neoprenový kaučuk chrání jakýkoliv puškohled nebo pistoli před každodenními nárazy, škrábanci, oděrkami, vlhkostí a prachem. Rychle se nasazuje a sundává bez použití gumových pásek, klipů nebo provázků. Scopecoat™ se roztahuje přibližně o 10 % a "dokonalé uchycení" je otázkou osobních preferencí -- pohybuje se mezi uvolněným a těsnějším uchycením.



Atributy

- Název: [SCOPECOAT FOR EOTECH 557/517](#)
- Výrobce: [SCOPECOAT](#)
- Produkt č.: 268000019
- Výrob. č.: 12HE15BK
- Color: Black
- Fits / Used For: EOTech 557, EOTech 517
- Dodací hmotnost: 0.023kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 84mm
- Délka přepravy: 150mm
- UPC: 720053137811

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [SCOPECOAT OCHRANNÉ KRYTY SCOPECOAT PRO EOTECH 557/517 Bezpečnostní pokyny](#)
- [O nás](#)

SCOPECOAT OCHRANNÉ KRYTY SCOPECOAT PRO EOTECH 557/517 Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SCOPECOAT Ochranné Kryty pro váš EOTech 557/517. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny k zajištění bezpečného a efektivního použití vašeho produktu. Před použitím si prosím tento dokument pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zkontrolujte SCOPECOAT na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Ujistěte se, že je SCOPECOAT správně nasazen na vašem puškohledu, aby se zabránilo sklouznutí během používání.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí, aby se předešlo nehodám nebo nesprávnému použití.
- Nepoužívejte SCOPECOAT k jinému účelu než k ochraně vašeho puškohledu nebo pistole.
- Pokud si všimnete jakéhokoli neobvyklého chování nebo poškození produktu, okamžitě přestaňte používat a oznamte to příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Ochrana proti vlhkosti:** I když SCOPECOAT nabízí ochranu proti vlhkosti, není vodotěsný. Vyvarujte se vystavení vašeho puškohledu silnému dešti nebo jeho ponoření do vody.
- **Vystavení teplu:** Nenechávejte SCOPECOAT na přímém slunci nebo v prostředí s vysokou teplotou po delší dobu, protože to může degradovat materiál.
- **Údržba:** Čistěte SCOPECOAT vlhkým hadříkem. Vyvarujte se používání agresivních chemikálií nebo abrazivních materiálů, které by mohly poškodit neopren nebo nylon.
- **Upevnění:** SCOPECOAT se roztahuje přibližně o 10 %. Ujistěte se, že je nasazen těsně, ale ne příliš, aby nedošlo k poškození vašeho puškohledu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Nasazení SCOPECOAT:

- Pečlivě posuňte SCOPECOAT přes váš puškohled, aby pokryl celou plochu.
- Upravte upevnění podle potřeby, abyste dosáhli pohodlného a bezpečného uchycení.
- Ujistěte se, že je SCOPECOAT správně nasazen, aby se zabránilo jeho sklouznutí během použití.

2. Sundání SCOPECOAT:

- Jemně táhněte SCOPECOAT od puškohledu, abyste jej sundali.
- Vyvarujte se použití nadměrné síly, protože to může poškodit jak SCOPECOAT, tak váš puškohled.

3. Skladování:

- Když se nepoužívá, skladujte SCOPECOAT na chladném, suchém místě, mimo přímé slunce.
- Ujistěte se, že je čistý a bez nečistot před uskladněním.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte SCOPECOAT podle místních předpisů týkajících se likvidace gumových a nylonových produktů.
- Nespalujte produkt, protože to může uvolnit škodlivé chemikálie do životního prostředí.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici ve vaší oblasti.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně SCOPECOAT Ochranných Krytů se prosím obraťte na výrobce nebo svého místního prodejce pro pomoc. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici údaje o produktu, když hledáte podporu.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné používání vašeho SCOPECOAT Ochranného Krytu. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz