

7-HOLE CHAMBER CHECKERS - EGW .300 BLACKOUT 7-HOLE CARTRIDGE CHECKER

[Přebíjení](#) > [Měřidla](#) > [Kalibr délky nábojnice a uzamykací vůle](#)

Kontrolní měřiče komory vám pomohou vyhnout se zaseknutí, selhání, problémům s podáváním a dalším poruchám způsobeným náboji mimo specifikace. Používejte s továrně nabitými náboji i s přebíjenými náboji před střelbou, abyste ověřili, že vaše munice je v rámci SPEC. Tyto 7-dírové kontrolní měřiče jsou vyrobeny z pevného hliníku 6061 T6 letecké kvality a používají skutečné Clymer reamery, aby se zajistilo, že vaše náboje odpovídají vaší komoře. Měří minimální průměr nábojnice a maximální celkovou délku. Anodizováno matně černě.



Atributy

- Název: [EGW .300 BLACKOUT 7-HOLE CARTRIDGE CHECKER](#)
- Výrobce: [EGW](#)
- Produkt č.: 296000221
- Výrob. č.: 70166
- Náboje: 300 AAC Blackout
- Dodací hmotnost: 0.319kg
- Výška přepravy: 32mm
- Šířka přepravy: 57mm
- Délka přepravy: 76mm
- UPC: 841370107766

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro 7HOLE CHAMBER CHECKERS EGW .300 BLACKOUT](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro 7HOLE CHAMBER CHECKERS EGW .300 BLACKOUT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 7HOLE CHAMBER CHECKERS EGW .300 BLACKOUT. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl ověřit, že vaše munice splňuje specifikace, čímž se zvyšuje bezpečnost a výkon. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné používání a dodržování předpisů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte s municí a střelnými zbraněmi opatrně.
- Zajistěte, aby byl kontrolní měřič používán v bezpečném prostředí, daleko od rozptýlení.
- Držte kontrolní měřič mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte kontrolní měřič na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Vždy dodržujte pokyny a doporučení výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze s municí .300 AAC Blackout.
- Nepoužívejte kontrolní měřič s poškozenými nebo deformovanými náboji.
- Ověřte, že je kontrolní měřič čistý a bez nečistot před použitím.
- Nenuťte munici do kontrolního měřiče; pokud se nezapadá snadno, nepoužívejte ji.
- Vždy noste ochranné brýle při manipulaci s municí a střelnými zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Kontrola před použitím

- Zkontrolujte kontrolní měřič na jakékoli viditelné poškození.
- Pokud je to nutné, vyčistěte kontrolní měřič.

2. Použití kontrolního měřiče

- Vložte náboj do jednoho ze 7 otvorů kontrolního měřiče.
- Ujistěte se, že náboj sedí pevně bez nadměrné síly.
- Ověřte, že minimální průměr nábojnice a maximální celková délka jsou v rámci specifikace.

3. Údržba po použití

- Po ověření vyjměte náboj z kontrolního měřiče.
- Uložte kontrolní měřič na bezpečné a suché místo, když se nepoužívá.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte kontrolní měřič v souladu s místními předpisy.
- Pokud je kontrolní měřič poškozený a nelze jej opravit, zvažte recyklaci hliníkového materiálu, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání tohoto produktu se prosím obraťte na výrobce nebo místo nákupu pro pomoc.

Dodržováním těchto pokynů můžete přispět k zajištění bezpečného a efektivního používání 7HOLE CHAMBER CHECKERS EGW .300 BLACKOUT. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz