

SOLID CARBIDE BALL END MILLS - BROWNELLS BALL END MILL, CARBIDE, 1/4"

[Zbrojářské nářadí](#) > [Elektrické nástroje a příslušenství](#) > [Frézovací nože](#)

Karbid pro dutiny, kulaté dno

Čtyřbřítý, středový řezací design produkuje hladké řezy a umožňuje vrtání bez předvrtání. Řezání vpravo, pravotočivá spirála. Používejte v pravotočivých obráběcích strojích. Jednostranné. Prémiový, vysokorychlostní karbid pro tvrzené oceli.



Atributy

- Název: [BROWNELLS BALL END MILL, CARBIDE, 1/4"](#)
- Výrobce: [BROWNELLS](#)
- Produkt č.: 317140250
- Výrob. č.: 14025000
- Size: 1/4"
- Dodací hmotnost: 0.027kg
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 697604140456

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro SOLID CARBIDE BALL END MILLS BROWNELLS 1/4" CARBIDE BALL END MILL](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro SOLID CARBIDE BALL END MILLS BROWNELLS 1/4" CARBIDE BALL END MILL

Úvod

Děkujeme, že jste si zvolili SOLID CARBIDE BALL END MILLS BROWNELLS 1/4" CARBIDE BALL END MILL. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní informace a pokyny k zajištění bezpečného a efektivního použití tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí, rukavic a ochrany sluchu při používání frézy.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý, dobře osvětlený a bez rozptýlení.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před každým použitím zkontrolujte frézu na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozená.
- Dodržujte všechny pokyny a doporučení výrobce pro použití.
- Ukládejte frézu na bezpečné a zabezpečené místo, když se nepoužívá.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze na kompatibilní materiály a vyhněte se používání frézy na materiálech, které překračují její specifikace.
- Zajistěte, aby byla stroj správně nastavena a zajištěna před použitím.
- Vždy používejte správnou rychlost posuvu a řeznou rychlost, jak je doporučeno pro zpracováváný materiál.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku při řezání, abyste předešli zlomení nástroje nebo zranění.
- Nepokoušejte se jakkoli upravovat nebo měnit frézu.
- Buďte opatrní na horké povrchy a třísky generované během obrábění, protože mohou způsobit popáleniny nebo řezné rány.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je stroj vypnutý před instalací frézy.
- Bezpečně vložte stopku frézy do sklíčidla nebo kolíku frézovacího stroje.
- Utáhněte sklíčidlo nebo kolík podle specifikací výrobce, aby se zajistil bezpečný fit.

2. Použití:

- Zapněte frézovací stroj a nastavte vhodné řezné parametry.
- Umístěte pracovní kus bezpečně na strojní stůl, aby se zabránilo pohybu během obrábění.
- Postupně snižujte frézu do pracovního kusu, abyste zajistili kontrolované ponoření.
- Pečlivě sledujte proces řezání, přizpůsobte rychlost posuvu a rychlost podle potřeby, abyste udrželi optimální výkon.
- Po dokončení řezu zvedněte frézu a vypněte stroj před odstraněním pracovního kusu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte frézu v souladu s místními předpisy pro průmyslový odpad.
- Nepokládejte frézu do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou ve vaší oblasti dostupné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další pomoc se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte příslušné podpůrné kanály dostupné ve vaší oblasti.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete přispět k zajištění bezpečné a efektivní zkušenosti s SOLID CARBIDE BALL END MILLS BROWNELLS 1/4" CARBIDE BALL END MILL. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržování místních předpisů. Děkujeme za vaši pozornost k těmto pokynům.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz