

NO. KL & KR SKIP CHECK REPLACEMENT CUTTERS - GUNLINE 16 LPI

[Zbrojářské nářadí](#) > [Zpracování a úprava pažby](#) > [Nástroje pro zdobení rybinou](#) > [Rybinová dlátka](#)

Náhradní frézy Gunline, bez rukojetí; Pasuje na všechny rukojeti Gunline

Skip-one-line frézy s ozubením vlevo (KL) nebo vpravo (KR). 60°. 20 a 22 lpi jsou univerzální pro vlevo/vpravo.



Atributy

- Název: [GUNLINE 16 LPI](#)
- Výrobce: [GUNLINE](#)
- Produkt č.: 364401003
- Výrob. č.: KLR16
- Size: 16
- Dodací hmotnost: 0.005kg
- UPC: 818262200751

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [NO. KL & KR SKIP CHECK REPLACEMENT CUTTERS GUNLINE 16 LPI Bezpečnostní pokyny](#)
- [O nás](#)

NO. KL & KR SKIP CHECK REPLACEMENT CUTTERS GUNLINE 16 LPI Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali NO. KL & KR SKIP CHECK REPLACEMENT CUTTERS od společnosti GUNLINE. Tento průvodce obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím fréz si prosím důkladně přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte frézy na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při používání fréz.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby nikdo nebyl v blízkosti při obsluze fréz.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Používejte frézy pouze s kompatibilními checkering tools a materiály.
- Vyhněte se používání nadměrné síly při řezání, abyste předešli poškození produktu a zajistili přesnost.
- Nepokoušejte se frézy jakkoli modifikovat nebo měnit.
- Pokud se frézy otupí nebo poškodí, přestaňte je používat a okamžitě je vyměňte.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro použití a údržbu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Zajistěte, aby byla fréza kompatibilní s vaším checkering tool.
- Pevně připevněte frézu k nástroji podle specifických pokynů uvedených v příručce k nástroji.
- Ověřte, že je fréza správně nainstalována a stabilní před pokračováním.

2. Používání:

- Držte checkering tool pevně oběma rukama pro lepší kontrolu.
- Umístěte frézu pod úhlem 60 stupňů k pracovní ploše.
- Začněte řezat jemně, aplikujte rovnoměrný tlak pro dosažení konzistentní linie.
- Pokud používáte frézy 20 nebo 22 lpi, pamatujte, že jsou univerzální a mohou být použity na obou stranách.
- Po dokončení řezacího procesu opatrně odstraňte frézu z nástroje a podle potřeby ji vyčistěte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované frézy v souladu s místními předpisy o nebezpečném odpadu.
- Zajistěte, aby produkt nebyl přístupný dětem nebo domácím zvířatům během likvidace.
- Recykluje obalové materiály, kde je to možné, v souladu s místními pokyny pro recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo informací o produktu, obraťte se na kontaktní místo se sídlem v EU uvedené v obalu vašeho produktu. Můžete také zkontrolovat aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašich NO. KL & KR SKIP CHECK REPLACEMENT CUTTERS.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz