

WIRE GAUGE CARBON DIES - BROWNELLS WIRE GAUGE CARBON DIE 13/16 DIAMETER 5-40 THREAD

[Zbrojářské nářadí](#) > [Obecné puškařské nástroje](#) > [Závitníky a závitořezné matice](#) > [Závitořezné matice](#)

Vysoká kvalita, která vám pomůže odvést tu nejlepší práci

FORMY NA MĚŘENÍ DRÁTŮ Formy na měření drátů Brownells jsou nezbytné nástroje pro zbrojáře a nadšence do střelných zbraní, navržené pro přesné řezání vnějších závitů na různých komponentech zbraní. Vyrobené z kvalitní uhlíkové oceli, tyto formy zajišťují odolnost a přesnost při závitových operacích. Tyto formy jsou k dispozici v řadě velikostí měření drátů, přičemž vyhovují různým potřebám závitování. Každá forma má vnější průměr 13/16", což je činí kompatibilními se standardními formovými držáky. Použití uhlíkové oceli umožňuje snadné odstranění zlomených fragmentů forem, protože je lze v případě potřeby rozbít pomocí kladiva. Specifikace: Materiál: Uhlíková ocel Vnější průměr: 13/16" Velikosti závitů: Různé velikosti měření drátů Zákaznické názory: Uživatelé forem na měření drátů Brownells oceňují jejich přesnost a spolehlivost při závitových úlohách. Konstrukce z uhlíkové oceli nejenže poskytuje odolnost, ale také usnadňuje snadné odstranění zlomených fragmentů, což zlepšuje celkový uživatelský zážitek. Formy na měření drátů Brownells jsou cenným doplňkem každého zbrojářského nářadí, nabízející přesné závitování a robustní konstrukci pro spolehlivý výkon.



Další formy

- [Zlomkové](#)

Atributy

- Název: [BROWNELLS WIRE GAUGE CARBON DIE 13/16 DIAMETER 5-40 THREAD](#)
- Výrobce: [BROWNELLS](#)
- Produkt č.: 395540004
- Výrob. č.: DIE12189E
- Material: Carbon Steel
- Závity: 5-40
- Dodací hmotnost: 0.014kg
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 050806030251

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro formy na měření drátů Brownells](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro formy na měření drátů Brownells

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali formy na měření drátů Brownells. Tyto nástroje jsou navrženy pro přesné závitování na různých komponentech zbraní. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, pečlivě si prosím přečtete tuto příručku k bezpečnosti. Obsahuje základní bezpečnostní pokyny, opatření a instrukce pro instalaci a použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte formy v souladu s pokyny výrobce.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý, suchý a dobře osvětlený.
- Při používání forem noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Držte formy mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před každým použitím zkontrolujte formy na jakékoli poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte poškozené formy.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné výrobky nebo incidenty příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace stažení na platformě EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- **Manipulace:** Vždy manipulujte s formami opatrně, abyste se vyhnuli zranění. Používejte nástroje určené k uchopení a manipulaci s formami.
- **Instalace:** Ujistěte se, že je forma bezpečně namontována v držáku forem před použitím. Volná forma může způsobit nehody.
- **Závitování:** Při řezání závitů aplikujte rovnoměrný tlak a vyhněte se nucení formy. To pomáhá předcházet zlomení a zajišťuje čistý řez.
- **Odstranění zlomených fragmentů:** Pokud se forma zlomí, použijte kladivo k rozbití fragmentů pro snadné odstranění. Vždy noste ochranné brýle během tohoto procesu, abyste se chránili před létajícími úlomky.
- **Skladování:** Uložte formy na bezpečné a suché místo, nejlépe v ochranném pouzdře, aby nedošlo k poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně držáku forem a formy na měření drátů Brownells.
- Ujistěte se, že pracovní kus je čistý a řádně připravený pro závitování.

2. Instalace:

- Vložte formu na měření drátů Brownells do držáku forem.
- Pevně utáhněte formu na místě pomocí zámkového mechanismu držáku forem.

3. Použití:

- Zarovnejte formu s pracovním kusem.
- Začněte závitování otáčením držáku forem ve směru hodinových ručiček. Aplikujte konzistentní tlak.
- Pokud narazíte na odpor, zastavte a zkontrolujte, zda nedošlo k nesrovnalosti nebo nečistotám.
- Jakmile dosáhnete požadované hloubky závitů, opatrně odstraňte formu otáčením proti směru hodinových ručiček.

4. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte formu, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo zbytky.
- Zkontrolujte formu na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Uložte formu na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo zlomené formy v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte formy do běžného odpadu. Místo toho zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.
- Zajistěte, aby byly jakékoli zlomené fragmenty likvidovány bezpečně, aby nedošlo k úrazu.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání výrobku se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu výrobku. Vždy se ujistěte, že máte přístup k podpoře pro jakékoli otázky nebo obavy, které můžete mít.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny. Vaše dodržování těchto pokynů pomůže zajistit bezpečný a efektivní zážitek s formami na měření drátů Brownells.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz