

WIRE GAUGE CARBON DIES - BROWNELLS WIRE GAUGE CARBON DIE 13/16 DIAMETER 8-36 THREAD

[Zbrojářské nářadí](#) > [Obecné puškařské nástroje](#) > [Závitníky a závitořezné matice](#) > [Závitořezné matice](#)

Vysoká kvalita, která vám pomůže odvést tu nejlepší práci

FORMY NA MĚŘENÍ DRÁTŮ Formy na měření drátů Brownells jsou nezbytné nástroje pro zbrojáře a nadšence do střelných zbraní, navržené pro přesné řezání vnějších závitů na různých komponentech zbraní. Vyrobené z kvalitní uhlíkové oceli, tyto formy zajišťují odolnost a přesnost při závitových operacích. Tyto formy jsou k dispozici v řadě velikostí měření drátů, přičemž vyhovují různým potřebám závitování. Každá forma má vnější průměr 13/16", což je činí kompatibilními se standardními formovými držáky. Použití uhlíkové oceli umožňuje snadné odstranění zlomených fragmentů forem, protože je lze v případě potřeby rozbít pomocí kladiva. Specifikace: Materiál: Uhlíková ocel Vnější průměr: 13/16" Velikosti závitů: Různé velikosti měření drátů Zákaznické názory: Uživatelé forem na měření drátů Brownells oceňují jejich přesnost a spolehlivost při závitových úlohách. Konstrukce z uhlíkové oceli nejenže poskytuje odolnost, ale také usnadňuje snadné odstranění zlomených fragmentů, což zlepšuje celkový uživatelský zážitek. Formy na měření drátů Brownells jsou cenným doplňkem každého zbrojářského nářadí, nabízející přesné závitování a robustní konstrukci pro spolehlivý výkon.



Další formy

- [Zlomkové](#)

Atributy

- Název: [BROWNELLS WIRE GAUGE CARBON DIE 13/16 DIAMETER 8-36 THREAD](#)
- Výrobce: [BROWNELLS](#)
- Produkt č.: 395836004
- Výrob. č.: DIE12294D
- Material: -
- Závity: 8-36
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 3mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro formy na měření drátů Brownells](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro formy na měření drátů Brownells

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali formy na měření drátů Brownells. Tyto nástroje jsou navrženy pro přesné závitování na různých komponentech zbraní. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte tento bezpečnostní pokyn.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy uchovávejte formy mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte formy na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Používejte formy pouze pro jejich zamýšlený účel, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Při používání forem noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Ujistěte se, že vaše pracovní prostředí je čisté, organizované a dobře osvětlené, aby se předešlo nehodám.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby nikdo nebyl v těsné blízkosti během používání forem.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Manipulujte s formami opatrně, abyste se vyhnuli zranění od ostrých hran.
- Nepokoušejte se formy jakkoli upravovat nebo měnit.
- Pokud se forma zasekne, nepokoušejte se ji vynutit. Místo toho vyhledejte pomoc nebo se řiďte pokyny výrobce pro bezpečné odstranění.
- V případě zlomené formy použijte kladivo k opatrnému rozbití fragmentu, přičemž se ujistěte, že máte na sobě vhodné OOP.
- Vždy dodržujte pokyny pro závitování specifické pro velikost měření drátu, kterou používáte.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně držáku na formy a řezného oleje.
- Ujistěte se, že pracovní kus je bezpečně upevněn na místě.

2. Instalace formy:

- Vyberte vhodnou formu na měření drátů pro vaše potřeby závitování.
- Vložte formu do držáku, přičemž zajistěte její správné zarovnání.
- Pevně utáhněte formu v držáku.

3. Použití formy:

- Aplikujte řezný olej na pracovní kus a formu, aby se usnadnilo hladké závitování.
- Umístěte formu kolmo na pracovní kus.
- Otočte držák formy ve směru hodinových ručiček, abyste začali řezat závit.
- Aplikujte konzistentní a rovnoměrný tlak při otáčení formy.
- Pokud cítíte odpor, mírně vyjměte formu a znovu aplikujte řezný olej.

4. Dokončení závitování:

- Jakmile dosáhnete požadované hloubky závitování, opatrně vyjměte formu z pracovního kusu.
- Vyčistěte závitovou oblast, abyste odstranili jakékoli zbytky nebo řezný olej.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli zlomené fragmenty forem v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nevyhazujte formy do běžného odpadu; zkontrolujte možnosti recyklace pro kovové komponenty, pokud jsou k dispozici.
- Ujistěte se, že veškeré obalové materiály jsou likvidovány odpovědně, v souladu s místními pokyny pro recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory související s formami na měření drátů Brownells se prosím obraťte na určený kontaktní bod uvedený s vaším produktem.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s formami na měření drátů Brownells. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a konzultujte odborníky, pokud si nejste jisti jakýmkoli postupem. Děkujeme za vaši pozornost k těmto pokynům.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz