

WIRE GAUGE CARBON DIES - BROWNELLS WIRE GAUGE CARBON DIE 13/16 DIAMETER 8-40 THREAD

[Zbrojářské nářadí](#) > [Obecné puškařské nástroje](#) > [Závitníky a závitořezné matice](#) > [Závitořezné matice](#)

Vysoká kvalita, která vám pomůže odvést tu nejlepší práci

FORMY NA MĚŘENÍ DRÁTŮ Formy na měření drátů Brownells jsou nezbytné nástroje pro zbrojáře a nadšence do střelných zbraní, navržené pro přesné řezání vnějších závitů na různých komponentech zbraní. Vyrobené z kvalitní uhlíkové oceli, tyto formy zajišťují odolnost a přesnost při závitových operacích. Tyto formy jsou k dispozici v řadě velikostí měření drátů, přičemž vyhovují různým potřebám závitování. Každá forma má vnější průměr 13/16", což je činí kompatibilními se standardními formovými držáky. Použití uhlíkové oceli umožňuje snadné odstranění zlomených fragmentů forem, protože je lze v případě potřeby rozbít pomocí kladiva. Specifikace: Materiál: Uhlíková ocel Vnější průměr: 13/16" Velikosti závitů: Různé velikosti měření drátů Zákaznické názory: Uživatelé forem na měření drátů Brownells oceňují jejich přesnost a spolehlivost při závitových úlohách. Konstrukce z uhlíkové oceli nejenže poskytuje odolnost, ale také usnadňuje snadné odstranění zlomených fragmentů, což zlepšuje celkový uživatelský zážitek. Formy na měření drátů Brownells jsou cenným doplňkem každého zbrojářského nářadí, nabízející přesné závitování a robustní konstrukci pro spolehlivý výkon.



Další formy

- [Zlomkové](#)

Atributy

- Název: [BROWNELLS WIRE GAUGE CARBON DIE 13/16 DIAMETER 8-40 THREAD](#)
- Výrobce: [BROWNELLS](#)
- Produkt č.: 395840004
- Výrob. č.: DSP72800C
- Material: -
- Závity: 8-40
- Dodací hmotnost: 0.014kg
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 050806030282

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro formy na měření drátů Brownells](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro formy na měření drátů Brownells

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali formy na měření drátů Brownells. Tyto nezbytné nástroje jsou navrženy pro zbrojře a nadšence do střelných zbraní a poskytují přesnost při řezání vnějších závitů na různých komponentech zbraní. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku s bezpečnostními pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte si řádné školení před použitím forem. Seznamte se s operacemi závitování a používanými nástroji.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, při manipulaci a používání forem.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, abyste předešli nehodám.
- Skladujte formy na bezpečném místě, mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Pravidelně kontrolujte formy na opotřebení a poškození. Nepoužívejte poškozené formy, protože mohou představovat bezpečnostní rizika.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Manipulujte s formami opatrně, abyste se vyhnuli zranění. Okraje mohou být ostré.
- Při používání forem se ujistěte, že jsou bezpečně připevněny k držáku forem, aby se zabránilo sklouznutí.
- Nepokoušejte se násilím vsunout formu do materiálu; aplikujte stálý tlak, abyste se vyhnuli zlomení formy.
- Pokud se forma zasekne, nepokoušejte se ji násilně odstranit. Místo toho dodržujte správné postupy pro odstranění.
- V případě zlomených fragmentů forem manipulujte opatrně. Použijte kladivo k rozbití fragmentů, pokud je to nutné, a noste ochranné rukavice, abyste ochránili své ruce.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro specifické velikosti měření drátů, které používáte.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně forem na měření drátů Brownells, držáku forem a dalších nástrojů potřebných pro vaši operaci závitování.
- Ujistěte se, že pracovní kus je bezpečně upevněn na místě.

2. Instalace:

- Vyberte vhodnou formu měření drátů pro vaše potřeby závitování.
- Vložte formu do držáku forem a pevně ji zajistěte podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je forma správně zarovnána a připravena k použití.

3. Použití:

- Umístěte formu nad pracovní kus a aplikujte jemný, rovnoměrný tlak.
- Otočte formu po směru hodinových ručiček, abyste vytvořili závit. Udržujte stálé tempo, abyste zajistili rovnoměrné závitování.
- Pokud ucítíte odpor, zastavte a zkontrolujte, zda nedochází k překážkám nebo nesprávnému zarovnání.

4. Po použití:

- Po použití vyčistěte formy, abyste odstranili všechny nečistoty nebo zbytky.
- Skladujte formy na suchém místě, abyste předešli rzi a poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli zlomených nebo nepoužitelných forem odpovědně. Zkontrolujte místní předpisy pro likvidaci kovových produktů.
- Pokud formy již nejsou funkční, zvažte jejich recyklaci na určeném zařízení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se forem na měření drátů Brownells se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v balení vašeho produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s formami na měření drátů Brownells. Vždy upřednostňujte bezpečnost a správné techniky manipulace, abyste zlepšili svůj výkon a chránili se během používání.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz