

0-8 AOS ABSOLUTE DIGIMATIC CALIPER - 0-8 AOS ABSOLUTE DIGIMATIC CALIPER STAINLESS STEEL

Incredible Value In An Electronic, Direct Reading Caliper; Two Sizes To Choose From

MITUTOYO 0-8" AOS ABSOLUTE DIGIMATIC CALIPER The Mitutoyo AOS ABSOLUTE Digimatic Caliper is a precision instrument engineered for accurate measurements in various applications. Equipped with Mitutoyo's exclusive ABSOLUTE encoder technology, it retains its origin point once set, eliminating the need for repeated zero-setting. The caliper features a high-quality guide surface finish, ensuring smooth slider movement, and a large LCD that displays the actual slider position upon power-on, allowing for immediate use. Key Features: ABSOLUTE Encoder Technology: Maintains the origin point, removing the necessity for repeated zero-setting and enhancing measurement efficiency. Smooth Slider Movement: High-quality guide surface finish ensures precise and effortless operation. Large LCD Display: Provides clear and immediate readings of the slider position upon activation. Specifications: Measurement Range: 0-8 inches (0-200 mm) Resolution: 0.01 mm Accuracy: ± 0.001 inches Display: Large, easy-to-read LCD Power Supply: Button-type silver oxide battery Battery Life: Approximately 3.5 years under normal use Data Output: Optional SPC data output for easy data management Protection Level: IP67-rated models available for dust and water resistance Users appreciate the caliper's precision and ease of use, noting that the large LCD display and smooth slider movement contribute to efficient measurements. The durable construction and long battery life are also highlighted as significant advantages. Incorporating the Mitutoyo AOS ABSOLUTE Digimatic Caliper into your toolkit ensures precise and efficient measurements, supporting high-quality workmanship across various applications.



Attributes

- Name: 0-8 AOS ABSOLUTE DIGIMATIC CALIPER STAINLESS STEEL
- Manufacturer: MITUTOYO
- Product no.: 606000001
- Mfr. No.: 500-197-30
- Accuracy: 0.001"
- Color: Stainless Steel
- Height: 0.79"
- Length: 9.45"
- Material: Stainless Steel
- Measuring Range: 0-200mm,0-8"
- Model Number: Measures 0-8"
- Resolution: 0.01mm
- Weight: 0.55 lbs
- Width: 3.15"
- Delivery weight: 0.522kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 145mm
- Shipping length: 333mm
- EAN: 4946368667768

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MITUTOYO 08 AOS ABSOLUTE DIGIMATIC CALIPER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MITUTOYO 08 AOS ABSOLUTE DIGIMATIC CALIPER](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Calibrador Digimático AOS ABSOLUTE de Mitutoyo](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Calibre Mitutoyo 08 AOS ABSOLUTE DIGIMATIC](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calibro MITUTOYO 08 AOS ABSOLUTE DIGIMATIC](#)
- [Suomi: MITUTOYO 08 AOS ABSOLUTE DIGIMATIC CALIPER Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MITUTOYO 08" AOS ABSOLUTE DIGIMATIC CALIPER](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů k MITUTOYO 08 AOS ABSOLUTE DIGIMATIC CALIPER](#)

Sicherheitshinweise für den MITUTOYO 08 AOS ABSOLUTE DIGIMATIC CALIPER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MITUTOYO 08 AOS ABSOLUTE DIGIMATIC CALIPER. Dieses Präzisionsinstrument wurde entwickelt, um genaue Messungen in verschiedenen Anwendungen zu ermöglichen. Um die Sicherheit und eine optimale Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem trockenen und sauberen Bereich aufbewahrt wird, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Messgerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Messgerät außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Messgerät regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Messgerät nicht in feuchten oder nassen Umgebungen, um Kurzschlüsse oder andere elektrische Probleme zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Messoberfläche sauber und frei von Schmutz oder Öl ist, um genaue Messungen zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, das Messgerät fallen zu lassen oder starken Stößen auszusetzen, da dies die Genauigkeit beeinträchtigen kann.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterien korrekt eingelegt sind und ersetzen Sie diese, wenn die Anzeige schwach wird.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien (SilberoxidKnopfzelle).

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Batterieinstallation:**
 - Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Abdeckung vorsichtig abheben.
 - Legen Sie die neue SilberoxidKnopfzelle mit der richtigen Polarität ein.
 - Schließen Sie das Batteriefach, bis es sicher sitzt.
- **Messung:**
 - Schalten Sie das Messgerät ein, indem Sie den Ein/Ausschalter betätigen.
 - Stellen Sie sicher, dass der Messschieber auf Null eingestellt ist, bevor Sie mit der Messung beginnen.
 - Platzieren Sie die beiden Messschenkel des Calipers an den Enden des Objekts, das Sie messen möchten.
 - Lesen Sie den Wert auf dem LCDDisplay ab.
- **Nach der Verwendung:**
 - Schalten Sie das Messgerät aus, um die Batterielebensdauer zu verlängern.
 - Reinigen Sie das Messgerät vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Messgerät und die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterien nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern in speziellen Sammelstellen für Batterien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie: Diese Sicherheitshinweise sind wichtig, um die sichere Verwendung des MITUTOYO 08 AOS ABSOLUTE DIGIMATIC CALIPER zu gewährleisten. Befolgen Sie diese Richtlinien, um Unfälle zu vermeiden und die Lebensdauer Ihres Messgeräts zu maximieren.

Safety Instruction Guide for MITUTOYO 08 AOS ABSOLUTE DIGIMATIC CALIPER

Introduction

Thank you for choosing the MITUTOYO 08 AOS ABSOLUTE DIGIMATIC CALIPER. This precision instrument is designed for accurate measurements in various applications. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully. It complies with the European General Product Safety Regulation (GPSR) and provides essential information on safe usage, precautions, and disposal.

General Safety Guidelines

- Ensure that the caliper is used only for its intended purpose as detailed in the product specifications.
- Always handle the caliper with care to avoid damage and ensure accurate measurements.
- Keep the caliper away from moisture and extreme temperatures to maintain its functionality.
- Do not attempt to disassemble or modify the caliper, as this may lead to injury or damage.
- Regularly inspect the caliper for any signs of wear or damage and refrain from using it if any issues are found.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Electrical Hazards:** Do not expose the caliper to water or any liquids. The IP67 rating indicates resistance to dust and water, but it is not designed for submersion.
- **Handling with Care:** The stainless steel material is durable, yet it can still be damaged if dropped or subjected to excessive force.
- **Measurement Accuracy:** Always ensure the caliper is clean and free from debris before taking measurements to avoid inaccuracies.
- **Battery Safety:** If the battery needs to be replaced, use only the specified buttontype silver oxide battery. Dispose of used batteries according to local regulations.
- **Children Safety:** Keep the caliper out of reach of children. It is not a toy and should only be used by individuals who understand how to operate precision measuring tools.

Instructions for Installation and Usage

1. Initial Setup:

- Remove the caliper from the packaging.
- Ensure that the battery is properly installed and functioning.

2. Powering On:

- Press the power button to turn on the caliper. The large LCD display will show the current slider position.

3. Taking Measurements:

- Open the caliper jaws and place the object to be measured between them.
- Gently close the jaws until they make contact with the object.
- Read the measurement displayed on the LCD screen.

4. Zero Setting:

- The ABSOLUTE encoder technology allows you to maintain the origin point. If needed, press the zero button to reset the measurement to zero.

5. Data Output (Optional):

- If required, connect the caliper to a compatible device for SPC data output to manage your measurements easily.

6. Powering Off:

- To conserve battery life, turn off the caliper when not in use by pressing the power button.

Disposal Instructions

- Dispose of the caliper and any electronic components in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- Batteries should be disposed of at designated battery recycling points to prevent environmental contamination.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the use of the MITUTOYO 08 AOS ABSOLUTE DIGIMATIC CALIPER, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or documentation.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your MITUTOYO 08 AOS ABSOLUTE DIGIMATIC CALIPER. Always prioritize safety and seek assistance if you are unsure about any aspect of the product's operation. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Calibrador Digimático AOS ABSOLUTE de Mitutoyo

Introducción

Gracias por elegir el Calibrador Digimático AOS ABSOLUTE de Mitutoyo. Este instrumento de precisión está diseñado para ofrecer mediciones exactas en diversas aplicaciones. Para asegurar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se detallan en este documento.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de usar el calibrador solo para las aplicaciones para las que fue diseñado. No lo utilices para medir objetos que excedan su rango especificado.
- **Manejo Cuidadoso:** Manipula el calibrador con cuidado para evitar daños. No dejes caer el instrumento ni lo expongas a condiciones extremas.
- **Almacenamiento Apropiado:** Guarda el calibrador en su estuche original o en un lugar seguro cuando no esté en uso para protegerlo de golpes y suciedad.
- **Mantenimiento Regular:** Limpia el calibrador regularmente con un paño suave. Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar la superficie.
- **Supervisión de Niños:** Mantén el calibrador fuera del alcance de los niños. Este producto no está diseñado para ser utilizado por menores de edad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Verificación de la Batería:** Asegúrate de que la batería esté en buen estado antes de usar el calibrador. Reemplaza la batería si notas que la pantalla LCD no se enciende correctamente.
- **Uso en Superficies Estables:** Realiza las mediciones en superficies estables y planas para obtener resultados precisos.
- **Evitar la Exposición a Agua:** Aunque el modelo tiene clasificación IP67, evita sumergir el calibrador en agua. Sécalo inmediatamente si entra en contacto con líquidos.
- **Uso de la Pantalla LCD:** No presiones la pantalla LCD con fuerza. Usa el calibrador con suavidad para evitar daños en la pantalla.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Batería:

- Abre el compartimento de la batería.
- Inserta una batería de óxido de plata tipo botón en la posición correcta.
- Cierra el compartimento de la batería.

2. Encendido del Calibrador:

- Presiona el botón de encendido para activar el calibrador.
- La pantalla LCD mostrará la posición real del deslizador al encenderse.

3. Realización de Mediciones:

- Coloca el objeto a medir entre las mandíbulas del calibrador.
- Desliza el calibrador suavemente hasta que el objeto esté firmemente sujeto.
- Lee la medición en la pantalla LCD.

4. Apagar el Calibrador:

- Presiona el botón de encendido para apagar el calibrador después de su uso.

5. Cambio de Batería:

- Cuando la pantalla LCD muestre un indicador de batería baja, reemplaza la batería siguiendo las instrucciones de instalación.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación de la Batería:** Las baterías deben ser eliminadas de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos. No las deseches en la basura doméstica. Lleva las baterías usadas a un punto de reciclaje adecuado.
- **Eliminación del Calibrador:** Si el calibrador ya no es útil, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Consulta con las autoridades locales sobre las opciones de reciclaje para productos electrónicos.

Información de Contacto para Más Soporte

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro del Calibrador Digimático AOS ABSOLUTE de Mitutoyo, consulta el manual del producto o busca información adicional en el sitio web del fabricante.

Recuerda que seguir estas instrucciones de seguridad no solo garantiza tu seguridad, sino que también ayuda a mantener el calibrador en condiciones óptimas para un rendimiento duradero y preciso.

Guide de Sécurité pour le Calibre Mitutoyo 08 AOS ABSOLUTE DIGIMATIC

Introduction

Merci d'avoir choisi le Calibre Mitutoyo 08 AOS ABSOLUTE DIGIMATIC. Cet instrument de mesure de précision est conçu pour vous offrir des mesures exactes et fiables. Cependant, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance pendant son utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas d'accident ou de défaillance, arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation correcte** : Utilisez le calibre uniquement pour mesurer des objets conformément aux spécifications indiquées.
- **Évitez les chocs** : Ne laissez pas tomber le calibre ou le soumettre à des impacts violents.
- **Propreté** : Gardez le calibre propre et sec pour assurer des mesures précises. Évitez les environnements humides.
- **Manipulation** : Manipulez le calibre avec soin pour éviter toute déformation ou dommage.
- **Batterie** : Remplacez la batterie uniquement avec des pièces de rechange recommandées par le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Retirez le calibre de son emballage.
- Assurez-vous que la batterie est installée correctement.
- Vérifiez que le calibre est propre et exempt de débris.

2. Mise en marche :

- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le calibre.
- Attendez que l'écran LCD affiche la position du curseur.

3. Mesures :

- Placez l'objet à mesurer entre les mâchoires du calibre.
- Fermez doucement les mâchoires pour assurer un contact adéquat avec l'objet.
- Lisez la mesure sur l'écran LCD.

4. Arrêt :

- Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour éteindre le calibre après utilisation.
- Rangez le calibre dans un endroit sûr, à l'abri de l'humidité et des chocs.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le calibre avec les déchets ménagers ordinaires.
- Disposez du produit conformément aux réglementations locales sur le recyclage et l'élimination des déchets électroniques.
- Retirez la batterie avant de jeter le produit, et jetez-la conformément aux directives locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez vous référer à un point de contact basé dans l'UE pour obtenir des informations et un soutien supplémentaires.

En suivant ces directives de sécurité, vous garantisiez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres autour de vous. Profitez de votre expérience avec le Calibre Mitutoyo 08 AOS ABSOLUTE DIGIMATIC et assurez-vous d'effectuer des mesures précises et fiables !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calibro MITUTOYO 08 AOS ABSOLUTE DIGIMATIC

Introduzione

Grazie per aver scelto il calibro MITUTOYO 08 AOS ABSOLUTE DIGIMATIC. Questo strumento di precisione è progettato per fornire misurazioni accurate in una varietà di applicazioni. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Questa guida è conforme alla Regolamentazione Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il calibro in un ambiente asciutto e pulito per evitare danni.
- Non utilizzare il calibro per misurazioni di oggetti che superano il suo intervallo di misurazione specificato (08 pollici o 0200 mm).
- Controlla regolarmente il calibro per eventuali segni di usura o danni.
- Non forzare il calibro durante l'uso per evitare rotture o malfunzionamenti.
- Conserva il calibro in un luogo sicuro e protetto da umidità e polvere quando non è in uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il calibro solo per il suo scopo previsto. Non utilizzarlo per applicazioni per le quali non è progettato.
- Assicurati che le mani siano asciutte e pulite prima di maneggiare il calibro per evitare di compromettere le misurazioni.
- Non esporre il calibro a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive.
- Se il calibro presenta segni di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista per la riparazione.
- Tieni il calibro lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Accensione:** Accendi il calibro premendo il pulsante di accensione. Il display LCD mostrerà la posizione attuale dello slider.
2. **Impostazione a Zero:** Prima di effettuare misurazioni, assicurati di impostare il calibro a zero. Questo può essere fatto premendo il pulsante di impostazione a zero.
3. **Misurazione:** Posiziona il calibro sull'oggetto da misurare. Assicurati che lo slider scorra senza attrito. Leggi il valore sul display LCD.
4. **Spegnimento:** Dopo l'uso, spegni il calibro per preservare la durata della batteria.
5. **Sostituzione della Batteria:** Quando il display LCD inizia a sbiadire, sostituisci la batteria a bottone in ossido d'argento. Segui le istruzioni del produttore per una sostituzione sicura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il calibro nell'indifferenziata. Segui le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi elettronici.
- Le batterie devono essere smaltite secondo le normative locali relative ai rifiuti pericolosi.
- Verifica se ci sono punti di raccolta specifici per il riciclaggio degli strumenti di misurazione nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto non sicuro, contatta il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere il numero del modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace del calibro MITUTOYO 08 AOS ABSOLUTE DIGIMATIC, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro sicuro e produttivo.

MITUTOYO 08 AOS ABSOLUTE DIGIMATIC CALIPER

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MITUTOYO 08 AOS ABSOLUTE DIGIMATIC CALIPER tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit hyödyntää kaliperia turvallisesti ja tehokkaasti. Kaliperimme on suunniteltu tarkkoihin mittauksiin eri sovelluksissa, ja se sisältää ainutlaatuisen ABSOLUTEenkodeeritekniikan.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain mittaustarkoituksiin eikä sitä tule käyttää muihin tarkoituksiin.
- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäkunnossa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä kaliperia vain kuivissa olosuhteissa. Vältä altistamista vedelle tai kosteudelle.
- Varmista, että mittauspinnat ovat puhtaat ennen mittaamista.
- Älä käytä liiallista voimaa kaliperin liikuttamiseen, sillä se voi vahingoittaa laitetta.
- Varmista, että LCDnäyttö on selkeä ja näkyvä mittauksen aikana.
- Älä yritä avata tai korjata kaliperia itse.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Kaliperin Valmistelu:

- Poista kaliperista kaikki pakkausmateriaalit.
- Varmista, että paristo on asennettu oikein.

2. Käyttö:

- Käynnistä kalperi painamalla virtapainiketta.
- Aseta mittauspinta haluttuun mittaushetkeen.
- Lue mittaustulos suuresta LCDnäytöstä.
- Kalibroi tarvittaessa nollauspainikkeella.

3. Huolto:

- Puhdista kaliperin pinnat säännöllisesti pehmeällä liinalla.
- Varmista, että paristo on vaihdettu tarvittaessa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet elektroniikkajätteiden hävittämiseksi.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukana kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja sarjanumero.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että MITUTOYO 08 AOS ABSOLUTE DIGIMATIC CALIPER tuote toimii turvallisesti ja tehokkaasti. Kiitos, että valitsit tuotteemme!

Säkerhetsinstruktioner för MITUTOYO 08" AOS ABSOLUTE DIGIMATIC CALIPER

Introduktion

Tack för att du valt MITUTOYO 08" AOS ABSOLUTE DIGIMATIC CALIPER. Detta precisionsinstrument är designat för att säkerställa noggranna mätningar. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten på en säker och torr plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten på en stabil och jämn yta för att säkerställa noggranna mätningar.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller extrema temperaturer, vilket kan påverka dess noggrannhet.
- Hantera produkten varsamt för att undvika mekaniska skador.
- Vid mätning, se till att skjutmåttet är korrekt placerat och att trycket är jämnt för att undvika skador på både verktyget och objektet som mäts.
- Använd skyddsglasögon om det finns risk för att föremål kan falla eller skadas under mätning.

Instruktioner för installation och användning

1. Batteriinstallation:

- Öppna batterifacket.
- Sätt i ett nytt silveroxidbatteri och se till att polariteten är korrekt.
- Stäng batterifacket ordentligt.

2. Nollställning:

- För att säkerställa korrekt mätning, nollställ skjutmåttet innan användning genom att trycka på nollställningsknappen.

3. Mätning:

- Placera skjutmåttet på det objekt som ska mätas.
- Läs av mätresultatet på den stora LCDskärmen.
- För att undvika fel, flytta skjutmåttet långsamt och jämnt under mätningen.

4. Avstängning:

- Skjutmåttet stänger av sig automatiskt efter en period av inaktivitet för att spara batteri. Du kan också stänga av det manuellt om så önskas.

Avfallshantering

- När produkten når slutet av sin livslängd, vänligen kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Batterier ska återvinnas i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Kontrollera med lokala myndigheter för specifika riktlinjer för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information angående säkerhet och användning av MITUTOYO 08" AOS ABSOLUTE DIGIMATIC CALIPER, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Genom att följa dessa instruktioner säkerställer du en säker och effektiv användning av ditt MITUTOYO mätverktyg. Tack för att du tar del av dessa säkerhetsåtgärder.

Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů k MITUTOYO 08 AOS ABSOLUTE DIGIMATIC CALIPER

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MITUTOYO 08 AOS ABSOLUTE DIGIMATIC CALIPER. Tento kaliper je navržen pro přesná měření a je vybaven technologiemi, které zajišťují bezpečné a efektivní používání. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon výrobku, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že kaliper používáte pouze pro zamýšlené měření.
- Před použitím zkontrolujte, zda není kaliper poškozen.
- Udržujte kaliper v čistotě a suchu, aby se zajistila jeho přesnost a životnost.
- Uchovávejte kaliper mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- V případě poškození nebo abnormality přestaňte kaliper používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při měření se ujistěte, že jsou měřené objekty stabilní a nehybné.
- Nepoužívejte kaliper na měření elektrických nebo jiných nebezpečných materiálů.
- Při manipulaci s kaliperem dbejte na to, aby nedošlo k poranění prstů.
- Kaliper nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, pokud není určen pro takové podmínky.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava kalipera:

- Zkontrolujte, zda je kaliper v dobrém stavu a zda je baterie plně nabitá.
- Ujistěte se, že je kaliper čistý a bez prachu.

2. Nastavení:

- Zapněte kaliper pomocí tlačítka napájení.
- Nastavte kaliper na nulu, pokud je to nutné, pomocí tlačítka pro nulování.

3. Měření:

- Umístěte měřené objekty mezi čelisti kalipera.
- Pomalu a opatrně uzavřete čelisti, dokud nebude měřený objekt bezpečně uchopen.
- Přečtěte si hodnotu z LCD displeje.

4. Uložení:

- Po použití kaliper vypněte a uložte ho na suché a bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Kaliper a jeho příslušenství likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Baterie likvidujte podle pokynů pro likvidaci baterií.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na určený kontaktní bod v EU, který vám pomůže s otázkami týkajícími se bezpečnosti výrobku.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání vašeho MITUTOYO 08 AOS ABSOLUTE DIGIMATIC CALIPER. Ujistěte se, že dodržujete všechny pokyny pro zajištění bezpečnosti a efektivity při měření.