

1911 45ACP MAGAZINES - MEC-GAR 1911 AUTO .45 ACP BLUE 7 RND

[Zásobníky](#) > [Pistolové zásobníky](#) > [Zásobníky](#)

Odborné zpracování; Spolehlivá funkčnost

Vyrobeno z certifikované uhlíkové oceli; TIG svářeno (není odnímatelné) a dokončeno bez švů, poté tepelně zpracováno pro zvýšení odolnosti s ocelovými podavači. Také dostupné s rezistním niklovým povrchem. Tyto zásobníky jsou stejné, které dodávají mnozí evropští výrobci ručních zbraní jako originální vybavení.



Atributy

- Název: [MEC-GAR 1911 AUTO .45 ACP BLUE 7 RND](#)
- Výrobce: [MEC-GAR](#)
- Produkt č.: 625200457
- Výrob. č.: MGCG4507B
- Capacity: 7-Round
- Finish: Black
- Material: Steel
- Model: Commander, Government
- Náboje: 45 Auto (ACP)
- Typ zbraně: 1911
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- UPC: 765595103504

Detail produktů

US exportní klasifikace: 0A501.x

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Pokyny pro bezpečnost spotřebitele pro MECGAR 1911 .45 ACP Zásobníky](#)
- [O nás](#)

Pokyny pro bezpečnost spotřebitele pro MECGAR 1911 .45 ACP Zásobníky

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali zásobníky MECGAR 1911 .45 ACP. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání a manipulaci s vaším zásobníkem. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že zásobník je kompatibilní s vaším modelem zbraně před použitím.
- Vždy manipulujte se zbraněmi a zásobníky opatrně. Zacházejte se každou zbraní, jako by byla nabitá.
- Skladujte zásobníky na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte zásobník na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a skladování zbraní a munice.
- Hláste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.
- Kontrolujte aktualizace stažení na platformě Bezpečnostní brány EU.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze munici .45 ACP v tomto zásobníku, abyste se vyhnuli poruchám.
- Nepokoušejte se zásobník demontovat; je TIG svařen a není navržen pro odstranění komponentů.
- Vyvarujte se vystavení zásobníku extrémním teplotám, vlhkosti nebo korozivním látkám.
- Udržujte zásobník čistý a bez nečistot, aby byla zajištěna správná funkčnost.
- Nepoužívejte zásobník, pokud vykazuje známky poškození nebo pokud se správně nehodí do zbraně.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří do bezpečného směru.
- Vložte zásobník do zásobníkové šachty zbraně, dokud nezaklapne na místo.
- Potvrďte, že je zásobník bezpečně usazen, než budete pokračovat.

2. Nabíjení:

- Držte zásobník s podávacími rty směrem nahoru.
- Vkládejte náboje .45 ACP jeden po druhém do zásobníku a ujistěte se, že jsou správně usazeny.
- Nepřekračujte kapacitu zásobníku 7 nábojů.

3. Používání:

- Nabití zbraně podle pokynů výrobce.
- Vždy se ujistěte, že je bezpečnostní mechanismus zapnutý, když se zbraň nepoužívá.
- Při střelbě udržujte správný úchop a postoj pro zvládnutí zpětného rázu.

4. Vybíjení:

- Odstraňte zásobník ze zbraně stisknutím tlačítka pro uvolnění zásobníku.
- Ujistěte se, že je zbraň mířena do bezpečného směru při vybíjení.
- Odstraňte jakékoli zbývající náboje ze zásobníku a bezpečně je uložte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte zásobník v souladu s místními předpisy týkajícími se recyklace kovů nebo nebezpečných materiálů.
- Pokud je zásobník poškozený nebo již nefunkční, nepokoušejte se jej opravit; zlikvidujte jej zodpovědně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo informací o produktu, obraťte se na zákaznický servis výrobce nebo navštivte oficiální webové stránky. Vždy se ujistěte, že používáte nejaktuálnější informace o bezpečnosti produktu a předpisech.

Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a zodpovědné používání zásobníků MECGAR 1911 .45 ACP.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz