

POWDER MEASURE BAFFLE - REDDING POWDER MEASURE BAFFLE

[Přebíjení](#) > [Manipulace s prachem](#) > [Odměrné stojany a příslušenství](#)

Baffle pro měření prášku Redding udržuje konstantní množství prášku nad měřicí komorou bez ohledu na úroveň prášku v zásobníku.



Atributy

- Název: [REDDING POWDER MEASURE BAFFLE](#)
- Výrobce: [REDDING](#)
- Produkt č.: 749000379
- Výrob. č.: 03080
- Dodací hmotnost: 0.032kg
- Výška přepravy: 38mm
- Šířka přepravy: 51mm
- Délka přepravy: 51mm
- UPC: 611760030802

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro Redding Powder Measure Baffle](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro Redding Powder Measure Baffle

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Redding Powder Measure Baffle. Tento produkt je navržen tak, aby udržoval konstantní množství prášku nad měřicí komorou, což zajišťuje přesné měření bez ohledu na úroveň prášku v zásobníku. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo nefunguje správně.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro použití a údržbu.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Zůstaňte informováni o stažení produktů kontrolou platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy používejte baffle v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování prachových částic.
- Vyhněte se přeplnění zásobníku prášku, abyste předešli rozlití a potenciálním nebezpečím.
- Nepokoušejte se produkt jakkoli upravit nebo měnit.
- Ujistěte se, že je baffle bezpečně připevněn k odměrce před použitím.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice při manipulaci s práškem.
- Udržujte pracovní prostor čistý a organizovaný, abyste předešli nehodám.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Umístěte odměrku na stabilní a rovný povrch.
- Ujistěte se, že je zásobník prášku čistý a bez překážek.
- Pevně připevněte baffle k vrchu odměrky, aby byl zajištěn těsný fit.

2. Použití:

- Naplňte zásobník prášku vhodným práškem pro vaše zamýšlené použití.
- Nechte baffle usadit a stabilizovat se před měřením.
- Použijte měřicí zařízení k dávkování požadovaného množství prášku, ujistěte se, že baffle zůstává na svém místě během operace.
- Po použití vyprázdněte zbývající prášek ze zásobníku a důkladně vyčistěte baffle a odměrku.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou ve vaší oblasti k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další pomoc ohledně Redding Powder Measure Baffle se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu vašeho produktu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s vaším Redding Powder Measure Baffle.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz