

DIGITAL INDICATOR - SINCLAIR INTERNATIONAL DIGITAL INDICATOR

[Přebíjení](#) > [Měřidla](#) > [Ukazatele](#)

Tento elektronický digitální indikátor nabízí absolutní a inkrementální měření, jedním dotykem nulování a další funkce. Tento přístroj bude fungovat se všemi našimi nástroji, které využívají měřicí indikátor, včetně našeho zařízení pro nastavení otáčení krku, měřiče koncentricity a obou našich nástrojů pro třídění tloušťky krku nábojnic.



Atributy

- Název: [SINCLAIR INTERNATIONAL DIGITAL INDICATOR](#)
- Výrobce: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produkt č.: 749006611
- Výrob. č.: 303-3502
- Dodací hmotnost: 0.249kg
- Výška přepravy: 64mm
- Šířka přepravy: 94mm
- Délka přepravy: 155mm

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro digitální indikátor Sinclair International](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro digitální indikátor Sinclair International

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili digitální indikátor Sinclair International. Tento elektronický přístroj je navržen pro absolutní a inkrementální měření a nabízí řadu užitečných funkcí. Abychom zajistili bezpečné používání produktu, prosíme, abyste si pozorně přečetli následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že produkt používáte pouze pro zamýšlené účely.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte všechny pokyny a doporučení výrobce.
- Pokud produkt vykazuje jakékoli známky poškození, přestaňte jej používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Zkontrolujte, zda je zařízení správně kalibrováno před každým použitím.
- Neprovádějte úpravy nebo opravy produktu bez odborného dohledu.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, pokud je to doporučeno při práci s měřicími nástroji.
- Vyvarujte se používání produktu v extrémních teplotách nebo vlhkosti.
- Pokud se produkt přehřívá, okamžitě jej odpojte a nechte vychladnout.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace

- Umístěte digitální indikátor na stabilní a rovný povrch.
- Ujistěte se, že je indikátor připojen k napájení, pokud je to nutné.
- Kalibrujte indikátor podle pokynů uvedených v uživatelské příručce.

2. Použití

- Zapněte digitální indikátor stisknutím tlačítka napájení.
- Pro absolutní měření stiskněte tlačítko pro nulování.
- Pro inkrementální měření postupujte podle pokynů v uživatelské příručce.
- Po dokončení měření vypněte přístroj a odpojte ho od napájení.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte elektronické zařízení do běžného odpadu.
- Zvažte možnost recyklace nebo vrácení zařízení výrobcí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na zákaznickou podporu výrobce.

Tento dokument byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a efektivní používání digitálního indikátoru Sinclair International.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz