

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 1-1/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

The MEC Charge Bars allow you to adjust your shot charge and enable you to create the load you desire. Interchanges with the charge bar which is included with your reloading press. Available in both lead and steel styles for single stage and progressive presses.

MEC Lead Charge Bar 1-1/8 Ounce Single Stage Press



Attributes

- Name: MEC RELOADING 1-1/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749009375
- Mfr. No.: 302118
- Size: 1-1/8 oz
- Delivery weight: 0.249kg
- UPC: 098489013314

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MEC Lead Charge Bars für Einzellader Presse Sicherheitsanleitung](#)
- [English: MEC Lead Charge Bars for Single Stage Press Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Barras de Carga MEC para Prensa de Un Solo Paso](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC pour Presse à Un Étape](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC per Presse a Singolo Stadio](#)
- [Suomi: MEC Lead Charge Bars for Single Stage Press Turvallisuusohjeet](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MEC Lead Charge Bars pro jednorázový lis](#)

MEC Lead Charge Bars für Einzellader Presse

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die MEC Lead Charge Bar für deine EinzelladerWiederladepresse entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, um zu verstehen, wie du es sicher und verantwortungsbewusst bedienen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, wie vom Hersteller angegeben.
- Folge immer den Anweisungen des Herstellers bei der Verwendung der MEC Lead Charge Bar.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Lagere das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Melde alle Vorfälle oder Unfälle mit unsicheren Produkten den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, wenn du mit Bleimaterialien umgehst.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz gut belüftet ist, um die Exposition gegenüber Bleistaub zu minimieren.
- Vermeide Essen, Trinken oder Rauchen während der Verwendung des Produkts, um eine Einnahme von Bleipartikeln zu verhindern.
- Modifiziere die Charge Bar nicht und verwende sie nicht in einer Weise, die vom Hersteller nicht empfohlen wird.
- Halte deine Hände und den Arbeitsplatz sauber, um Kreuzkontamination mit Blei zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse ausgeschaltet und von jeder Stromquelle getrennt ist.
- Finde den Montagebereich an der Presse, wo die Charge Bar installiert werden soll.
- Befestige die MEC Lead Charge Bar sicher an der Presse gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe, ob alle Verbindungen fest und stabil sind, bevor du fortfährst.

2. Nutzung:

- Miss die gewünschte Menge an Bleischrot gemäß deinen Wiederladevorschriften ab.
- Gieße das Bleischrot vorsichtig in die Charge Bar und achte darauf, nicht zu überfüllen.
- Folge den Anweisungen der Wiederladepresse, um das Bleischrot genau abzugeben.
- Reinige nach der Verwendung die Charge Bar, um Rückstände von Blei zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Bleimaterialien und Rückstände gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Entsorge Blei nicht im regulären Müll. Kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für die richtigen Entsorgungsmethoden.
- Stelle sicher, dass alle Verpackungsmaterialien recycelt oder verantwortungsbewusst entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für sicherheitsrelevante Anfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der MEC Lead Charge Bar, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Produktverpackung oder der offiziellen Website angegeben sind.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit der MEC Lead Charge Bar für deine Wiederladebedürfnisse gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an die bereitgestellten Richtlinien. Danke für dein Engagement für sichere Wiederladepraktiken.

MEC Lead Charge Bars for Single Stage Press Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MEC Lead Charge Bar for your single stage reloading press. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the product to understand how to operate it safely and responsibly.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as specified by the manufacturer.
- Always follow the manufacturer's instructions when using the MEC Lead Charge Bar.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Store the product in a dry and secure location when not in use.
- Report any unsafe product incidents or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves when handling lead materials.
- Ensure your workspace is wellventilated to minimize exposure to lead dust.
- Avoid eating, drinking, or smoking while using the product to prevent ingestion of lead particles.
- Do not modify the charge bar or use it in a manner not recommended by the manufacturer.
- Keep your hands and workspace clean to avoid crosscontamination with lead.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the reloading press is turned off and unplugged from any power source.
- Locate the mounting area on the press where the charge bar will be installed.
- Securely attach the MEC Lead Charge Bar to the press according to the manufacturer's instructions.
- Doublecheck that all connections are tight and stable before proceeding.

2. Usage:

- Measure the desired amount of lead shot according to your reloading specifications.
- Carefully pour the lead shot into the charge bar, ensuring not to overfill.
- Follow the reloading press instructions to dispense the lead shot accurately.
- After use, clean the charge bar to remove any lead residue.

Disposal Instructions

- Dispose of any lead materials and residues according to local regulations for hazardous waste.
- Do not dispose of lead in regular trash. Contact your local waste management authority for proper disposal methods.
- Ensure that all packaging materials are recycled or disposed of responsibly.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the MEC Lead Charge Bar, please refer to the manufacturer's contact information provided on the product packaging or the official website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the MEC Lead Charge Bar for your reloading needs. Always prioritize safety and adhere to the guidelines provided. Thank you for your commitment to safe reloading practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Barras de Carga MEC para Prensa de Un Solo Paso

Introducción

Gracias por elegir las Barras de Carga MEC para tu prensa de recarga de un solo paso. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto para entender cómo operarlo de manera segura y responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para el propósito previsto según lo especificado por el fabricante.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante al usar la Barra de Carga MEC.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño. No lo uses si está dañado.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- Informa sobre cualquier incidente o accidente relacionado con el producto a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes al manejar materiales de plomo.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté bien ventilada para minimizar la exposición al polvo de plomo.
- Evita comer, beber o fumar mientras usas el producto para prevenir la ingestión de partículas de plomo.
- No modifiques la barra de carga ni la uses de una manera no recomendada por el fabricante.
- Mantén tus manos y área de trabajo limpias para evitar la contaminación cruzada con plomo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada de cualquier fuente de energía.
- Localiza el área de montaje en la prensa donde se instalará la barra de carga.
- Asegura la Barra de Carga MEC a la prensa de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Verifica que todas las conexiones estén firmes y estables antes de continuar.

2. Uso:

- Mide la cantidad deseada de plomo según tus especificaciones de recarga.
- Vierte cuidadosamente el plomo en la barra de carga, asegurándote de no sobrellenar.
- Sigue las instrucciones de la prensa de recarga para dispensar el plomo con precisión.
- Después de usar, limpia la barra de carga para eliminar cualquier residuo de plomo.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina cualquier material y residuos de plomo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- No deseches el plomo en la basura regular. Contacta a tu autoridad local de gestión de residuos para métodos de eliminación adecuados.
- Asegúrate de que todos los materiales de embalaje se reciclen o se eliminen de manera responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o asistencia adicional respecto a la Barra de Carga MEC, consulta la información de contacto del fabricante que se proporciona en el embalaje del producto o en el sitio web oficial.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con la Barra de Carga MEC para tus necesidades de recarga. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las pautas proporcionadas. Gracias por tu compromiso con prácticas de recarga seguras.

Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC pour Presse à Un Étape

Introduction

Merci d'avoir choisi la barre de charge MEC pour votre presse de rechargement à un étage. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit afin de comprendre comment l'utiliser de manière sûre et responsable.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues par le fabricant.
- Suivez toujours les instructions du fabricant lors de l'utilisation de la barre de charge MEC.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Rangez le produit dans un endroit sec et sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Signalez tout incident ou accident lié à un produit dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI), y compris des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation de matériaux en plomb.
- Assurez-vous que votre espace de travail est bien ventilé pour minimiser l'exposition à la poussière de plomb.
- Évitez de manger, de boire ou de fumer pendant l'utilisation du produit pour prévenir l'ingestion de particules de plomb.
- Ne modifiez pas la barre de charge et ne l'utilisez pas d'une manière non recommandée par le fabricant.
- Gardez vos mains et votre espace de travail propres pour éviter toute contamination croisée avec le plomb.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que la presse de rechargement est éteinte et débranchée de toute source d'alimentation.
- Localisez la zone de montage sur la presse où la barre de charge sera installée.
- Fixez solidement la barre de charge MEC à la presse selon les instructions du fabricant.
- Vérifiez que toutes les connexions sont serrées et stables avant de continuer.

2. Utilisation :

- Mesurez la quantité désirée de plomb selon vos spécifications de rechargement.
- Versez soigneusement le plomb dans la barre de charge, en veillant à ne pas trop remplir.
- Suivez les instructions de la presse de rechargement pour distribuer le plomb avec précision.
- Après utilisation, nettoyez la barre de charge pour enlever tout résidu de plomb.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tout matériau en plomb et résidus conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jetez pas le plomb dans les ordures ordinaires. Contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.
- Assurez-vous que tous les matériaux d'emballage sont recyclés ou éliminés de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant la barre de charge MEC, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage du produit ou sur le site web officiel.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec la barre de charge MEC pour vos besoins de rechargement. Priorisez toujours la sécurité et respectez les lignes directrices fournies. Merci de votre engagement envers des pratiques de rechargement sûres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC per Presse a Singolo Stadio

Introduzione

Grazie per aver scelto la Barra di Carica MEC per la tua pressa di ricarica a singolo stadio. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace del prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto per comprendere come operarlo in modo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto come specificato dal produttore.
- Segui sempre le istruzioni del produttore quando utilizzi la Barra di Carica MEC.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.
- Riporta eventuali incidenti o situazioni di pericolo al prodotto alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti quando maneggi i materiali in piombo.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia ben ventilato per ridurre al minimo l'esposizione alla polvere di piombo.
- Evita di mangiare, bere o fumare mentre utilizzi il prodotto per prevenire l'ingestione di particelle di piombo.
- Non modificare la barra di carica o utilizzarla in un modo non raccomandato dal produttore.
- Mantieni le mani e lo spazio di lavoro puliti per evitare la contaminazione incrociata con il piombo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata da qualsiasi fonte di alimentazione.
- Individua l'area di montaggio sulla pressa dove verrà installata la barra di carica.
- Fissa saldamente la Barra di Carica MEC alla pressa secondo le istruzioni del produttore.
- Controlla che tutte le connessioni siano strette e stabili prima di procedere.

2. Uso:

- Misura la quantità desiderata di piombo secondo le tue specifiche di ricarica.
- Versa con cura il piombo nella barra di carica, facendo attenzione a non riempirla eccessivamente.
- Segui le istruzioni della pressa di ricarica per erogare il piombo con precisione.
- Dopo l'uso, pulisci la barra di carica per rimuovere eventuali residui di piombo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci qualsiasi materiale e residuo di piombo secondo le normative locali per i rifiuti pericolosi.
- Non smaltire il piombo nella spazzatura normale. Contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per metodi di smaltimento appropriati.
- Assicurati che tutti i materiali di imballaggio siano riciclati o smaltiti in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi richiesta di sicurezza o ulteriore assistenza riguardo alla Barra di Carica MEC, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione del prodotto o sul sito web ufficiale.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con la Barra di Carica MEC per le tue esigenze di ricarica. Dai sempre priorità alla sicurezza e aderisci alle linee guida fornite. Grazie per il tuo impegno a pratiche di ricarica sicure.

MEC Lead Charge Bars for Single Stage Press

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MEC Lead Charge Barin yksivaiheiseen latauspainimeesi. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ymmärtääksesi, miten sitä voidaan käyttää turvallisesti ja vastuullisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa valmistajan määrittelemällä tavalla.
- Noudata aina valmistajan ohjeita käyttäessäsi MEC Lead Charge Baria.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuote mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojarusteita (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja käsineitä käsitellessäsi lyijymateriaaleja.
- Varmista, että työskentelytilasi on hyvin tuuletettu minimoidaksesi altistumisen lyijypölylle.
- Vältä syömistä, juomista tai tupakointia tuotteen käytön aikana estääksesi lyijypartikkelien nielemisen.
- Älä muokkaa lataustankoa tai käytä sitä tavalla, jota valmistaja ei suosittele.
- Pidä kätesi ja työskentelytilasi puhtaina välttääksesi lyijyn ristisaastumista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että latauspainin on sammutettu ja irrotettu kaikista virtalähteistä.
- Etsi latauspainista alue, johon lataustanko asennetaan.
- Kiinnitä MEC Lead Charge Bar tiukasti painimeen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja ja vakaita ennen jatkamista.

2. Käyttö:

- Mittaa haluttu määrä lyijylatausta latausmäärittelyjesi mukaan.
- Kaada varovasti lyijylataus lataustankoon, varmistaen, ettei tankoa ylitäytetä.
- Seuraa latauspainimen ohjeita annostellaksesi lyijylatauksen tarkasti.
- Puhdista lataustanko käytön jälkeen poistaaksesi mahdolliset lyijyjäämät.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki lyijymateriaalit ja jäämät paikallisten vaarallista jätettä koskevien sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä lyijyä tavallisessa roskassa. Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeet oikeasta hävittämisestä.
- Varmista, että kaikki pakkausmateriaalit kierrätetään tai hävitetään vastuullisesti.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisäapua MEC Lead Charge Barin kanssa, tarkista valmistajan yhteystiedot, jotka on ilmoitettu tuotepakkauksessa tai virallisella verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen MEC Lead Charge Barin kanssa lataustarpeitasi varten. Aina turvallisuus etusijalle ja noudata annettuja ohjeita. Kiitos sitoutumisestasi turvallisiin latauskäytäntöihin.

Bezpečnostní pokyny pro MEC Lead Charge Bars pro jednorázový lis

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MEC Lead Charge Bar pro váš jednorázový přebíjecí lis. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní použití produktu. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete tento průvodce, abyste pochopili, jak s ním bezpečně a zodpovědně manipulovat.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu, jak je uvedeno výrobcem.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce při používání MEC Lead Charge Bar.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Ukládejte produkt na suchém a bezpečném místě, když není používán.
- Nahlaste jakékoli incidenty nebo nehody související s nebezpečnými produkty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic při manipulaci s olověnými materiály.
- Zajistěte, aby bylo vaše pracovní prostředí dobře větrané, abyste minimalizovali expozici olověnému prachu.
- Vyhněte se jídlu, pití nebo kouření při používání produktu, abyste předešli požití olověných částic.
- Neměňte nabíjecí tyč nebo ji nepoužívejte způsobem, který není doporučen výrobcem.
- Udržujte ruce a pracovní prostor čisté, abyste se vyhnuli křížové kontaminaci olovem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je přebíjecí lis vypnutý a odpojený od jakéhokoli zdroje energie.
- Najděte montážní oblast na lisu, kde bude nabíjecí tyč nainstalována.
- Bezpečně připevněte MEC Lead Charge Bar k lisu podle pokynů výrobce.
- Důkladně zkontrolujte, zda jsou všechny spojení pevná a stabilní před pokračováním.

2. Použití:

- Změřte požadované množství olověného broku podle vašich přebíjecích specifikací.
- Opakovaně nalijte olověný brok do nabíjecí tyče, přičemž dbejte na to, abyste ji nepřeplnili.
- Postupujte podle pokynů přebíjecího lisu pro přesné dávkování olověného broku.
- Po použití vyčistěte nabíjecí tyč, abyste odstranili jakékoli olověné zbytky.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli olověné materiály a zbytky podle místních předpisů o nebezpečném odpadu.
- Nepokládejte olovo do běžného odpadu. Kontaktujte místní úřad pro správu odpadů pro správné metody likvidace.
- Zajistěte, aby byly všechny obalové materiály recyklovány nebo likvidovány zodpovědně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další pomoc týkající se MEC Lead Charge Bar se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu nebo na oficiálních webových stránkách.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s MEC Lead Charge Bar pro vaše přebíjecí potřeby. Vždy prioritizujte bezpečnost a dodržujte uvedené pokyny. Děkujeme za váš závazek k bezpečným přebíjecím praktikám.