

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING

7/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Přebíjení](#) > [Přebíjecí lis](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

MEC Charge Bars vám umožňují nastavit vaši dávku střelného prachu a vytvořit požadovanou náplň. Vyměnitelné s dávkovací tyčí, která je součástí vaší přebíjecí lisy. K dispozici v provedení z olova a oceli pro jednorázové a progresivní lisy. Ocelové dávkovací tyče jsou k dispozici na zvláštní objednávku.



Atributy

- Název: [MEC RELOADING 7/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Výrobce: [MEC RELOADING](#)
- Produkt č.: 749009380
- Výrob. č.: 10050278
- Size: 7/8 oz
- Dodací hmotnost: 0.204kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 25mm
- Délka přepravy: 160mm
- UPC: 098489011396

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro používání MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro používání MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl s přebíjením a dávkováním střelného prachu. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání. Tento dokument obsahuje pokyny a doporučení pro bezpečné používání, instalaci a likvidaci produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování uvedené v této příručce.
- Ujistěte se, že produkt používáte pouze pro zamýšlený účel.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku vždy noste ochranné brýle a vhodné ochranné oděvy.
- Dbejte na to, aby byl pracovní prostor dobře osvětlený a čistý.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení před každým použitím.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před naplněním dávkovací tyče se ujistěte, že je lis vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Nikdy se nedotýkejte dávkovací tyče, pokud je v kontaktu se střelným prachem nebo olovem.
- Při manipulaci se střelným prachem se vyhněte otevřenému ohni a zdrojům tepla.
- Při práci se střelnými materiály dbejte na dodržování místních předpisů a zákonů.
- Pokud dojde k úniku střelného prachu nebo olova, okamžitě vyčistěte pracovní plochu a umyjte si ruce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti a nástroje.
- Připojte dávkovací tyč k vaší přebíjecí lisu podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je všechno správně upevněno a zajištěno.

2. Používání:

- Nastavte požadovanou dávku střelného prachu podle specifikací.
- Po každém použití důkladně vyčistěte dávkovací tyč a pracovní prostor.
- Při jakýchkoli problémech s lisem se obraťte na odborníka.

Pokyny pro likvidaci

- Odstraňte všechny zbytky střelného prachu a olova podle místních předpisů.
- Produkt a jeho části likvidujte v souladu s místními ekologickými předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu; zkontrolujte, zda existují speciální sběrné místa pro nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého dodavatele nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace, když se obracíte na podporu.

Závěr

Dodržování těchto bezpečnostních pokynů zajistí bezpečné a efektivní používání MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. V případě jakýchkoli dotazů nebo obav neváhejte vyhledat odbornou pomoc. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz